الفلزات تحت الجهر عين: إ.كاوتسور



الفلزات تحت الجهر

مقدمة في علم التركيب الميتالوجرافي

الفلزات تحت للجمر

مقدمة في علم التركيب الميتالوجرافي

سائيت سيمة الكتورعيدالمجيدعامر من المسمدة الأمر مراجعة الكتورجدالليمبار الرقاع

الهيئة العامة " قا الاسكندرية العامة " قا الاسكندرية العامة " قا العامة العامة

ورشا

دار شيرتجر فيرانج للنشر . برئين • هايدليج • نيويونك

حقوق التأليف ١٩٦٨

CSpringer - Verlag, Berlin, Heidlberg, New-York

دار شبرنجر فيرلاج للنشر . براين . هايدلچرج . نيويورك . جميع ألحقوق محفوظة .

Metall unter dem Mikroskop E. Kauczor

الطبعة العمربية ١٩٧٩ . تصدير بالتعاون مسع موسمة الأهسرام بالقاهرة .

لا يجوز نشر أي جيزء من هذا الكتاب أو اعتران مادته بطريقة الإسرجاع أو نقله عل أي نحسو أو بأي طريقة سواء كانت الكروية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو علاف ذلك إلا بموافقة الناشر عل هذا كتابة ومقدماً.



ISBN 3-540-09283-8 Springer - Verlag. Berlin, Heidlberg. New-York

تقديم لسلسة الكتب التخصصية الجديلة

تطورت طرق الإنتاج فى العشرين عاماً الأخيرة بسرعة ومن نواح عديدة فطرق الإنتاج الحديثة أناحت إنتاج مصنوعات قيمة بأثمان مناسبة جعلتها فى متناول طبقات كثيرة من المشترين .

ونتيجة الاستعمال الماكينات والأدوات والمدات بأعداد كبرة في نظام واسع للإنتاج ، مرن في حدوده ، قابل التطور والتغير ، فإن والورش ، فقدت أهمها التقليدية كراكز للإنتاج الصناعي ، ولذلك فإن الحررين المهتمن بالمرضوع ودار النشر التي عنيت باصدار سلمة الكتب التي كانت أساساً مخصصة للررش والعاملين فيها ، وجدوا أنسهم مضطرين إلى مسايرة التطور الحالى .

وتقدم سلسلة الكتب التخصصية والإنتاج والمصنع ؛ مجموعة الكتب الى كانت تظهر حتى عام ١٩٧٣ تمت عنوان وكتب الورشة ؛ في إطار جديد حديث .

والسلسلة الجديدة تركز الهمامها على الاحتياجات اللازمة في الدراسة والحياة العملية ، والوصف فيا بسيط عنصر بمكن فهمه دون الحاجة إلى معلومات سابقة كثيرة ويركز على التطبيقات العملية ، وهي تحوى ارشادات التصمق في الدراسة وفي بعض الأجراء تظهير في سلسلة و الإنتاج والمصنع ، يعض الأبحاث المنظورة عن الأحس والتناج العملية والتجارب العملية في تخصصات طرق الإنتاج والتنظم الصناعي وتكديك الإنتاج والتحكم والتنظم والعدد والمواد والقياسات والاختيارات.

ه . ديتر مان ف . مالمبرج هامبورج يناير ١٩٧٤

حسول هسذا الجسزء

كتاب والفازات تحت (المكروسكوب) الهيهر، هو مقدمة ممتازة في علم الداخل الفازات ومرزة هذا الكتاب هي سبولة عرضه المعرضوع المترات المقدة في التركيب على سبيل المثال أثناء المعالجة الحرارية أو التصلد على البارد ، والعلاقات بين العنرات في التركيب والتغيرات في الحواص تتضح على البارد ، والعلاقات بين التغيرات في المركيب والتغيرات في الحواص تتضح على المدود وهو يناسب كلا من المهندس أو الفي كرجع في الحياة المعلمة والطالب في المعاهد الفنية العالمية المعاهد الفنية كقدمة

هامبورج يتأير ١٩٧٤

ه . ديتر مان د . ماليوج

لقهـــرس

علامة الولا: الفلزات النقية الم - أصغر مكونات الفلزات
ا - أصفر مكونات الغلزات
١٩ - متعنيات التبرية ١٤ - عهير الفلزات ١٠ - عهير الفلزات ١٧ - ١٠ ١٠ - المعنيات التسخين ١٨ - ١٠ ١٨ - حجيم الحبيات وقوة الفلز ١٨ - ١٠ ١٨ - حجيم الحبيات وقوة الفلز ١٩ - العلم البلورية لفلزات ١٠ - عنولات الحديد التي المناصل الفلزات يتأثير قوى عارجية ١٧ - إعادة البلور و نمو الحبيات ١٧ - إعادة البلور و نمو الحبيات ١٧ - السبائك ١١ - كلمة عامة ١٧ - عدم اللوبان النام أن كل من الحالة الصلية والسائلة ٢٧ - السبائك الوريكتيكية ٢٧ - السبائك الوريكتيكية
ا المهار فلز متجد
ا المهار فلز متجد
۱۸ - هيلة النيلور
۱۸ - هيلة النيلور
۸ - حجم الحبيات وقوة الغلز
۱ - النظم البالورية للفازات ۲۷ - المحتولات الحديد التي ۲۷ - المحتولات الحديد التي ۲۷ - ۲۹ - المحتولات المحتول للفاز ان يتأثير قوى عارجية ۲۷ - إعادة البالور ونمو الحبيبات ۲۷ - إمادة البالور ونمو الحبيبات ۲۷ - كلمة عامة ۲۷ - عدم اللوبان التام في كل من الحالة الصابة والسائلة ۲۷ - عدم اللوبان التام في كل من الحالة الصابة والسائلة ۲۷ - السبائلك الأوريكتيكية
۱۰ - تحولات الحديد التي
۱۹ - تغیر ات البناء الداعل للفلز ات بتأثیر قوی عارجیة
۱۷ - إمادة العبلور و نمو الحبيبات
النياً : السباتك السباتك الله عامة
١ - كلمة علمة ٢٧ ٧ - عدم الفويان التام في كل من ألحالة الصلية والسائلة ٢٣ ٣ السياتك الاريتكتيكية ٢٤
y - عدم اللوبان النام في كل من الحالة الصابة و السائلة
y - عدم اللوبان النام في كل من الحالة الصابة و السائلة
٣ السائك الأريتكتيكية ٣٠
4 - المركبات البينية
ه – الطاعلات المير تكيكية
٦ – السبائك و تكون المحاليل الصلبة ٩
٧ - سيالك تكون عاليل صلبة بنسبة عفودة ٧
٨ - سبائك يمكن تفسيقها ٨

4	***	•••	•••	•••	•••	***		***	•	لصلب	ے فی ا		يل الت	ر پد ه	عة الت	پر سر	dir -	11	
	•••																		
6	***																		
٧																	– سپي		
١	•••	•••	•••	•••	•••	•••		***		بون	الكر	به مع	111	بيكة	تزان ،	می ا	- ب	10	
۲	***	***	•••		•••	•:•	•••	•••	•••	***	***	ð	دلتا	صلب	ىلول ا	ِلَ الْحَ	– تعو	17	
ŧ													;	برانيا	ليتالوج	مير ال	، التحد	طرة	: មែប
\$	•••																		
4	•••		***			***	***	•••	***	***	***	•••	فص	ح وال	و التلم	عليخ ا	— ال ه	۲	
٩	***	***	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	ئل	ق الله	لة لطر	<u> </u>	۳	
۲	•••	•••		•••	***	•••	***	***	•••	***	***		اتر و ا	الإل	الفش	ميع و	년 -	1	
٩	•••	***	***	***		***	***		***	•••		•••	***			•••	•••	•••	فهرس
				•															

مقسدمسة

الميتالوجوافي هي الجزء من علم الفترات الخاص بفحصها بالعن أو مع التكبير البسيط وفحص المرتب الداخل لفازات تحت الهمر (الميكروسكوب) ، ولا يمكن تحيل تطور المواد المعدنية وضبط إنتجها وتصنيعها دون الميتالوجراني . ومن يعلم التغيرات المتعددة في التركيب الداخل لفلزات تتيجة إضافة صناصر أخرى أو المتدني الميكانيكي أو المعالجة الحرارية أو الصدأ هو وحده القادر على أن يهرف عن طويق التركيب الداخل تاريخ حياة قطعة من الفلز ، وحدد إسيارها يستطيع أن يثبت إن كان المساحلة الموادنة عام من المتعليم أن يثبت إن كان المساحلة على المساحلة المتعملة المساحلة المساحلة

والغرض من هذا الكتاب هو مساحدة المبتدئ في تخطى الصحوبات هند ملاحظة والحكم على منحيات إتران السيائك وصور التركيب الداخل لها ، وأن تمهد له الطريق لنوع من المعرفة المشوقة المتعددة الجوانب في الحياة العملية . ولما كان هذا الكتاب يعتبر مدخلا لهذا العلم فقد روحي فيه أن يكون في صورة مبسطة سهلة .

ويتناول هذا الكتاب بعض الأسس التي لا مكن التعرف على أصل بعضها بشكل مؤكد . وفى الأحيان التي تتأكد فيها معرفة مصدر هذه الأسس فستذكر المصادر فى نص الكتاب أو كملحوظة أسفل الصفحات .

ومعظم الصور والأشكال في هذا الكتاب أخلت من قسم الميتالوجرافي في ٥ مركز اختبار المواد المخوى التابع للمدرسة التخصصية العليا جامبورج (١) وأما الصور الأخرى فيشكر على تقديمها السادة الدكتور ه . ف . نوتينج (شكل ٢٠ ، ٢١) ، الدكتور ف . ف . نوتينج (شكل ٢٠ ، ٢٠) ، الدكتور ج . بتروف (شكل ٢٠ ، ٥٠) والدكتور ف . بتش (شكل ٢١) ومركز صناعة الألوميوم في مسلمورف (شكل ٢٠) ، كذلك شركة بوهار المحلودة في إلهانستون III (شكل ٢٠٠) ، شركة ارتست فتر وولده في هامبورج (شكل ٢٠١ ، ١٠٢) ، شركة جين فرتسي في دسلمورف ، (شكل ٢٠١) وشركة حمد فرتسي في دسلمورف ،

ويقدم المؤلف شكره للسادة الأساتلة بالمدرسة التخصصية العليا جامبورج والسيد الدكتور

⁽¹⁾ Staatlichen Materialprüfungsamtes an der Fachhochschule Hamburg.

ج. بنروف من معهد ماكس بلاتك لأمحاث المادن في شتوتجارت وكذلك جسيم العاملات والعاملين عركو اختبار المواد الحكومي سامبورج انتصائحهم القيمة التي أدت إلى تحسن هذا الكتاب .

أولا: الفلزات النقبية

الفازات عناصر كياوية وتتكون كفيرها من العناصر من ذرات ويتحدد سلوك وخواص الفلزات عن طويق صفات ذرائم والفوى التي تعمل بين هله اللمرات .

وتتكون كل ذرة من نسواة محاطة حسب التصورات العلمية الجديدة بسحابة متداخلة من الإلكترونات. وقد تكون هذه السحابة المحيطة بالنواة كروية وأسياناً أعرى تمند في اتجاهات مختلفة ويكاد يكون كل وزن اللمرة مركزاً في نواة اللمرة التي تشغل جزماً صغيراً من حجم اللمرة ولتوضيح ذلك فإن النواة تشغل بالنسبة للملرة في مجموعها ما يشغله رأس ديوس في غرفة.

والإلكترونات عبارة عن جزيئات خفيفة جداً مشحونة بشحنة كهربية سالبة وحجمها يعادل تقريباً نواة الذرة بينها يعادل وزنها 1/1836 من وزن أعف نواة ذرة من الدرات .

وتتكون نواة اللرة المتناهية في الصغر من البروتونات ، والبروتونات جزيئات مشحولة بشحة كهربية موجبة ، وعلى ذلك فإن اللرة جميعها متعادلة بالنسبة لما حولها، والنيوترونات جزيئات متعادلة غير مشجولة بشحنة كهربية . وحسدد النيوترونات هو الذي محدد المنصر ، وأخف العناصر هو الهيدوجن ومحرى بروتونا واحداً والكرونا واحداً ، وألقلها في الطبيعة هو اليورانيوم ومحرى 92 بروتونا و 146 نية رنا و 92 الكرونا .

ويتراوح قطسر اللوة حسب طبيعة المنصر بسن 2 إلى Å5 (وحسدة الأنجسروم (A = 10⁻⁰ cm = 1/100000000 cm) وإذا صففنا أربعن مليون ذرة متوسطة الحجم بجوار بعذما فستعطينا صفاً طوله ستتيمرا واحدا

وحتی نفهم المادة الی تلناولها هنا یکنی أن تدخیل أن اللوات. عبارة عن کریات مرنة تلتصتی وتنزلن مارة ببعضها ، وبمکن عن طریق قوی خارجیة ضخطها مع بعضها ضخطاً مرنا(۱) :

¹⁻ Mott, N.F. :Atomic Structure and the Strength of Metals, Braunschweig:Vieweg 1961.

٧ - تجمسد فاز منصهر

إذًا تخيلنا أنه بمكننا ملاحظة ذرات فلز منصهر يبرد تدريجيًا ، فماذا سيجرى أمام أعيننا .

مازال كل ثيئ سائلا والذرات حرية حركة كبيرة ، وتتحرك بسرعة هنا وهناك ، وطاقة حركة الدرات مصدرها الحرارة التي تستخدم للاحفاظ بالفائز سائلا .

فؤذا أبطلنا مصدر الطاقة التي تعطى الحرارة للقلز المنصير فإن الفلز المنصبر سيققد الحرارة إلى المنطقة الهيطة به الأبرد منه فتنخفض درجة حرارته بالتدريج ، وعليه فإن طاقة حركة الدرات نقل هي الأنحري بالتدريج .

وقى فلز منصهر يتباور فى مكعبات (الحديد على سبيل المثال) سترتب اللرات الموجودة فى أماكن مناسبة لبعضها إلى مكعبات صغيرة وعلى هذه المراكز (أجنة) سترتب اللرات الساعة فى الفلز المنصهر ففسها فى مكعبات صغيرة أخرى وعندما ترتب ذرة نفسها فى مكعب صغير فلها تفقد كمية الحرارة اللى لترمت الانصهارها من قبل بالضبط والتى كانت مطلوبة لحلع المدرة عن مسارها (حرارة التجمد) . وتذكر ر نفس العملية فى أماكن أخرى من الفلز المنصير فعلى البلورات الصغيرة ، كما تسمى

وتدخرر نفس المصلية في أما فن أخرى من التعقر المشهر هلى البيتورات الصيحرة * ما تستعين المسلمة * ما تستعين المسلم ا


ولا تنمو البلتورات بإنتظام في جميع الجهات فإنها تفضل اتجامات ممينة مرتبطة بينائها وأتجاه الدريد (فقد الحرارة) وينشأ عن ذلك أولا أشكال تشبه شجرة الصنوبر تسمى دندريت و (۷) ثم تملى الفراغات بين أفرح الدندريت وتكر البلتورات بانتظام حتى تصطدم ببعضها فيتحطل بضها عن مواصلة النمو ، والمساحات المرتبة لأسطح البلتورات المكونة سنفقد انتظامها وترتبها تبعاً لملك ، وتصل بعد ذلك إلى أقل حالة طاقة ممكنة ، وهي طاقة الحالة الصلية ، وتتخفض بعد ذلك درجة الحرارة حتى تصل درجة حرارة الفاز المتجمد إلى درجة حرارة الجو الهيط به .

ولما كانت قوالب الفاز المصبوبة تنكش أثناء تبريدها فيحدث أحياناً أن سبط باق الفاز المتصهر في وسط القالب المصبوب قبل أن تمتل الفراغات بهن أفرع الدندريت في الامتلاء بالبلاورات المتجملة

⁽١) هذا الشكل وسم بالتراح وتصور من السيد ف . روزنهاين .

⁽٢) مصدوها اللغة أيونائية حيث دندون تمي شجرة .

وعندلذ ينشأ فراغ وسط القالب المصبوب تغلهر فيهأفرع الدندريت كأشجسار الصنوبر الصغمرة (شكل رقم ٢).



شكل راتم (١) تجمد فلز متصبر : حول تواة التبلور الشأ البلارات الأولى (١) التي تنمر بالطريج (٧) ، (٣) حَن تُتلاس وتراحم يعضيا ويلتج عن ذلك مساحات ﴿ الحديد الممهوب تتيجة هبوط باقى **غير منطبة الجنود (٤) .**



شکل راتر (۲) ظهور أفرع الدندريت داخل القراغ ومط كالب الناز الصيران

وعند فحص الفلزات تحت الحهر الضوئى تظهر خطوط الحدود غير المنتظمة التي نشأت عند آخر مراحل التجمد وتسمى حدود الحبيبات ، والبناء اللرى لهذه البللورات ممكن تعييته بالفحص الدقيق بواسطة أشعة إكس أو بأشعة الإلكترونات أو النيوترونات .




فكل وأم (٣) التركيب الداعل أبديد التي

والميز البالورات الى لا تنمو بالنظام، تنيجة مزاحمتها ليعضها أو تتيجة عوامل خارجية من البالورات المالية تسعمل كلبة كريستانيت أحياناً التعوير من البللورات الحقيقية الى لا يبدو أن مَا هَكُلا متطبأ ، وهوماً تستصل كلمة حبيات في الحياة العملية التعوير من الكريستاليت (أي الحبيبات) والتي يشار إليها هوماً بالتركيب الداخل . وعلى سبيل المثال يظهر في شكل (٣) التركيب الداعل للديد والخطوط الداكنة الحيطة بالجبيبات هي حدودا فيميات الله تظهر في الجزء الرابع من شكل (١) كمدود غ معطبة .

٣ - منحنيات التربد

إذا أهيدت هملية التعريد السابق وصفها كتجربة عملية ، فيوضع مقياس حوارة داعل الفلز المتصهر وقراءة درجات حوارته على فعرات قصيرة متنظمة أثناء تبريده ، وتوقيع نقاط القراءات المزدوجة للزمن ودرجة الحرارة على شكل بيانى ، فعند توصيل هذه النقاط بيعضها ينشأ ما يسمى أى هذه الحالة منحنى التبريد للفلز المفحوص (شكل ٤)




فكل (٤) منحل تبريد فلز لق .

ويين الجوء المناثل من المنحني أولا أن الفائز المنصير يبرد بانتظام وعندما تتكون البلورات الأولى وتفقد ذراتها حرارة التجمد إلى ما حولها تبنأ درجة الحرارة فى الثبات ، وتشم البوتقة المختوبة على الفلز المتصير كيات أخرى من الحرارة إلى ما حولها ، وتعادل حرارة التجمد كمية الحرارة التي تلفذ ، وعليه فستظل هرجة الحرارة التي

حتى يتجمنه باقى الفلز المتصهر ، ولذلك يظهر فى المنحتى عند درجة حرارة التجمد نقاط توقف مكونة الحط الألقى الممثل لدرجة حرارة التجمد ، وبعد نهاية التجمد تنخفض درجة الحرارة (وكذلك المنحقى) ينسبة الحرارة التى تفقد من الفلز الساعن المتجمد .

وعدث أحياتاً عند تجمد بعض الفلزات النتية ، وخاصة في حمامات العمير لكيات صغيرة سريعة التمريد ، وفي حالة عدم وجود اهترازات رالاهترازات تساعد على تكون نواة التيلور) ، عدت ألا ستطيع اللمرات أن تكون نواة التيلور) ، فيدت الأسب فتنخفض درجة الحرارة إلى أقل من درجة حرارة التجدد حتى عدث فجأة أن تبلأ عملية التيلور ، على سبيل المثال تتيجة هزة صغيرة ، وتستمر عملية التيلور ، على سبيل المثال تتيجة هزة صغيرة ، وتستمر عملية التيلور ، على سبيل المثال تتيجة عزة صغيرة ، كية كيرة من الحرارة للرجة أن درجة الحرارة التجدد ، وتستمر بافي عملية التجدد كما في شكل (٤) وتظهر على منحى الترديد ، حيثة مبينة عملية التعريد إلى أقل من الملازم حيث المخضت درجة العرارة هن درجة حرارة التجدد ، حيثة مبينة عملية التعريد إلى أقل من الملازم حيث المخضت درجة الكريد إلى أقل من الملازم حيث المجدد شكل (٥) .

وعدث أسياناً هند تدريد كميات صغيرة جداً من الفائرات المنصيرة أن تفقد حرارتها بسرعة لدوجة أن عملية التيلور التي تبدأ متأخرة لا تسطيع الحماق بعملية نقد الحرارة ولا تصل درجة الحرارة ثانية إلى درجة حرارة التجمد الحقيقية الفائر والمنحى التاتيج في مثل هذه الحالات، شكل (٦)، فمر صالح لتحديد درجة حرارة التجمد . ويمكن من طريق التعريد بيط أو تحريك أو هز الفلز المصهر أو إضافة نوايات تجمد (تطعم)له، منع هملية التعريد الزائد عن اللازم



هكل (٦) متحل تبريد فيه تبريد فديد إلى أثل من الجزم ولم تعد درجة الحرارة إلى درجة حرارة التجعد .




شكل (ه) منحنى تبريد يوضح تبريداً إلى أثل من الدوم بدرجة حقيلة . وتراثع درجة الحرارة ثانية إلى درجة حرارة التعبيد .

2 ــ مجهر الفازات


قبل محاولة التغلغل في التركيب الداخل للفلزات يستحسن وصف معمل للميتالوجرافي من خلال زيارة قصيرة ودراسة كيفية إعداد عينة من الفلز حتى يمكن عمل صور لتركيبها الداخلي .

ولما كانت العينات المعنبة هموها غير ففاقة فلا يمكن للميتالوجراف مثل الاطباء أو طلماء الأحياء أن يستعمل الفسوء المار من خلال العينة ، ولفلك فأشاهر المستعملة فى الميتالوجرانى تستخدم الفسوء الساقط على العينة ومصممة عيث يسقط الفسوء رأسياً على العينة أولا ثم يلاحظ التركيب الداخلي عن طريق الفسوء المتمكس من العينة .

ويظهر فى الشكل رقم (٧) تركيب مجهر الفلزات بتسيط شديد حيث عسر الفهره النبحث من مصدر ضوق حسلال عدمة ويوجه على شرعة زجاجية تميل على الفهوء الساقط بزاوية °48 ويغذ جزء من الفهوء خلال الشرعة الزجاجية ، ينها يوجه الباقى رأسيا إلى أسفل ويسقط من خلال عدمة شيئية على السطح اللامع المينة ويمكس سطح الهيئة الناصم اللامع الفهوء خلال العدمة الشيئية وشرعة الزجاج إلى العدمة الهيئية المينة المي تستخدم فى رؤية المينة . وبالمتخدام عدد عكن تغيره من الشيئية السطح الهيئة متكر مرة أخرى عن طريق العلمة الهيئية السطح الهيئة متكر مرة أخرى عن طريق العلمة الهيئية . وباستخدام عدد عكن تغيره من العدمات الشيئية والعينية عكن أن يصل التكبر فى مجهر الفلزات ما بين 2000 — 10 مرة .



كيف تنشأ إذن صورة التركيب الداخل في الشوء المنحس ? السينة ضر المنسئة تمكس الشوء بانتظام ، وسنلاحظ أن ما تراه السن سينر جداً إذا ما تراه السن سينر جداً إذا ألم تحادث المستة الشيئية . والمتوائب التي تحريبا أية حيثة حادية ، كلك بعض أجراء التركيب الداخل مثل الجرافيت في الحديد الزهر لها



فكل (٨) المكاس الأفعة الفبوئية مل عينة متمقة حدود الجبيات ,

شكل (٤) رسم ميسط لمسار النصوء في مجهر الفلزات .

قدرة أقل على حكس الضوء عن الفاز نفسه ، ولللك ستمكس أثناء وجودها تحت الشيئية كمية أقل من الضوء عن بال أجزاء سطح العينة ، ولللك ممكن رئريها حتى قبل تمشها وممكن تميزها في العينة ضر المنسقة عن بالى الأجزاء الأعرى التي تظهر أقحع بكثير ، أى ممكن حتى أن تكون الأجزاء المعنية أوضح في العينة غير المنسقة عن العينة المنسقة شكل (٩) وتغطس العينة بعد تلميمها من الرجع الملمح



1 : 400
 فكل (٩) فوالب (حيث) في عينة
 حايد فير منهثة .



 400
 فكل (١٠) نفس البيئة بعد تنبيشها يعطول 2% حامض تتريك كسول وقد ظهرت حدود الحبيات .

فى علول النمن وبالنسبة لعينات الحديد فى الأشكال (٣) ، (١٠) استعمل علول 2% حامض نو يك كحولى . وبعض مو ال 10% تصمي عاليل بحش حدود الحييات تتفاعل بشدة حيث يكون هناك خلل فى انتظام التركيب ، وهذا موجود دائماً حيث زاحست البلورات بعضها أثناء التجمد ، ولذلك فإنه عند حدود الحييات سينشأ ما يمكن أن نبالغ فى وصفه فتقول و تنوات ، تليجة التفاعل مع علول العش شكل (٨) . وهذه العملية سريد عند وجود شوائب دقيقة والى تتجمع عادة على حدود الحييات. والأشمة الفعوثية التي تسقيل أعملها، الحييات. والأشمة الفعوثية التي تسقيل علمه القنوات فن تتحكس بعد ذلك رأسياً بل سنفر أتجاهها، وللك فإن المشاهد سوى حدود الحييات محلال العيسة العينية غامقة ويصبح التركيب الداخل مرئياً


وهناك مجانب محاليل تمش حدود الحبيبات محاليل أشرى انتش أسطح الحبيبات وأخرى تتفاعل مع بعض أجزاء التركيب الداخلي أو تلونه .

ولتكير أكثر من 2000 مرة فإن الأشمة الفمولية غير مناسبة ، والملك تستعمل الإلكترونات ، التي تشع بسرعة من سلك تنجستن مسخن كهربياً (كاثود أو مهبط) وترسل مسرعة تحت تأثير جهد هال عبر أنود (مصند) على شكل فتحة ضيقة ومشحون بشحنة موجية .

وعكن تغير اتجاه الإلكرونات خلال مجال كهرى أو مضاطيسى ، ولملك فيمكن جمع أو تغريق الأشمة الإلكترونية بواسطة المكفات والملفات (عنسات الكترونية) تماماً كما تفعل العنسات الرجاجية بالأشمة الضوئية في الهجر الضوئل .



15000. 1
 أكل (١/١) صورة مآخوذة أكل (١/١) صورة مآخوذة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في الكرون ويلان الكرون ولي المنافقة في الكروم مل حفود أطيبات ألصاب كروم - ليكل أم ملكا.



1200 : 1

الإلكتروني.

1 : 20000
 شكل (۱۲) جزيات .
 التريدات في الحديد . صورة
 مباشرة بالإشمة الإلكترونية .

شكل (١٣) صورة لكسر في صلب عادى قليل الكربون مأخوذة باستعمال المجهر

الاشكال (١٦ – ١٣) صورة مأخوذة باستعمال الحجهر الإلكتروق.

ولقحص العينات بالحجور الإلكتروق بطريق اختراق الأشعة للعينة (الأشكال من 11 إلى 17). تجهيز وضيعة و (صورة) رقيقة جداً ممثلة تماماً لسطح العينة اللامع يتكنيف طبقة رقيقة من عار القحم فوقها أو من دهان سريع الجفاف . وحتى يزداد التباين على هذه الفهيعة (الصورة) أو الشريعة المكونة من عار القحم المكتف أو الدهان السريع الجفاف يرسب علها في جو علمخل طبقة رقيقة من عار فلز تقيل كالبلاتين أو الكروم . ولكثير من الفحوص فإن هذه الشرائح التي تحترقها الأشعة مناسبة تماماً إذا صنعت من قطع رقيقة من الفار ثم شطبت بترقيقها عن طريق الرسيب المسكهري أو بالطرق الكيارية(١) .

وعجهر الإنماث الإلكترون يتيح ملاحظة سطح الدينة مباشرة ، حيث ممكن هن طريق التسخين أو قلف أيونات على سطح الدينة اللامع مما بجعل السطح يمكس الكترونات ممكن زيادة سرعها ياستعمال ضغط عال والمقاطها من خلال عنسات الكرونية على الشاشة .

وهناك تطور خاص المحجور السابق هو ميكروسكوب راستر الإلكتروني حيث يسقط على سطح الهيئة الكترونات أولية على شكل سطور ، وتشكل الإلكترونات الثانوية المشمة من الهيئة والإلكترونات الأولية المرجهة في الاتجاه العكسى من الهيئة ، عن طريق مرورها عبر بالورة المشيلاميون ومكبر المبورة ولمية اشماع المهبط ، صورة على الشاشة وهذا الجهاز مناسب لفحص الكسور في الفلزات نظراً لقدرته على اظهار التباين في المستى (شكل ١٣) .

وباستعمال أجهزة إضافية للمجهر الإلكترونى بمكن اسقاط شعاع الكثرونى دقيق على أجراء التركيب الداخل للمينة واقتحليل الطيفي يعطى بيانات بهن التركيب الكياوى لأجزاء التركيب الداخلى . وفي المصانع تستعمل المجاهر الضوئية خالياً وتستخدم المجاهر الإلكترونية للمحص الظراهر المعقدة في التركيب الداخلي مثل الترسيات أو العيوب في الميكل البالورى التي كثيراً ما تكون من اللفقة عيث لا يمكن الممجهر الضوئي رئيها .

ه ـ انصيار فاز متجمد

الدرات المرتبة في بللورات الفلزات المتجمعة لا تظل ثابتة في مكانها عند درجة حرارة الجو بل هي في حالة ذيلية مستمرة يتوقف مداها على درجة الحرارة أما ثبات اللّمرات فسيكون عند درجة حرارة السفر المطلق (~2792—).

وعندما نسخن الفار ترداد طاقة حركة ذراته وتتلبلب بشدة ، والدرات المدليلية تحتاج إلى حز أكبر لحركها مما يبعدها من يعضها وهذا هو سبب تمدد المواد عند تسخيها ،

Guy, A.G.: Petzow, G.: Metallkunde für Ingenieure, Frankfurt/Main: Akademische Verlagsgesellschaft 1970


وحيث أن البلارات أثناء تكويها عند تجمد الفلز المنصير تزاحم بعضها بما عبعل تكويها غير منظم ، وذلك منظم ، وذلك منظم ، وذلك في المرات عند حدود الحبيات أكثر استمداداً لمرك مكانها عن اللرات الموجودة فعند التسخين تكون اللرات عند حدود الحبيات أكثر استمداداً لمرك مكانها عن اللرات الموجودة داخل الحبيات . وعند الوصول إلى درجة حرارة الإنصهار فإن اللرات عند حدود الحبيات تحل نفسها من القاسك قبل ضرها ثم تتبعها باقى الحبيات بزيادة الحرارة ويكون للفلز عندئذ حجم معن ولكن فقد شكله أي انصهر .

وإذا استمر التسخين أى مد الفلز المنصهر بطاقة حرارية إضافية فإن العَسك بين اللوات سيتلاشى تهائياً ، أى سيدأ الفلز فى التبخر ، وتتطاير الدرات حرة فى الفراخ حيث تتحرك مستقبلة عن بعضها ويصل الفلز إلى أعل درجات طاقته وعكته مل أى فراغ فقد أصبح بخاراً .

٦ ــ منحنيات التسخن

إذا من قانر وسحلت درجات الحرارة عند فترات زمنية متطفة فسيحدث ما يشابه ما حدث عند تجمد الفائز المنصير فعلى الرغم من كمية الحرارة المضافة فإن درجة الحرارة ستظل ثابتة عند درجة حرارة الإنصيار حتى تلوب آخر بالمورة موجودة وتستخدم العائقة الحرارية كلها في إذاية البلارات (تغيير الحالة) ، ومتحى التسخين (شكل 12) هو صورة لمنحى الثعريد لنفس الفلز .

والظواهر التي تصاحب التعريد الزائد عن الحد أثناء تجمد الفاز لا يظهر مثيلها عند الإنصهار . 🕟



فالفلز المصحد على وشك الإنصبار عند نقطة (أ) عمرى كنية أقل من الحرارة عن التي عموجا الفلز المتصهر عند التقطة (ب) والفرق بن كبيى الحرارة متسوماً على وحدة الكتلة هو الحرارة اللازمة الإنصبار الفلز.

٧ ــ عملية التبلور

إذا صبت الفلزات المنصيرة في قالب فستتكون على جدران القالب بالورات كثيرة صغيرة تتيجة لبرودة القالب ، وستتكون قشرة خارجية من الحييات الدقيقة ، تم تبطئ هماية الثيلور . وباستمرار التعريد تنمو البالورات اتجاهياً على شكل سيقان في اتجاه الداخل وعكس اتجاه فقد الحرارة داخل القالب . وتتيجة الإرداد سمك الجدار المكون من البالورات المتكونة وانتخاض الفرق في درجة الحرارة بعن القالب وما محيط به ، يبطئ فقد الحرارة وتتوقف هملية تمو البلورات اتجاهياً على شكل سيقان ويتجمد باقى الفائر المنصير داخل القالب إلى بالورات عفوية غير متجهة .

وشكل (10) يبن حملية التياور هذه بالنسبة لقالب زنك مصبوب وفي الحياة العملية فإن نمو البلودات الجاهية وان نمو البلودات الجاهية عن مو البلودات الجاهية عن مو البلودات الجاهية في مولكن ولكن توجد في كل فلز صناعي لا تكون ضارة إذا وزعت بانتظام على كل التركيب الداخل ، ولكن في حملية التياور في اتجاه واحد ترسب الشوائب بين البلودرات وخصوصاً في القوالب ذات المقطع المربح في اتجاه القطرين بما قد يؤدى إلى أن تتكسر مثل هذه القوالب أثناء التشكيل بالدوفلة أو السحب والطرق عند القطرين .

ومناك بعض الحالات يصد فيها أن يمدت تجدد فر تبلور المناطيسة الدواد المناطيسة الدواد المناطيسة الدوات المناطيسة الدوات المناطيسة الدوات المناطيسة وجهز القالب عيث يكون اتجاه المجمد أن أشكال صودية وجهز القالب عيث يكون اتجاه المجبوبة من الحال المناطيس ، وطلا الدوس يستخدم قالب ملموح من مادة دوينة التوصيل المرارة ويوضع قول لوح تبرية من الصلب أو التحاس (1)



1 1
 فكل (١٥) تبلور اتجاهى فى مقطع ثالب
 صقير من الزلك المصيوب

٨ ــ حجم الحبيات وقوة الفاز

من السابق ذكره بمكن التوصل إلى الشروط التي تلبع كمي يتجمد قلز منصهر إلى تركيب داخل وقيق الحبيبات مكون من كثير من البللورات الصغيرة ، وتحت أية شروط يمكن أن يتكون تركيب داخلي كبير الحبيبات مكون من قليل من البللورات الكبيرة .

وعندما يتجدد فلز منصهر بيط فتجد الدرات وقتاً كافياً أثناء تكوين البلدرات حتى أنه سيوجد بعض منها فى مواقع مناسبة لبضها الترتب نوايات التبلور وسيخنار معظمها الطريق السهل وينضم إلى نوايات التبلور الموجودة ، وللنك سيتكون قليل من البلارات التي تجمعت مع بعضها مكونة تركيبا داخلياً كبير الحبيات .

Gould, J.R.: Magnete mit säulenförmiger Kristallisation. Kobalt Nr. 23 Juni 1964. Kobalt-Information Düsseldorf.

أما عندما يبرد فلز منصهر بسرعة فإن الدرات لا تستطيع التجول والبحث عن نوايات تبلور موجودة ، ولذلك فعدد كبير منها فى مواضع كثيرة سيرتب نفسه كنوايات تبلور . والبلاورات الثامية عند نوايات التبلور هده سنزاحم بعضها بسرعة وتكون تركيباً داخلياً وقيق الحبيبات .

وتحتوى الفلزات هادة على الكدر أو القليل من الشوائب ، وهذه الشوائب تعمل كمصالد للتبلور الأول والفئز المنصهر الغي عثل هذه النوايات الغربية سيتجدد تحت هذه الظروف إلى تركيب داعل دقيق الحبيبات ، وللملك فإن الشوائب ليست دائماً غير مرخوبة حتى إنه بمكن بالتدبير الماهر إنتاج نوايات غربية ليس لها تأثير ضار على الحواص الأخرى لإنتاج صلب دقيق الحبيبات .


وحجم حبيبات الفلز بعد التجمد يعتمد على عدد نوايات التبلور التي بحوبها وسرعة تعريده .

والتركيب الداخلي دقيق الحبيات يتمنز عن كبر الحبيبات عند درجات حرارة الجو العادية عواص القوة ، ولذك فغالباً يكون مطلوباً . إذن كيف ممكن توضيح خواص القوة للتركيب الداخلي الدقيق الحبيبات ؟ فلنعد بذاكرتنا إلى الوراء ونرى في عيلتنا مراحل تجمد الفلز المنصهر فعرى كيف أن البلورات في الفلز المنصهر تنمو علي بعضها وفي النهاية تكون مساحات حدود تظهر تحت الهمير كحدود الحبيبات .

وبناء البلاورات عند مساحات الحدود عنل نتيجة مراحمة البلاورات لبعضها عند الحق ، وأماكن الحلاورات بعضها عند الحق ، وأماكن الحلال هذه لها قوة كبرة بالنسبة للأجزاء الأخرى العادية في الجزء الداخل البلاورة ، نتيجة الحالة الإضطرارية التي تتراجد فها فراتها ، والمادة عند حدود الحبيبات في الفلزات التمية هي أقوى جوء في الحالة في الحبيبات . ولما كان لفس الحجم من المعدن التي ذي المركب الداخلي دقيق الحيبات حدود حبيبات أكثر منه إذا كان ذا تركيب داخلي كبر الحبيبات فإنه سيكون أكثر قوة في الحالة الأولى عنه في الحالة أكثر منه الازم عند درجات حرارة الجو فإن الشروخ الناتجة التي تسر في انجاه تلقي أقل مقاومة ، وللملك فإنها تستمر داخل البلاورات وتسمى شروخ عمر البللورات وتسمى شروخ عمر البللورات.

أما في درجات الحسرارة الأعلى فستكون ذرات حسدود الحبيبات أكثر حركة وعكنهسا

ترك وضعها الإضطراري . ولذلك تصبح القوة عند حدود الحبيات أقل ، فإذا انكسرت تعلمة من المعدن عند درجات الرة أهل تنجية تحميل أكثر من اللازم الإن الشرخ يتم الطريق الأقل مقاومة وهو عندلذ حدود الحبيات . وينشأ شرخ بن البلورات يتبع مساره حدود الحبيات بن البلورات يتبع مساره حدود الحبيات بن البلورات ويضيا.



شکل (۱۹) شرخ عبر شکل (۱۷) شرخ بین البالورات . البالورات .


وهذه الحواص تشترك فيها أساساً كل الفلزات النقية . أما السبائك والفلزات غير النقية ، فإنها كثيرًا ما تتبع ظواهر أخرى بسبب الشوائب أو الرسيبات على حدود الحبيبات مثلًا .

٩ _ نظم تبلور الفازات

يتكون الفلمة المتجمد من الحالة السائلة من بالورات كما ذكر من قبل ، والفلمة الت مسن الماد الله ترتب ذراتها نفسها في الحالة الصلبة في هياكل فسراغية (شكل ١٨) عملي العكس من

المواد غبر المتبلورة حيث توجد اللوات بدون ترتيب بجوار بضيا .

وكل هيكل قراغي مكون بن عدد من الفلايا الأولية ، أصغر الخلايا الى تعطى دلائل هذا الهيكل ، وحسب شكل الخلية الأولية يسمى النظام البالوري . ومن السبعة نظم البللورية المعروفة في الطبيعة قبل كل شيُّ يأتي في المقدمة بالنسبة الفازات، نظاما المكعب والسداسي .



فكل (١٨) جزء من الهيكل الفراغي المكعب

والفلزات التي تتبلور حسب هذين النظامن ليست هي أبسط الأشكال ، فخلاياها الأولية تحوى عِانبِ اللَّرَاتِ فِي الأَرْكَانَ ذَرَاتَ فِي مُنتَصِفٌ مَرَكُوْ الْمُبِكُلُ الْفُرَاخِي – مُكَعَبِ ذَو فَرة في المركز (شكل ١٩) أو ذرات في منتصف أوجهه ... مكعب ذو ذرات في منتصف أوجهه والأعمر هو الأكثر شيوعاً بن الفازات (شكل ٢٠).



فكل (١٩) مكعب دو ذرة في المركز مثل الكروم والحديد (تحت 911°C) والموليدتيوم والتثنال والوولقرام (التنجسان)

فكل (٧٠) مكتب ذو ذرات في منتصف أوجهه مثل الالومنيوم الرصاص ، الذهب ، الحديد (فوال 911°C) الإيديديم ، الكالسيوم ، التحاس والتيكل والبلالان والفضة .

شكل (٢١) النظام المدامي أكثرها كثافة مثل البريليوم والكادميوم ، وللافتهسيوم والتجانيوم والزنك .

الأهكال (١٩) الى (٢١) الملايا الأولية لا كثر الحياكل الفراغية شيوعا في الفلزات .

والهيكل السناسي يظهر فى الفلزات عيث يكون بين المستويين ذوى الست زوايا مستوى فيه تلاث ذرات .

> وهكذا يتكون الهيكل السداسي ، أكثر الهياكل كثافة (شكل ٧).

وطى ملم الوتيرة فإن الدوائر فى الأشكال تعطينا المكان المتوسط الملرة والمحلوط الموصلة بين الدوائر توضح شكل الحلايا الأولية ويظهر فى (شكل ٢٧) تصور أقرب إلى الواقع حيث رسمت الملرات (قلب الملرة 4 مالمرات الإلكترونات) على شكل كريات .

وأطوال أضلاع أحرف الخلايا الأولية ، أى المسافة بن المكان المتوسط للرة أخرى هي ثوايت المكان المتوسط للرة أخرى هي ثوايت المبكل الفراغي وهذه المسافات الصغيرة تفاس بالانجستروم ومسافة المبكل الفراغي الحسديد 4.87% ، والرصاص 4.95% وذلك عند درجة حرارة الجوالعادية .

وهناك فلزات نختلف هيكلها الفراغي عند درجات الحرارة الهنفة ، وهذه الأشكال الهنطفة لنفس الفلز تعرف بـ الألوتروف،(۱) أي ظواهر تعدد أشكال الهاكل الفراغية واختلافها لليللورات .

فاليوراليوم على سيل المثنال يفير ترتيب فراته مرتين أثناء تسخيصه من درجة حرارة الجو حق انصياره – وبالعكس عند التبريد – أي يظهر في فلالة أحكال من الحياكل الفراغية (حكل ٧٧) . بحق أنه في المناطن ان درجات الحرارة العلية في كل مرة تتحلق فيها درجة من أردة التغير ان ذرات عصر الإحراق تعيد ترتيب فلمبا ، بمض أن أحمدة الإحراق تستطيل باستمرار ، وتعيف الحوادث التاقية عبد تعيد أعيدة الإحراق المسترعة من اليوراليوم تستم علمه الاصحد عبد يورواليوم تصتم علمه الاصحد عبد يورواليوم تصتم علمه الاصدولية مؤونات على الالومنيوم أو يستمال بورائيوم تصاري على مصد المناشل أوكسيد أو يستمل اليوراليوم المناط عادة أخرى غير مصد المنشل أوكسيد أو تحرابة أو تدريه اليوراليوم عادة أخرى غير مصد المنشل أوكسيد



شكل (۲۷) خلية أولية ذات ذرة في المركز تشلمة كجمموعة من الكسرات



فكل (٧٣) تعد الأشكال الفرافية ليلاورات اليورانيوم .


⁽١) من اليرنائية، غطف ، مصاد = Allo ، أهكال غطفة = Allotrop (بالمقارنة متسارى = (١٥) أبي أشكال مصددة مضيرة .

١٠ ــ تغيرات الحديد النمي

عندما يتغير التركيب البلغوري في الحالة المتجمدة فإنه إما أن تسبلك حرارة أو تتتج حرارة ، حسب ما إذا كان ذلك محدث أثناء التسخن أو التبريد . وللملك في الفازات التي تتغير فيها الأشكال الفرافية البلغورات تظهر درجات الحرارة التي تعيد عندها فرات الهيكل الفرافي ترتيب نفسها كنفاط توقف تحت درجة حرارة الإنصبار ، وعلى سبيل المثال يعين (شكل ٢٤) منحنيات تبريد وتسخين الحديد التي .

ولو تابعنا مسار منحنى التعريد نجمد أن نقطة التوقف الأولى عند 1536°C وهي درجة حرارة تجمد الحديد الني وكية حرارة الإنصبار التي تنتج هنا تحفظ درجة حرارة الفائر المنصبر في نفس المستوى حتى تتبلور أخر نقطة من الفائر السائل . وبعد التجمد تكون كل حييات الحديد التي مكونة من مكمبات ذات ذرات في المركز طول بعد ضلعها 2,93Å ويرمز لهسده المكمبات بالحرف اليوناني و دلتا .

والحديد فى الفصيلة دلتا 8 يظل موجوداً مع استمرار التعريد حتى درجة حرارة 1392°C حيث تظهر نقطة توقف جديدة يتحول عندها الحديد من الفصيلة 8 المكتبة ذات اللرات فى المركز إلى مكتبة ذات ذرات فى متصف الأوجه طول بعد ضلعه \$3,68 . والمكتبات المتكونة ذات الملرات فى متصف الأوجه تسمى ع (جاما) ويسمى الحديد فى درجات الحوارة الأقل من 1392°C حديد من الفصيلة على المنافقة على المنافقة على المقالة على المقالة على المنافقة على المنافق



وتبرد العينة بعد ذلك لوثت طويل دون حدوث أى تفير سوى انكاش فى الحجم حتى درجة حرارة 2911° حيث تظهر نقطة توقف أخرى مرة أخرى ويتفير تركيب الفصيلة جاما ع الى تداخلت ذرات هيكالها حتى أصبح طول ضلع المكتب عندئذ له 3.63 وتتحول إلى فصيلة المكتب ذى ذرة فى المركز . والمكتبات النائجة عند 2°11 ذات اللرة فى المركز تسمى فصيلة ألفا وطول ضلعه عند 4°C2,90 أ10 تصل عند درجة حرارة الجلو العادية 2.86Å .

والحديد فى الفصيلة ألفا من مختلف عن الحديد فى الفصيلة ع دلتا فى طول ضلع المكتب نقط ويعزى طول ضلع الفصيلة دلتا ع الأطول إلى أنه عند درجة الحرارة العالية تكون ذباديات اللوات أطول ولذلك تحتاج للمسافات أكبر عبانى درجات الحرارة المنخفضة عندمايكون الحديد من فصيلة cc.

والتدرجات في المنحى التي محدث عندها التغير في الحالة الصلبة أقصر من التدرج الذي محدث عند التجمد نتيجة صغر كمبة الحرارة النائجة عند التغير في الحالة الصلبة عن تلك النائجة أثناء التجمد من الحالة المساقة

ومنحى التسخن الديد التي هو كما في كل الفائرات صورة ممثلة لمنحى التديد فكعبات الحديد في الفصيلة بن ألفا ذات اللزة في المركز تتغير عند التسخين حتى 191°و إلى مكعبات الفصيلة بن جاما ذات اللزات في منتصف الأوجه التي تنغير بالتالي عند درجة 1392°c إلى مكعبات 8 دلتا ذات اللرة في المركز

وتحدث مرحلة أهرى عند درجة حرارة $^{\circ}769$ حيث يفقد الحديد التي متناطبيت عند تسخيت حق هده الدرجة . وهذا التغير في الحواص يظهر على فكل تدرج صغير في المنحض ونفس التغير بحدث عند التيريد من «درجات حرارة أهل من هذه الدرجة . وكان المتعقد أولا أنه عبدت تقير في التركيب وسمي الحديد بين $^{\circ}769$ °C حديد الفصيلة $^{\circ}8$ عن الحد ثبت بعد ذلك أن أشيكل المراش البلورة نفسه لا يتغير أبي يظل هو نفس هيكل الفصيلة $^{\circ}9$ انفاء العديد عديد بيتاً $^{\circ}9$ في الخياة المبلة الأن والملك يكون الحديد عند درجة حرارة $^{\circ}719$ من تمول من لاح حسك من درجة حرارة $^{\circ}719$ من تمول من لاح حسك من

ونقاط الترقف فى منحنيات التبريد والتسخين للحديد التى يشار إليها بالحرف A (من الفرفسية يتوقف = Arrêter) وتحت هذا الحرف يوضح حرف r (١) إذا كانت نقاط التوقف تعبر هن التبريد ، ونقاط توقف منحنيات التسخين ستميز بحرف C (٢) وهذه النقاط هى فوق ذلك مرقمة .

ونقطة A تظهر عند الحديد الهنوى على كربون عند درجة حرارة ℃723 . ولتقطة التحول ﴿ وَقَطَةُ المَّحْوِلُ ﴿ كَانَ ال ﴿A ﴿ 8 ﷺ كَارَى أَصَالَمُ عَلَى الصناعة حيث يتحول الحديد في الفصيلة ألفا عن ذو اللّدات في المُحرَّد واللّذات في المُحرِّد في الفصيلة ﴿ جَاما ذَى اللّزات في وسط الأُوجِه واللّذي يتغير ثانية إذا انتخلفت درجة الحرارة عند نقطة ﴿ A .

refroidissement تبريد (۱) من الفرنسية تبديد (۲) من الفرنسية تسخين (۲) من الفرنسية د

١١ ــ التغر قالبناء الداعلي للفلزات نتيجة قوى عارجية

إذا تأثر فلز صلب عند درجة حرارة الجل العادية يقرة خارجية ، مثلاً إذا طرق عطرقة أو ثبى أو عرض للكسر ، فإن الحاسك الدرى لقطمة الفلز محاول الاحتفاظ بينائه .

وإذا أمكن باستصمال قرة أكبر التعلب على مقاومة الفائر فإنه يبدأ في التأثر ، ولكنه لا ينكسر بل يبدأ في التأثر ، ولكنه لا ينكسر بل يبدأ في تشهر على البارد) وتزداد مقاومته لأية زيادة في التشر (مقاومة التشكيل) ويلزم استخدام قرة أكبر باستمرار لزيادة التغير في شكل الفائد (زيادة التشكيل).

وإذا استمر الطرق تحمن الهطة التي تنتهي عندها تدرة الفاز على التشكيل وتبنأ العينة التي زاد صلها التشكيل في التشقق .

وقرة الفلز وقدرته على التشكل والتصلب تحت تأثير قوى خارجية من الحواص الهامة ذات القائدة العملية وتخلف هذه الحواص بالنسة للفلزات المخطفة وتتغير بتغير درجة الحوارة . ماذا محدث داخل البالورات صناما بيدأ الشكل ؟

لو فرض أن قطمة الفاز مكونة من بالورة واحدة بدلا من كثير من الحبيبات الغير منتظمة الشكل والحبيم ، ومثل هذه البالورات بمكن صنعها في المممل ، فإنه عند تحميل هذه البالورة حمل بسيط سواء بالشد أو الضغط فإن فرات ميكل هذه البالورة ستقرب أو تبتدد عن بعضها بمرونة فإذا توقف الصحيل تعود إلى أماكها القدعة ثانية ولذلك فإن شكل هذه البالورة يتغير تغيرًا مرنا (تشكيل مرن).


وإذا زاد التحميل زيادة كبرة تبدأ اللرات في الإنزلاق على مستويات معينة ــ مستويات الإنزلاق ــ من المستويات البائرية حيث تبدأ أجزاء من هيكل البلورية في الإبتداد عمياقة يعد فرى أو مضاهاته عن بعد فرى أو مضاهاته عن بعضها (شكار ۲۵)



شكل (٢٥) تها مجموعات درات ليلورة للتلصلة تحت تأثير التحميل الخارجي في الالالا لل من بعضها وترتب نفسها في الوضع المناسب الاتجاه التحميل . ويتم تشكيل البلورة المنصلة .

ولا تعود اللوات بعد ذلك إلى وضعها السابق عند رفع الحمل وقطعة الفلز قد تغيرت تغيراً دائماً . وكلما زادت مستويات الإنزلاق في فلز ما كلما زادت قدرته على التشكل . ولذلك فإن الفلزات التي تثارر في فصيلة المكتب ذي الدرات في منتصفات الأوجه مثل الألومتيوم والنحاس والنيكل التي لها ١٢ احيالا للإنزلاق تشكل بسرعة وسهولة على البارد . والفلزات التي تثبلور في فعيلة المكتب ذي الملوة في المركز عثل الحديد والمنجنز والموليدنيوم والتي لها ٤ احيالات المجزلاق، يجب معاملتها باحراس عند التشكيل . والفلزات التي تقبلور في فصيلة السداسي مثل الزنك والمنجنز ولها أحمَّالان للإنزلاق بحب استخدام سرعة بطيئة في تشكيلها على البارد .

وقوى الثاسك التي تزبط بالورات أفيكل البالورى بيعضها معروفة ، ولذلك من السهل حساب القوة اللازمة لإنزلاق جميع ذرات أحد المستويات في بالورة مثالية ، وتكون عندئذ القوة اللازمة لذلك كبيرة للناية من الثوة اللازمة في الواقع , والقوة الحسوية تكون ألف إلى عفرة آلاف مرة كما هي في البالورات الحقيقية بالنسبة للبانورات المثالية المصرة في المصل (١) .



تثير موضع اللرة .

وليست الذرات عموماً في حالة تتيم لها هيكلا خالياً من العيوب ، ولذك فالبالورات الحقيقية تحوى عادة عبموعة من التجاوزات من الهيكل المثالُ (عيوب الهيكل) ومن صوب الهيكل البالورى الله توجه في كل فلز مواضع الترسيبات على حدود الجيبات .

وتفير موضع الذرة في عمليات الإنزلال هو أحد عبوب الهيكل البالوري التي تنتج عن تجمع اللوات على مستويي من المستويات البالورية بينها تبعيد عن بعضها عند المستوي البالوري التاني (شكل ٢٩) . وعادة تمر خطوط كاملة من هذا التغير ، محاطة بعيوب الهيكل الذرى ، عبر كل البقورة. ويمكن أن تنتقل هذه الخطوط تحت تأثير قرة خارجية من صف من البلورات للاخر ، وهملية الإنزلاق تستمر هكذا في خطوات إنزلاق عل مستويات الإنزلاق ولللك تحتاج لقوة أقل .

والتصلب على البارد يمكن تصويره على أنه المواضع المعية الأخرى مثل : حسدود الحبيبات أو التغيرات الجديدة الله نتجت من التشكيل ، كذلك الشوائب اللَّي توجد عند مستويات الإنزلاق ترَّدى إلى تعطيل عملية الإنزلاق بشدة ولتخطى المقيات التي تزداد باستمرار عبب أن تزيد القوة المؤثرة باستمرار إلى درجة تنحي فيها مستويات الإنزلاق الأمر الذي يوادي إلى تصلب . وفي الفازات كثيرة البالورات تظهر إلى جانب هذا علية أخرى وهي حمليات الإنزلاق في البالورات المجاورة .

والمراحل الناتجة عن الإنزلاق عكن رؤيتها بوضوح تحت المحهر فى الفلزات المتبلورة العادية والشكل رقم (٢٧) يوضع خطوط الإنزلاق المنحنية التي نتجت حول الأثر الذي أحدثه منشور قياس الصلادة في عينة لامعة منمشة من الحديد التي .

وتختفي خطوط الإنزلاق ولا تظهر ثانية إذا لمعت العينة وتمشت من جديد لأن بناء الهيكل الفراغي

⁽¹⁾ Guy, A.G.: Petzow, G.: Metallkunde für Ingenieure, Frankfurt/Main: Akademische Verlagsgesellschaft 1970.



خارجية عن طريق البناء

التوأمي الميكانيكي.





400 : 1 فكل (٢٨) نفس الموضع بعد تلبيعه وتحشه مرة أخرى . عطوط الإنزلاق فير ظاهرة .

400 : 1 فكل (٧٧) خطوط الإلزلاق الناتجة عن أثر منشور قياس الصلادة في بالورات الحديد .

وبمكن تخيل البناء التوأمى : أن بعض أجزاء الهيكل الفراغي تنطبق بسرعة كبىرة جداً في أتجاهات معينة كما يظهر في الرسم (شكل ٢٩) .

والتشكيل الناتج عن ذلك صغىر بالمقارنة بالملك الناتج عن الإنزلاق ، وعكن رؤية هذه التشكيلات التوأمية تحت الحهر إذا جهزت العينة بعد التشكيل حيث أن الاتجاهات شكل (٢٩) الفرق بين الإلزلاق المتلفة في الهيكل الفراغي تظل موجردة .

(a) والنباء السوأس (b)

ويلاحظ حدوث التشكيل عن طريق البناء التوأمي في بعض الفلزات التي لها أحيالات إنزلاق كثيرة ، وفي حالة تعثر التشكيل بالإنزلاق . ومحدث ذلك عندما تعمل القوة المؤثرة فجسأة محيث لا تستطيع عملية الإنزلاق أن تبدأ في الوقت المناسب ومثلا يظهر في بالورات الحديد شرائط توأمية تسمى شرائط نوعان (شكل ٣٠) .

وهناك نوع آخر من التوائم الذي لم توضيح تطعيًّا بعد،ينشأ بعد المعاملات الحرارية . وهذه التوائم الناشئة عن النسخن تظهر في العينة المنمشة دائماً كأزواج من الخطوط المستقيمة المتوازية وهي ممزة لبعض الفلزات مثل النحاس والنيكل والفضة والذهب وعصل أن البللورات التوأمية الناشئة عن التسخن قد نمت من نويات تواثم(١)

¹⁾ Schumann, H.: Metallographie, 7. Aufl. Leipzig; Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1969.



400 : 1 شكل (٣١) توائم ثانجة من المعاملات الحرارية في بالورة (شرائط ترمان) من التجاس .



وإذا تكونت قطعة من الفلز من مجاميع عديدة ضر منتظمة من الحبيبات فإن هيكل كل حبيبة من الحبيبات قبل التشكيل على الباود سيكون في وضع متغير عن زميلاتها أى أنه ليس لها اتجاه واحد (شكل ٣٧) والحواص الميكانيكية (كقوة الشد والتمدد) للجبيبات المرتبطة بالاتجاء تعادل نفسها .

ولذلك يكون لقطعة الفلز خبر المشكلة نفس الحواص الميكانيكية في جميع الاتجامات وعند التشكيل على البارد بشدة تأخذ الهباكل الفراغية للبللورات أنسب وضع بالنسبة لاعجاه التحميل شيئًا فشيئاً.ويظهر للتركيب الداخلي اتجاه ويصبح له نسبج (شكل ٣٣).وتتيجة لللك يكون لها في اتجاه الإنزلاق خواص ميكانيكية (قوة الشد والقدد) أخرى عن تلك التي في الاتجاه العمودي للملك .

يستخدم الوصف ونسيج وإذا اتخلت بالورات المواد المدنية اتجاها عنداً ، وجانب نسيج التشكيل يعرف أيضاً نسيجالسياكة (الطر شكل:١٥) ونسيج النو (مثلا في الطبقات الناتجة من الترسيب الكهرب) ونسيج إمادة التيلور .



فكل (٣٧) قلز غير مشكل . الخواص المكانيكية واحدة في جميم الاتجاهات .



فكل (۲۲) فلز مفكل عل البارد . أخواص المكاليكية في اتمِاء الإنزلال غيرها في الإنهاهات الأخرى.

و يمكن أن يستمر الاتجاه الواحد للبلاورات حتى أن خطوات الإنزلاق في الفلزات ذات البللورات الكثيرة تستمر من بالورة إلى أخرى في الهيكل المعلل للبللورات المحاورة .

وبريادة التشكيل على البارد فإن المادن النقية كثيرة البالورات والسبائك المتجانسة تسلك سلوك البالورة المنفصلة ويظهر هذا في الشكل (٣٤) كثال الصفيحة رقيقة من النحاس الأصفر المتجانسة (سيكة من النحاس والزنك %7.5% محاس مكونة من بالورات عملول صلب) وقد شكلت الصفيحة المكونة من حبيات دقيقة جداً على البارد ، وسلكت الحبيات النقيقة الكثيرة المشكلة والبالورات التي أعدات نفس الاتجاه مسلك البالورة المفصلة ، وانتقلت محطوات الإنزلاق لداخل كل الطبقة

المشكلة من بالورة إلى أخرى .



فكل (٢٤) خطوط الإنزلاق الى ظهرت عند تشكيل

صفيحة من تحاس أصفردقيق ومتجانس الحبيبات في الطبقة

اتى حدث فيا التشكيل .


200:1

ولما كانت مقاومة الإنزلاق الصفائح التي يظهر سها النسيج تختف باشتلاف الاتجاء فإنه تتكون أطراف صفيرة (شكل ٣٥) إذا صنت من مثل هذه الصفائح قطع بالسحب الشديد.

وتى صنامة المفاطلات الذرية فإن الحقيقة الآثية مهمة : وهي أن المراد

المُشتة لها القدرة على تغيير حواص المواد الصلبة حيث تسطيع النيواثرو نات السريعة أن تطرد الدرات من مكانبا في الهيكل

الفرائي ، والذرة الى طردت من مكانها يمكنها أن تثبت نفسها بين ذراتين من ذرات الهيكل .



فكل (٣٥) تكون أطراف من محب وماء صفير من الأثومتيوم وإلى العن فلز ليس له أطراف .



شكل (۲۹) تغير صفات الفاز تتيجة فلف اليوترونات (1) يوترون N ل يقتف في الحكل الباوري ويقابل درة من درات الهيكل (ب) الصدة فحية لدرة من أن تقلف الدرة من حكايا ويصرف اليوترون وينفأ مكان حال في الهيكل اليوري (ب) المارة للظلقة ه حضرت ه نفيا ين درين من ذرات الهيكل البلوري. المؤامل البلوري ويهجو المسدة تصطر تشوم الهركل البلوري ويهجو المسدة تصطر

ويظهر هذا بالتفصيل ويتبسيط قديد في (شكل ٢٩).
واليوترون المن غير الجيف الدوة على أن يقذت
لا تستمر في أماكن بين فيرها من الدوات المقلولة
المرافي بل تلبيجة اكتسابا طاقة حركة من
اليوترون ، تقلف بنيرها من المدرات من أماكنا
المالية في الميكل القراض وحدد من القرات في أماكن
بين الدوات الإهرى في الميكل البالوري (عيوب
بين الدوات الإهرى في الميكل البالوري (عيوب
من الموترون . وهذه الميرب يمكن أن تقد الميكل
البالوري وبلك تجمل المغلز صابا قصاماً كا لو كان
تقد تعرص تشكيل مل البارد (السلب يأهمة البيرترون).


وكلما نشأت المواضع الخالية في الهيكل المبلوري بهذه الطريقة كلما كان من الممكن أن تميزها الدرات المنطقة ، ومند ثبات التعرف ومند ثبات التعرف وراب . ومند درجات الحرازة ، تحاول وحدوب ومند درجات الحرازة العالمية الله وعلى المنطق على المنطق على المنطق المنطقة الم

١٢ ــ إعادة التباور وتمو الحبيبات

Sagel, K.; Werkstoffe unter Bestrahlung, in ; Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle, 2. Aufl., Düsseldorf ; VDI-Verlag 1960.

^{2.} technica 1966, Nr. 24, S. 2390.

وفى الحبيبات التى حدث فها تشكيل كبر أصبح الهيكل البالورى فى حالة عدم انتظام شديدة لدرجة أن اللمرات محاول تكوين هيكل جديد . وعند التسخن تتكون أعداد كبرة من البالورات فى المواضع الغير متنظمة ولكنها لا تستطيع أن تنمو كثيراً لأنها ستراحم بسرعة مع غيرها من البالورات الهاورة إلى تكونت من جديد . أى أنه بعد تشكيل شديد على البارد ينشأ تركيب من كثير من البالورات الهامة ، تركيب دقيق الحبيبات .



فكل (٣٧) فرح مرتب لعبلية إمادة التبلور ولكي لا يكبون الفرح هامضاً أندير فقط إلى هيكل البلارات اللي تكونت من جديد .



التبلور العالية . إعادة التبلور وزمن أو مدة التسخن . ودرجة حرارة إعادة التباور .

> 1:1 فكل (۲۸) مينة عابور قد من الالومنيوم التي أعيد تبلورها مند درجة حرارة 500°C .

وإذا نشأت عن التشكيل القليل على البارد مواضع غير منتظمة قليلة ، فإن ذرات البللورات المحاورة تبني في البللورات القليلة ، التي تبلورت من جديد ، حتى أن التركيب أساساً ينسي ويتكون من جديد بانتظام ، أى أنه تنشأ فقط حبيبات قليلة كبرة .

ولما كانت اللرات تحاول تكوين هياكل بالورية جديدة بسرعة ، تزيد كلما زاد عدم انتظام الهياكل القديمة ، فإن اللرات تبدأ في تكوين المياكل الجديدة عند درجات حرارة أقل كلما زادت كمية التشكيل على البارد.أي أن عملية إعادة التبلور ثم عند درجات حرارة أقل كلما زادت درجة التشكيل.

وعند درجات حرارة إعادة التبلور العالية تبدأ بعض البللورات المتكونة من جديد في ابتلاع بعضها ، وينشأ ذلك لأن الحبيبات الأقل ثباتاً في هيكلها تنضم إلى جاراتها الأكثر ثباتاً وتنمو مع بعضها في حبيبة جديدة ، وكل حبيبة تحوى مواضع فعر منتظمة تكون أقل ثباتًا ، ونمو الحبيبات هذا لا يتوقف بانباء عملية إعادة التبلور إذا ظل الفلز موجوداً عند درجة حرارة عالية أي حيث تكتب اللوات حرية حركة كافية (إعادة تبلور ثانية) ونمو الحبيبات من أسباب تكون حبيبات كبعرة عند درجات حرارة

وحجم الحبيبات الجديدة المكونة نتيجة عملية إعادة التبلور ف الفازات النقية يعمد تماماً على درجة التشكيل ودرجة حرارة

والفلزات المستعملة في الحياة العملية ليست نفية تماماً والشوائب تعطل نمو الحبيات . والقاز الهنوى على شوائب كثيرة ستنتج إعادة تبلوره حبيات أدق من الفلز الني عند نفس درجة التشكيل

(شكل ٣٨) يبن عينة شد لخابور من الألومنيوم التي وتليجة لشكل خابور عينة الشد فإن العينة استطالت بغير انتظام عندما صيت . وعند تقسرها لإعادة التبلور بعد ذلك نشأت حبيات دقيقة في المنطقة التي تأثرت كثيراً بالسحب وحبيبات كبيرة في مكان المقطم الكير اللي لم يتأثر كثيراً في عملية السحب. وعن طريق هذه التجربة عكن إثبات ميل الفلزات عند التخمير بعد التشكيل على البارد لتكوين حيبات كبرة .

ثانيا: السياسسك

١ _ كلية علية

لفلزات النتية ، خواص قليلة تكون فيها هي الأحسن مثل التوصيل الكهربائي والقدرة على التشكيل اللدن.

والحواص المطلوبة لمعظم الاستعمالات الصناعية يحصل عليها عن طريق السبالك .

والسبائك هي خليط من القائرات أو من الفائرات والعناصر خبر الفائرية ، تمخفظ فها ديمات الفائرات . وعن طريق امكانية إضافة الفائرات والعناصر الغير محدودة بمكن تغيير خواص السبائك لإنتاج أنسب المواد غضلف أغراض الاستعمال . وبالاستمرار في تجارينا تلعب خطوة أخرى لإنتاج وفعص سبائك ثنائية مكونة من عنصرين .

وفى معظم الحالات تنتج السبائك بصهر الفاز الأصلى أو الأكثر كية ثم إضافة العنصر الآخو فى الحالة السنصر المفسط الآخو فى الحالة السائلة أو الصلة ، وتنشأ الصعوبات إذا كانت درجة حرارة انصهار الفضو المقال الكية أعلى بكتبر من درجة حرارة انصهار الفلز الفائب ، فتسخين الفلز الفائب إلى درجات حرارة أكثر بكثير من درجة حرارة انصهاره قد يكون مضراً أى أن يتبخر الفلز أو يبدأ فى إذاة كيات كبيرة من الفازات الى تخرج عند صب الفلز فتسبب فى أن يصبح الفلز المصبوب اصفحها ، وإذا كانت السيكة تتكون من عناصر لها درجة حرارة انصهار الحيكة عكن أن يبدأ بصنع قطع صفعرة من المناصر ذات درجة حرارة الإنصهار الأعلى كأساس السيكة ، و ممكن إذا المناصر ذات درجة حرارة الإنصهار الأعلى كأساس السيكة ، و ممكن إذا المناصر ذات درجة الإنصهار الأعلى قبا فيا يعد فى الحالة المنصورة ، ولذلك لا تحتاج لرفع درجة الحرارة بدون داع .


والفلزات المختلفة تتدامل مع بعضها ومع غيرها من المناصر باختلاف شديد فهناك فلزات تتحد مع بعضها وغيرها من المناصر في الحالة السائلة أنحاداً كاملاً ونظل على ذلك في الحالة العبلية ، أوتتحد أعاداً جزئياً . ويعضها يتحد مع بعض في الحالة السائلة ولكن كلامها يسلك سلوكه الحاص في الحالة الصلية . ويعضها لا يتحد مع بعض في كل من الحالة السائلة والصلية .

٢ -- عدم الذوبان الكامل في كل من الحالتين السائلة والصلبة:

وبالبدء في آخر حالة ذكرت فإنه في كل من الحالة السائلة والحالة الصلبة فإن كل عنصر من

عناصر السيكة يتبع قانونه الحاص ، ومثل هذه السبائك وجب تسميها وتخاليط ؛ لأنها لا تني بأحد الشروط الأساسية السبيكة الحقيقية وهي أن عناصر السبيكة بجب أن تلوب ذوباناً تاماً في الحالة السائلة .

والقاعدة الملحوطة بالنسبة الأغلب السبائك وهي أن درجة حرارة انصبار السيكة تخطف عن درجة حرارة انصبار مكرن من مكونات السيكة ينصبر عند درجة حرارة المسادة والمنصر فو درجة حرارة الانصبار والمنصر فو درجة حرارة الانصبار الأعلى هو النبي يتجعد أولا ويظل الآخر سائلا حي تنخفض درجة الحرارة كثيراً وتسمع لله بالتجعد . وإذا تركت مثل الحد السيكة تتجعد دون تأثير خارجي فإن المنصرين المكونين ميزسان كي طبقة المناسب للاستعمال ميما ، وهذا الخليط المرسب غير مناسب للاستعمال وتريدها بسرعة مكن تحافي تكوين تلك الطبقات ومكن وتريدها بسرعة مكن تحافي تكوين تلك الطبقات ومكن بلك إنعاد خليط منظم التوزيع من كلا المتصرين المكونين الميكذة .



100:1

شكل (٣٩) برونز روئان بل (غير حشش) التكوين الأسامى الفاتح أعامي ، البقع الداكنة رصاص .

وبهده الطريقة تنتج السبيكة المعروفة بالبرونز وهي خليط من النحاس والرصاص (شكل ٣٩) وتستعمل في صنع سبائك كراسي الدوران وبمكن للرصاص هنا أن يقرم مجهمة التشحيم لمدد قصيرة إذا تعطل وصول الزيت إلى كرسي الدوران وفوق ذلك تشتبك القطع الفازية الصلبة الدقيقة التي تصل إلى كرسي الدوران مع قطع الرصاص وتدفن فيها وبذلك لا يحدث من هذه القطع الفازية أية أضرار .

٣ – نظم السبائك الأويتكتيكية

يتكون هذا النوع من السبائك من عنصرين يلوبان فى بعضهما ذوباتا تاماً فى الحالة السائلة ، ولكن عند التجمد تكون ذرات كل نوع بالورانها الحاصة وفى الحالة الصلبة يوجد خليط من البللورات تمحوى كل منها أحد عنصرى السيكة فقط .

ولما كانت البللورات المختلفة المتكونة عند تمش عينة من هسلما النوع من السبائك تختلف فى تفاعلاتها مع محلول النمش ، فإنه يظهر تحت الهمير نوعان من الحبيبات .

وصد النظر لمنحنى تبريسد إحدى هسلم السبائك (شكل ٤٠) يلاحظ عسدم وجود نقطة توقف تتجمد عندها كل السيكة ويظهر بسده التجمد أى انقصال أول البلارات سـ على شكل دحنية ، على منحنى التبريسـد السلدى يستمر أى الميل ، ولكن ليس ميلا شديداً ، وباستمرار انتخاض درجة الحرارة يزيسـد انقصال البلارات ، وفجأة تظهر نقطة توقف يتوقف عندها انخفاض درجة الحرارة وتتجمد بفية السبيكة المتصهرة عند درجة حرارة ثابتة كأتها فلزنتي




شكل (٤٠) منحض تبريد سبيكة تامة اللوبان في الحالة السائلة ، وغير ذائبة عل على الإطلاق . في الحالة العملية .

ويسمى الجزء من منحى التبريد من بدء ظهور و الحنية و وحى النقطة الى انقصلت ما آخر بالورة دمجال التجمد أو فترة التجمد و والقطة على المنحى الى بدأ عندها التجمد تسمى نقطة السيرلة والتملة التي تجمدت عنده آخر بالورة تسمى نقطة التجمد .

ولشرح توهية هذه السبائك تمضر سبائك كثيرة سائلة تخلف نسب عنصرجا المكونين ها وتواعد منحنيات تبريد لهذه السبائك (شكل 11) التي سيشابه

عدد شهار شكل ٤٠) . ونقاط بدمالتجمد أو نقاط السيولة تظهر عند درجات حرارة عتلقة والتجمد يتميى عند نقطة توقف (نقطة توقف المراحة على الرخم من أنها صبيكة وليست ظفراً نقياً . حميم نقط السيولة ونقط التجمد توقعها في شكل بياني – عمل الإحداثي الأفتي فيه تركيز كل


جميع نقط السيولة ونقط التجمد توقعها في شكل بيانى – عمل الإحدانى الأفل فيه تركز كل السبائك المتمل تكويها بن المنصرين أ ، ب النفين وعمل الإحدانى الرأسى درجة الحرارة – إذا وقعت جميع نقط السيولة من منحنيات التعريد فإن الحط الواصل بيها جميعاً سيكون على شكل حوف V عما يظهر أن درجة حرارة الصهار كل من المنصرين أ ، ب تنخفض نتيجة تكون السيكة والحط الناتج من توصيل كل نقاط السيولة يسمى خط السيولة ونقع جميع نقط التوقف للتجمد الهائى هند



فكل (1) استتاج فكل التجد لكل السبائك الكونة من العتمرين أ ، ب من متحنيات التجمه لكل سيكة في حالة الغوبان التام في الحالة السائلة وعدم اللوبان العام في الحالة الصالمة .

نفس درجة الحرارة والخط الواصل بن نقط التجمد - ويسمى خط التجمد - هو لهذا السبب خط أفيى.

ويقسم خطا السيولة والتجمد الشكل إلى أربعة أتسام (شكل ٤٢) توجد فى كل قسم حالة معينة فى المتطقة فوق خط السيولة تكون السيائك سائلة ، وتحت خط التجمد تكون صلبة ، أما بين خطى التجمد والسيولة فى القسمين الباقين فتوجد بالورات وسييكة متصهرة . والشكل بأكمله يسمى منحى إنزان ، وهو عثل كل السيائك بن المتصرين أ ، ب




الداخل. كيف تبدو السبائك الهنتلفة إذن تحت الهيهز ؟ باستخدام الشكل (٣٤) عكن ملاحظة ثلاث سبائك أثناء التربيد ، وكما هو معروف فإن الفلزين النفيين أ ، ب سيتجمدان

على هيئة حبيبات غر منتظمة الشكل.

وتسمى الطريقة التى تستثج بها متحنيات الإتران من منحنيات التبريد (التحليل الحرارى) . ويمكن الحصول على معلومات أخرى عن طريق الفحص الحجوري للتركيب


40% المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخد



فكل (٤٣) منحض إتراث لكل السبائك بين المتصرين أ دب التي تلوب في يعشها تماماً في الحالة السائلة ولا تلوب على الإطلاق في الحالة الصلية .

 (أ) يافروات أنافية ~ (ب) بالورات ب نقية ~ (ب) أويتكتك من يالورات أ، ب ~ (د) بالورات أولية من أوسط أويتكتك من يالورات أ، ب ~ (ه) تركيز السيكة المتصهرة الباقية من السيكة 1 هند درجة حرارة ت (و) بالورات أولية من ب وصط أويتكتك من يالورات أ، ب كل السيائك التي تقع على يمن ويسار السبيكة رقم (٧) ذات التركيز بما التي تجملت كالهار التي تحاول الوصول ، ولو جزئياً ، إلى هذا التركيز عن طريق تكوين بالورات من الفار الموجود منه فرات زائلة .

وبالنسبة للسبيكة رقم (1) تتكون عند التجمد بالورات أولية مكونة من فرات الفائر أ فقط وتجمد هده الباليرات الأولية التي افقصلت الفرصة والوقت كي تنمو ، وتقل فرات الفائر أ في السبيكة تشجة استمرار استهلاكها في تكوين بالورات أولية ويتغير تكون بافي السبيكة المنصرة واستمرار ويقترب أكثر التركيز ي . (وإذا أريد معرفة تركيز السبيكة المنصيرة الباقية أثناء فترة التجمد عند درجة الحرارة مثلا يرسم خط أفق من القطة ت حي يلاقى خط السيولة في تقطة تفاطح تبن على خط التركيز بافران المنصور عند درجة الحرارة و ت . وإذا رحمت خطوط أفقية ووجبات حرارة أقل من درجة الحرارة و ت » للبت أن تركيز بافي السبيكة المنصير حسنيجة لمنوارة و ت المنتب أن تركيز بافي السبيكة المنصير حسنيجة على المنافرارة على تطريق المنافران أن تركيز السبيكة والمبتدى درجة الحرارة حتى تصل إلى خط المنحدة منكرين بافورات أولية السبيكة تركيز السبيكة تركم ؟ . وسيتجمل بالموارقة المنافران أن المناز الفلز أ فلزاً أكثر لميونة والفلز ب أكثر صلاية السبيكة المنبيكة تكلما زادت تكونت ، وإذا كان الفلز أ فلزاً أكثر لميونة والفلز ب أكثر صلاية السبيكة كلما زادت تهملانية المنبيكة تلما السبيكة المناز المناز الفلزة السبيكة كلما زادت تهد المناد المناز المناز السبيكة كلما زادت تسبيط بالمناز المناخ السبيكة كلما زادت تسائية المناز ب (تصلب السبيكة كلما زادت تهد المناز ب (تصلب السبيكة) .




100:1

ذكل (22) متحق التراث سبائك الزلك والكادميوم بالورات أولية من الزلك فى أويتكتك من الزلك والكادميوم . بالورات أولية من الكادميوم فى أويتكتك من الكادميوم والزلك .

ويسرى على السيكة رقم ٣ نفس ما قبل عن السيكة رقم (١). فقط ستختلف في أن البلورات الأولية المنفصلة هي بالورات مكونة من فرات الفاؤ ب .

أما بالنسبة المسيكة رقم (٢) فأن تفصل من السيكة المتصورة أية بالمورات قبل التجمد النهاق ولن يرجد هناك مجال نجمل تضمل فيه بالورات أولية بل لتجمد هلم السيكة كفلز في عند درجة حرارة البهة بالمورات أ ، ب التي تسمى أويتكنك (وهي الكلمة اليونانية لجيد الانسجار) . وماده التسبية ترتبط بنظم المساهار) . كل الإوران أو يتكيكي ، والدركيب شكل الإوان أو يتكيكي ، والدركيب الداخل الذي تظهر فيه البالورات الأوليك عاملة بالأويتكيكي كم والدركيب



شكل (63) يلورات أولية مزدوجة التجة من التبريد الزائد مينة في جزء مبسط من منحني إتزان سبائك الألومنيوم مع السليكون.

اثيجة انفصال البلارات الأولية . وتسمى الشعلة التي يلتى فيا جرءاً خط السيولة يقطة الأويتكتك ، والسيانك التي على يسار يقطة الأويتكتك هي سيانك أقل من الأويتكتك والتي عينها سيانك أكثر من الأويتكتك .

وكتال عمل حقيق يظهر معمل أو شكل الإتراث لسيكة الزلك والكادموم (شكل) 4) مع صورة تقريب الداخل لسبائك أقل من الأويتكنك . وفي المنجل المؤلف المنجلة في المنجلة في المنجلة في المنجلة في المنجلة في المنجلة الأولق النسبة المارية للمنحسر التات المكونة السيكة ونسبةالمتصر الأول النسبة المنجلة . مائة .

وفى الحياة الواقعية محدث أحياتاً أثناء تجمد السبائك الصناعية تعطيل لعملية التبلور ينتج عنه تركيب داخلى غنطف كتمرآ هما نجب أن يتكون حسب منحنى الإثوان النظرى .

ومن هذا النوع : البلارات الأولية المزدوجة التي تظهر كثيراً في سبائك الألومتيوم مع السليكون بالقرب من نقطة الأويتكتك وبينها جزء منحنى إئزان سبيكة الألومتيوم مع السليكون الظاهر فى (شكل ٤٥).

فحسب متحى الإثران بجب أن تتاصل من السبيكة لما عند درجة حرارة السيولة T بلاررات سيلكون أولمة ، وإذا لم تنطمل هذه المبلورات تتبجة العطل عمله العبلورات التبجة العسب في الآب بارد مثلا ، فيمكن أن تبد دالسبيكة السائلة أمين المتعاد في التب تحط السيولة) ثم تتفصل بالمبلورات الأومنيوم المنظملة سيهوقف العربية الإكثر من اللازم وتنظمل بالورات السيلكون من السبيكة السائلة أثناء ارتفاع درجة عالمرارة حتى تصل إلى درجة حرارة الاويتكمك ينفصل أويتكمك مدرجة حرارة الاويتكمك ينفصل أويتكمك مدرجة حرارة الاويتكمك ينفصل أويتكمك مكون من بالورت صغيرة من الاومنيوم والسيلكون . وبعد التجمعة يكون التركيب الداحل عبارة من أويتكمك من الالومنيوم والسيلكون أوية تموه وبالورات أولية من الوايتيوم وبالمورات أولية من الوايتيوم وبالمورات أولية من الوايتيوم وبالمورات أولية من السيليكون كا هر موضح بالمذكل (مه) .


\$ -- المركبات البينية

تكوين سبائك من الحديد مع الكربون هو من الحقائق ذات الأثر الكبير في الطور الصناعي ، وتمكن أن يتواجد الكربون نقياً في التركيب الداخل لجله السبائك أو أن يتحد مع الحديد على هيئة كريبد الحديد (المادلة الكياوية Fa₃C) وتمكن التأثير على ميل الكربون للتواجد في إحدى هاتين الصورتين عن طريق سرعة التعريد أو إضافة عناصر أخيري للسيكة مثل السيليكون أو المنجنز

وكرييد الحديد من المركبات البينية(١) التي تظهر كثيراً في السبائك ولها تركيبها البالوري الحاص الذي نختلف عن التركيب البللوري للعناصر المكونة له ، ويظهر في صورة معقدة . ولهذا فكثير من إلم كبأت البينية صلبة وقصفه . وعكن أن تنشأ المركبات البينية مباشرة بالتندر من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أو بالتحول في الحالة الصلبة .

ولا تلبع المركبات البينية بالضرورة القواعد أآبى تتبعها المركبات الكهاوية من حيث أن الذرات المختلفة المكونة أل توجد بنسب معينة بالنسية لبعضها . كيف يكون منحى الإنزان لسبكة ثنائية إذا كان عنصراها يكونان معا مركباً بينياً ؟ بجب أن يلوب العنصر ان في بعضيما في الحالة السافلة تماماً وأن لا يلوبا على الإطلاق مع بعضهما في الحالة الصلبة ، كما في النوع السابق. وتأخذ أولا الحالة السيلة آلتي يظل فها المركب البيني عند النسخن موجوهاً 100 h.A حى ينصبر عند درجة حرارة ثابتة (ينصبر دون أن يتحلل). ويبن (شكل ٤٦) مثالا لللك : العنصر A ، العنصر B يكونان المركب البيني V بنسبة %45 A ، %45 البيني V x+V ويقسم المركب البيني منحنى الإنزان إلى جُزءين لكل جزء منهما شكل إتزان أويتكتيكي مستقل والجزء رقم I عثل كل السبائك المكونة من المنصر ٨ ، المركب اليني ٧ بينا الجرء II عثل كل السبائك المكونة

من المركب البيني والعنصر B .



شکل (۶۹) منحن إثران يوجد به مرکب بیش ۷ = مرکب بیش .

والبلاورات الأولية هي والأويتكتك عكمها أن تأخذ صوراً جميلة أو خاصة بها محزة لها . والأشكال (٤٧) حَيْ (٥٢) صفحة ٤٠ تبن كَيْف تكون الطبيعة صوراً متغيرة من أنواع البالورات .

⁽١) كلمة مركب بيني تعني مركباً من فلزات . ولكن اللافلزات مثل الكوبون والأوكسيجين والفسلور والكبريت تكون مع الفلزات مركبات لها حواص فلزية ، وذلك يطلق هذا الاسم على هذه المركبات أيضاً .



شكل (٧١) أويعكمك الزلك مع



ألمانتيسوم .



فكل (٤٩) أويتكتك النحاس مع أوكسيد النحاس - بالورات أولية



من أوكسيد التحاس .



200:1 شكل (٥١) أويتكتك الألومنيوم مع الجرمانيوم - بقورات أولية من أجرمانيوم . الأشكال من ٤٧ إلى ٧٥ بالورات أولية وأويتكتك (حمت بمعرفة ايفاكورمان) .



500:1 فكل (٤٨) أويتكنك اللضة مع التحاس - بالورات أولية من الفضة .



فكل (٥٠) أويتكنك الألومنيوم والسيليكون - بالورات أولية مزدوجة من الالومنيوم (فاتح) ومن السليكون (غامق) واقية من العبر يد الزائد عن الحد .




200:1 شكل (٥٧) أويتكتك الحديد مع كربيد الحديد , بالورات أولبة من كوبيد الحديد .

٥ - التفاعلات البرتكيكية

منحنيات إتران السبائك تصبح صعبة نوعاً ما عندما تكون المركبات المتكونة غير ثابتة حتى درجة حرارة الانصبار ، بل تتحال ، وهذا التحال بريط هو الآخر بظاهرة حرارية حيث تظل درجة الحرارة ثابتة على الرغم من مد السيكة بالحرارة وتظهر نقطة توقف في منحنيات التهريد أو القسخين لمدة قصيرة وعند هذه التقطة يتحال المركب اليني إلى مادة جديلة وسيكة منصيرة والتفاهلات التي فها يتحال عند التسخين نوح من البالورات إلى نوع آخر من البالورات وسيكة منائلة ، وبالتالى عند التريد تتحد بالورات متفصلة مع السيكة السائلة مكونة نوعاً جديلاً من البالورات ،تسمى تفاهلات بعر تكيكة .

وتتوضد هنا أيضاً حالة ذوبان العنصرين ، تمام الذوبان في الحالة السائلة وعدم ذوبانهما تماماً في الحالة الصابة . فيجانب خط الأويتكتك ، وذلك الحالة الصابة . فيجانب خط الأويتكتك ، وذلك عند درجة الحرارة التي يتكلك ، وذلك عند درجة الحرارة التي يتحلل فها المركب البيني V . فوق هذا الحط ستوجد بالورات من B والسبيكة المتصبرة (شكل ١٩٣) .



الجزء الأيمن المهشر منه وضعى الجزء الأيس منه يبين الفلز Λ الذي والمركب البين ∇ وجد أنه منحى إثران لسيكة أوتتكيكية بينهما . فيق فحص جزء الشكل المهشر الذى تغير تنيجة التفاعل البرتكتيكي والجزء المهشر من الشكل (Υ 6).

قإذا صرف النظر في هذا الشكل عن

ومن ملاحظة المركب اليبني عند التسخن الله يدأ في الانصبار والتحلل في تفس الوقت عند الرصول إلى درجة حرارة البرتكتك وسينشأ عند درجة حرارة

فکل (۹۳) مثال منحی انزان به تفامل بدر تکنیکی

الأويتكنك الثابة بالورات £ وسيكة منصهرة وبعد إنتهاء التناهل البرتكنكي ترتفع درجة الحرارة ... على فرض أن النسخن مازال مستمراً ... وتلوب بالورات £ تدريمياً حتى تنصير كلها عند الوصول إلى خط السيولة . وإذا بردت هذه السيكة نفسها ثانية في الحالة السائلة فستنفصل بالورات £ من السيكة المنصيرة .

وعند درجة حرارة البرتكتك تتفاعل بالورات ® التي انفصلت مع باق السيكة المنصرة وتكون المركب البيني وينتج عن ذلك حرارة وتسهلك كل فوات القلز ® في هذا التفاعل لأن العدد الموجود منها هو القدر الكافي لتكوين المركب البيني المؤذا بردت سيكة منصهرة يتركز K₁ فستتواجد عند درجة حوارة البرتكتك بالورات من B أكثر من اللازم لتكوين المركب البيني فتتبق البالورات الزائدة عن اللازم كما هي ولا تشرك في التفاعل المرتكيكي وتحت درجة حوارة الدرتكتك سيكون التركيب الداخل للسبيكة بالورات أولية من B محاطة بالمركب البيني V المسمى بعرتكتك .

وكذلك فإن السيكة المنصهرة ذات التركيز يكا أن يوجه بها عدد كاف من بالورات 1 التفاعل مع السيكة المنصهرة إلى مع السيكة المنصهرة إلى مع السيكة المنصهرة إلى السيكة المنصهرة إلى المبتبكة المنصهرة المن المبتبكة المنصهرة المن الله المن وجة حرارة البرتكنك ونصل إلى نظام الأويتكنك السيط ثانية . وبزيادة التريد تنفصل بالورات المركب البيني مباشرة من السيكة المنصهرة دون تفاعل برتكنك وتتجمد علم سابقاتها من بالورات المركب البيني التي انفصلت بالتفاعل المبرتكيتكي وتتجمد علمه السيكة المبالاً كما في الفكل (28 ه) .

وفى الطبيعة لا تحدث التفاعلات البرتكتيكية أثناء التبريد جلمه السهولة التي صورت نظرياً .
ومفهوم طبعاً أن البلاورات الأرابة تضاعل مع جزء من السبيكة السائلة التي تحيط بها وينشأ حول البلاورة
الأولية الفاز التي خطاء أو تشرة من المركب الجديد يتطلب استموار لتضاعل بين البلاورة الأولية والسبيكة
المائلة في سبيكة بتركز بيكا أن ينشأ في الطبيعة التركيب المثالى الموجود في الشكل رقم (43) حيث
توجد قدرة من المركب البيني عاطة بأويتكتك مكون من بالاورات الفاز A والمركب البيني ، بل ستوجد
قشور ما المركب البيني الناشئ من التفاعل البرتكيكي والمفصل من السيكة المنصرة الباقية مغلقة
لقلوب داخلي من بالدورات القائية (شكل 80) ولماكات الشور المفلقة عن التفاعلات البيرتكتيكية
فقد جاه المجها من الكلمة اليونانية بيرتكيك التي تعنى 8 مبني حول ع



شكل (30) تركيب دامل مثال ناتج من تبريد بيلي "جداً . بلورات مركب بين ناشئة من تفامل بير تكيكي عافة بالورات مركب بين ناشئة من السيكة المتصبرة مباشرة موجودة في ولمركب البيني . والمركب البيني .



شكل (هه) التركيب الداعل الحقق بعد التبريد العادي : بانايا بالورات الغاز B النقية عطاء عركب بيني نائل، من التطاعل البر تكتيكي ومركب بيني منفصل مهاشرة من السيكة المنصيرة البالقية في أويتكتك من بالورات الغاز A والمركب الييني،

شکل ¢ه و ۵۵ الترکیب انداخلی لسبیکة ذات ترکیز یکم (شکل ۴۵)

ور الشكل ٥٦) بين أحد الأمثلة العملية لملم الفشور المغلقة فى تركيب داخلي لسبيكة يورانيوم مع ألومنيوم تحوى 36٪ يورانيوم حيث انفصل أولا المركب البيني وUAl رمادى فاتح) والتفاعل البرتكيكي أنتج الفلاف المكون من LAL (رمادى غامق) وتجمدت بأقى السيكة على شكل أويكتك مكون من UAL ، AL وبالتهريد الزائد عن الحد نشأت قبل التجمد البائى بالورات أولية من الألومنيوم تظهر كبالمورات كبرة فأنحة شبه مستديرة فى التركيب الداخل.

وفي حالة التعريد البطئ المثل هذه السبائك تحاول الطبيعة أن تعادل القروق في التركيز فالمدرات الوال لنجا عند درجات الحوارة العالية عاقة حركة تمكنها من أن تلبادل أماكنها مع الدرات العاورة ، وهكذا تبدأ عملية تجول عامة للمرات العركيب الداخل الراغية في أن تعادل المووق في التركيب الداخل الراغية وبعد التجعد النبأتي تصبح اللارات مع المتفاضل مرجة الموارة أقل نشاطاً وتعادل القروق في درجة الموارة أقل نشاطاً وتعادل القروق في التركير هذا للقروق في التركير هن طريق الانتشار يوقف بالتدرير .

أي أنه كلما ظلت سبيكة في درجات حرارة

عالية كلما أصبحت عملية ألانتشار أكثر كالا

وفى الحياة العملية يقنع الإنسان بعملية انتشار



200:1

شكل (٥٦) قدور مفلفة في تركيب داخل لسيكة سن اليوراليوم والألومنيوم تحوي 3% بالوزن يوراليوم .

36% بالوزن يورانيوم . بالقطة المهركة ما حتى حدوث عملية تعادل للركز عند درجات الحرارة العالية ضر اقتصادى ، وبالإضافة إلى المصاريف الرائدة النائجة من الانتظار مدة طويلة بالقطعة المسبوكة عند درجات الحرارة


العالية فإن هذا الانتظار يوعى إلى نمو الحبيبات وتكوين الحبيبات الكبيرة الغير مرغوب فيها . * — ا**لسبائك وتكون انحلول الصلب**

تبنى فرات المتصرين المكونين للسيكة من هذا النوع الهيكل البالورى مماً فتحل اللوات الكبرة (لليكل مثلا) محل فرات الفلز الأصل في الهيكل البالورى بينا تجمبر اللوات الصغيرة (للكربون مثلا) تقسها على التساخل بين فرات الفلز الأصل في الهيكل البالورى . والبالورات الناتجة عن هذا تسمى معاليل صلمة وحسب تكوين الهاليل التصلية إذا نشأت عن تبادل أماكن اللوات والحلول على الملوات في الهيكل المبالورى تسمى عاليل في الهيكل المبلوري لفلز الأصلي أن بالتشاخل بن فرات الفلز الأصلي في الهيكل البالوري تسمى عاليل صلية بالإحلال أو عباليل صلية بالتشاخل .


وسيتشوء الهكل البلاورى للقلز الأساسي قليلا أو كثيراً نتيجة وجود الذرة الغربية ، مما مجل السيكة المكونة أكثر صلاية وصلادة عن القلز الأساسي .

واللرات التى تداخلت فى الهيكل البلاورى باللمات توشر فيه بشدة ، ولملك فأى فلز أساسي لا يمكنه أن يسمح إلا بوجود صدد قليل من اللرات المتداخلة لمنصر غريب (قدرة قليلة على الإذابة) بيها امكانيات احلال فرات فى الهيكل البلاورى وتكوين محلول صلب غير محدودة فى وجود ظروف مناسبة (قدرة كبيرة على الإذابة).






بالورة علول صلب بالإحلاق بالورة علول صلب بالتداعل مَنْ نَوْعَ الْكُتَابِ ثَنِي ثَرَةً فَى مَنْ نَوْعَ لَلْكُتَابِ ثَنِي النَّرَاتُ فَى المُركز حلت النَّارِة للنَّرِيةَ فِيهَا متصف الأرجب بِهَا دَرَةً تداملت في الهيكل الباوري . مكان ذرة الغار الأصل.



حبيات مكونة من بالورات حبيات مكونة من بالورات علول صلب بالتداخل . غلول صلب بالإحلال .



امت اقهر يظهر أن كاما اغالمين نوع واحد من اليالورات شكل (٥٧) إيضاح مراب تعكوين بالورات علول



شكل (٨٥) منحن تبريد سيكة ذات دوبان تام في الحالة العبلة .

وعليه فإن كل بالورات السبائك ذات المحاليل الصلبة مكونة من ذرات المنصرين المكونان للسيكة وكما يظهر من الإيضاح الرتب في الشكل (٥٧) في كلتا الحالتين تحت المحهر كما في حالة الفازات النقية : يظهر تركيب داخل موحد من توع واحد من البلاورات ولا ترى أية فروق في بناء الهيكل البالورى تحت المحهر .


كيف تكون منحنيات التبريد ومنحنيات الإنزان لمثل هذه السبائك. ؟ ليس لمنحى التريد (شكل ٥٨) تقاط توقف بل توجد د حنیتان، یقم

بينهما مجال أو مدى تبريد متأخر يظهر عبل بسيط مرتبط بكية الطاقة الحرارية الناتجة عن تكون بالورات الهلول الصلب ، وعند الحنة العلما تتكون أول بالورات المحلول الصلب وبللك يبدأ التجمد وينسى عند الحنية السفل والخطوط الموصلة بين كل نقاط الحنيات العليا والحنيات السفل لكل السيائك ذات التركز الختلف تعطى منحى الإتزان اللي يشيه السيجار (شکل ۹۹).

وكمثال يوعد متحى إتزان سالك النجاس (Ca) مع النيكل (Ni) (فسكل ٥٩) قالتحاس يكون مع النيكل بالورات علول صلب ، وهما يتبلوران في بالورات من النوع المكمب ذي الدرة في منتصف الوجه ولهما تقريباً قلس طول ضلم الميكل (التحاس 3.6 A)، (النكل 3.5 A) ولذا يكونان معا عاليل صلية بسيولة وبزيادة تركيز النيكل على ذرات التحاس في الحلول الصلب حق يصبح الهيكل البلاوري مكونا من ذرات النيكل فقط متما يصل التركيز أحيراً إلى اليكل في فقط وكلا الفلزين يكونان ما سلسة دير منطقة من المحاليل الصلية .

وتفسير متعنى الإتوان بسيط فقوق الخط المتعنى الأمل فى الشكل (حط السيولة) تكون كل السيالك سائلة وأتحت الخط المتعنى الأسفل (حط التجدد) تكون كل السيالك قد تجمدت وشرح تجمد سيكة واحمدة بتركيز K يكن الإيضاح حيث أن كل السيائك تعجمه على نفس الملوال .

عندا تصل درجة حرارة السيكة السائلة إلى :٢ على حط السيرلة بيداً تكون بالورات علول صلب من ذرات النحاس والنيكل. والبالورات الأولى تحتوى على درات أكثر من الغاز نفي درجة الالعجاد الأولى أي أنها سكون ألهن بادرات النيكل عن السيئكة الإصلية ذات التركيز مم وإذا رهم حط ألهم منافقة ، على حتى يقطع حط التجدد فإن الخط العمودي الساقط منه عند تركيز ، 2 سيين تركيب البالورات الأولى المفصلة ومند فحص تركيد بالورات المخاول بعد ماذا عند درجة الحرارة ية فإنها متصوى كية أثل من النيكل (تركيز . 2).



شكل (٩٩) منحى إنزان سيائك النعاس مع النيكل

ولما كانت قرات أكثر من البكل مسيقك في بناء الميكل البقوري أكثر عا هو مسوري أما أن المنابع ومنابع المنابع منابع المنابع ورجمة المرازة منابع المنابع ال

المفاول العملب المنصلة يعفير بالفشاص درجة الحرارة . فكل بالورة يضلف تركيبا من تلك التي تكونت قبلها مباهرة ولكنها جميعاً تبق حاضمة اسئية انتشار بينها دين بالية السيكة المصهرة والميلاورات الجلورات الجلورة .

وتملك فإن الإثران حد التبريد البشء جداً. – للقابل لكل درجة حرارة يتلج. باستمرار طنا الإثوان بمناصل البقورات وكملك بين البلقورات وباش السيكة للتصهرة.وبعد التجمد البائل يكون لكل البلفورات تركيب مساو الركية X .



200:1



شكل (۹۰) سبيكة أعاس رنيكل %30 نيكل بحالبا بعد الصب علول صلب طبق .

200:1 شكل (٦١) نفس السيكة بعد تشكيلها على البارد بنسبة %50 وتضيرها لمدة ه٢ ساعة عند 850°C ، بلورات متجانسة

ولما كانت ذرات بللورات سياتك النحاس والنهكل لا تنتشر بنشاط فإن السبيكة بعد التبريد العادي ان تكون مكونة من بالورات منطبة التركيب ولكن من محلول صلب طبق غير معجانس (شکل ۲۰) رنی قلب بالورات المحلول العبلب الطبق مذه ستوجد بالوزات محلول صلب غنية بالنيكل محاطة بطبقات من محلول صلب تقل فيه باستمرار ذرات النيكل والطبقات الخطفة في هذه

البانورات ستتفامل مع عطول الفش باختلاف عن بعضها عند تحضير عينة منها الفحص المجهرى ، واذلك فإنه مكن تميز الطيقات عن بعضها تحت الحجر.


وعند تضير سبيكة مكونة من محلول صلب طبق عند درجة حرارة بالقرب من خط التجمد يمكن أن تتعادل الطبقات ذوات الركز المخلف من طريق الانتشار (عملية تجانس). وانتحاش الحبيات الكبيرة الله قد تنشأ فإن الإنسان يكون قبل عملية التخدير هذه نوايات بلورات عن طريق التشكيل على البارد بشدة نما سيوجد لكرينا دليق الحبيبات عند التخدير و (شكل ٩٠) يوضح تركيباً داخلياً متجافساً لنفس سيكة النحاس والنيكل في(فكل ٢٠) بعد تشكيلها مل البارد بنسبة %50 وتخسير ما بعد ذلك لمدة ٢٥ ساعة عند درجة حرارة 250°C .

٧ - سبائك تكون محاليل صلبة بنسبة محدودة

لا توجد دائمًا الشروط المناسبة لتكوين المحاليل الصلبة التي توجد في الهيكل البللوري للفازين المتقاربين النحاس والنيكل السابق شرحهما فعند وجود فلزين تختلف بللورائهما مثل المكعب ذى الذراتُ في منتصف الأوجه والسداسي لن تكون لهما القدرة على بناء بللورات محلول صلب لكل سبائكهما وعندما توجد ذرات قليلة من ذرات الفلز المتبلور في النظام السداسي فيمكن أن تقبلها بالورات الفاز الآخر وتنكون في هذه الحالة بالورات محلول صلب منبادلة .

أما إذا زادت في السبائك ذرات الفلز المتبلور في النظام السداسي فستصل إلى الحد الذي تتواجد فيه ذرات كافية منه لتكوين بللورات سداسية خاصة بها تقبل هي الأخرى وجود ذرات الفلز المتبلور فى فصيلة المكعب وينشأ ابتداء من هذا التركيز فى التركيب الداخلي للسبيكة المتجمدة مكون آخر يظهر تحت المحهر . وإذا زادت نسبة القائر المتباور في فصيلة السدامي فستكثر البالورات السداسية الجديدة إلى الحمد الملكي أن تجد فيه الدرات التي تتباور في فصيلة المكمب العدد الكافى لتكوين هيكل بالورى خاص بها وعندال يتكون التركيب الداخلي من بالورات محلول صلب سداسية فقط وسيوجد نوع واحد من البالورات تحت المجهر والمتعلقة التي يوجد بها النوعان من البالورات إلى جوار بعضهما تسمى متعلقة وجود نوعان من البالورات .


وعند معاينة شكل إتران سيكة تكون عاليل صلبة بنسب معلودة (شكل YY) سيوجد تركيب داخل واحد مكون من معلول صلب بالنسبة للسبائك التي تركيزها على يسار الدكور X_2 والسبائك التي تركيزها على يسار الدكور X_3 والسبائك التي تركيزها على يسار الدكور X_3 وسرم النسجة بالحروف اليونانية وتسمى بالورات الحلول الصلب هم الصلب المسلب المسلم المقال من القار X_3 ومنتخفي درجة حرارة انصبار كل والمنطقة الواقعة بين X_3 X_4 سيوجد في انظام أويكتيكي وستنخفي درجة حرارة انصبار كل من الفلزين المكونين السيكة ويتلقى خطا السيولة أن أنقلة أويكتكك على خط التجمد ويتكون الأويكتك من كل من بالمورات الحاليل الصلبة X_4 وعلى يسار نقطة الأويكتك تفعمل بالورات أولية من الحمول المسلب عن وعلى عيبا تفصل بالمورات أولية من الحمول المسلب عن وعلى عيبا تفصل بالمورات أولية من الحمول المسلب عن وتتجمد السيكة المنصورة ومن عالية بالمورات الحمول المسلب عن الإذابة ذوات الفارة ومن على المسلم والمسلم المسلم وهومية عام كناه عن المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وهومية عام كناه عن المسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم عن المسلم المسلم عن المسلم عالم المسلم عن المسلم المسلم عن المسلم عن المسلم المسل



فكل (٩٧) شكل إنزان لسائك ذات نومين من المحاليل الصلبة .

ويفصل من السيكة ذات التركز 1 أثناء تعريدها من الحالة السائلة صند تخطى خط السيولة بالدرات علول صلب cr خية بلرات A وياق خطوات تجمد السيكة تسركا في النوع السابق اللدى يتكون فيه نوع واحيد من الخطيل الصلبة ، وياقعقاض درجة الحرارة حتى تمام التجمد (الوصول إلى خط التجمد) ستفصل بالورات علول صلب أخرى ذات تركز عطف وبالتعريد البطئ جداً سيتعادل المركز الخطف بواسطة الاعتقار بينا بالتعريد العلدى ستفصل بالورات علول صلب طقية وتحت خط التجمد يتكون التركيب الملائل من نوع واحد من البالورات (بالورات علول صلب co) وحالة التركيب العامل موجودة حتى تخطى الملط بالمعرار التعريد وعندلد لا تستطيع بالورات المعرار التعريد وعندلد لا تستطيع بالورات المعرار التعريد وعندلد لا تستطيع بالورات المعرار الاحتفاظ بكل فرات الفائز 8 باستعرار الاحتفاظ بكل فرات الفائز 8 م حكود الحبيات .

وتهي فرات 1 المطروعة هيكلها الإلهوري فوراً وتأخذ فيه بعض فرات الفار A وهكا أن المطلقة المطلقة المسلمة على المطلقة المطلقة المسلمة على المطلقة المطلقة المسلمة على المطلقة المطلقة المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة على المتواجد موزعة توزيعاً في المورات المطلق المسلم عنه .



عَيْثِلُ وَجِهِ) حَكُلُ الرَاقِ لَسِيَافِكُ فِلْنَ تَوْحِيًّا مِنْ الْخَالِقُ كَلِمَانِةٍ وَلَرْمِينَاتَ الأوية

وتسمى بالمورات الطلق السبلية التي انتصلت وترسبت من الحقة الصلية تسمى بالورات ثانوية على المبكس من البالورات التي انتصلت من الحقة السافة وتسمى بالورات أولية .


والسباقك التي يتراوح تركيزها بين نقطتي ٦ٍ ـ ٢ٍ في الشكل (٣٣) تتجمد أولا إلى المركبات

الداخلية في الشكل الأميل رقم (٦٣) وتقل القدرة على إذابة الذرات الغربية في كل المخاليل الصلية التي تكونت عن انفصال البالورات الأولية أو المخاليل الصلبة التي تكونت مع الأويتكنك باستمرار المخافض درجة الحرارة بنفس الطريقة التي وصفت بها السيكة ١٤ على يعني أنه بالنسبة للسبائك التي يتراوح تركزها بين P₂ — P₃ ستحدث أيضاً تحت خط التجمد ترسيات لبالورات النوية .

وأشكال الإنزان في كتب ومقالات علمية طروض فيها الإلمام بعل الفلوات لا تصرفن فوصف التفصيل يمثني عرض هنا الآن،وكتيراً ما تسجل البالورات المتكونة على أنها cc أو عرضا إذا كالت بالورات أو لية أو مكونة فى الأويتكتك أو ترسيات ثانوية يترك ذلك الاستنتاج من شكل الإنزان .

٨ - سائك عكن تنسيتها

حدد من السيائك التي تكون محاليل صلية بنسبة محدودة مكن تقسيها. وماهية هما النوع من التقسية عكن شرحه من مثال سبيكة الألومنيوم مع النحاس الهنوية على 42 تحاس وكما هو واضمع من الشكل (١٤) عكن للألومنيوم أن يليب في هيكله المبلوري عند درجة حوارة 540°2 545°2 من ذرات النحاس ؛ فإذا خمر نا السيكة التي تحوى 4% تحاس يعض الوقت عند هذه الدرجة سيلوب كل النحاس الموجود (تحسر الإذابة) .



فكل (٩٤) جزء من شكل إنزان الألومنيوم مع التحاس حتى %50 تحاس .

ولمةا تبع ذلك تبريد بطئ ستكون درجة حرارة SOPC هي التنطة الى لا تستطيع بالورات الهارل الصلب عندما إذابة أكثر من 4% من ذرات التحاس ، وإذا استمر التبريد فيجب أن تنفعل ذرات وتحتاج ذرات النحاس للانفصال وتكوين المركب، بعض الوقت الذي تجده بالتعريد البطئ وإذا لم ترك السيكة لتعرد بيط بل بردت بسرعة : سقيت في الماء ستبيي ذرات النحاس موجودة في الهيكل المبلورى المألومتيوم في عملية و ذوبان اضطرارى :

وإذا ظلت هذه الدينة المسقاة صند درجة حرارة الجو العادية (خزنت) تحاول ذرات التحام أن تسترجم أو تعرض هملية الترسيب التي حطلت فيداً في التجوال ، ولما كانت ذرات الأومنيوم متعد درجة حرارة الجو العادية تقرب من يضها بجيمها على ذرات التحامل في الحيكل الميلار الألومنيوم وتكف من عاولتها لتكوين المركب اليني AI_ACox ولكنا رخم ذلك تنجع في أن تتكور في كثر من مواضع الميكل المجلورى.وتعمل عمليات التجمع والتكور لا التي لا ترى تحت الهمير للما الإكلال من المرونة وقوة السيكة مع عدم الإكلال من المرونة والم

وعكن تيسر هملية التجوال للوات النحاس بشئ من الحرارة فيتكون في بعض الأماكن AT One من في منص الأماكن AT One من لا ينقصل المركب البيني في مورة نظف لا نجب أن ترتفع دوجة الحرارة كثيراً (فرق 170°C) حتى لا ينقصل المركب البيني في مورة نظف تعلم بالمدكل (٢٥) حيث قسيت السيدة منذ درجة حرارة أهل من الملازم. لما في المميكل المناف المعرف من المسابق من المميكل المناف تتعلل بشدة وكمير من السيائك تقدى على يمكن تقسيبًا عند درجة حرارة الفرقة ، بل مجب حيا على نقطل بقسقيبًا . (سبائك تقدى على الساخن) .

500 : 1

فكل (10) سيكة ألوميوم مع أماس 4% أماس ملساة مند درجة حرارة مرتاسة من للطلوب . ترسيات دائلة من Al₂ Cu ككن رويتها أعمر الجهر .


وسيائك الألومنيوم مع النحاس تتصلد بيط شديد ، ويمكن استعمامًا فى الصناعة بعد إضافة كيات صغيرة من الماغنيسيوم الذى يزيد سرعة حملية التفسية .

وثيني السائك التي بردت بسرعة (سقيت) بعد عملية غسر الإذابة في حالة عاليل صلة وللمك تكون لينة وقفيل التشكيل، والقطع المشكلة مكن تقسيها عند درجات حوارة لا توثر في بقية عواص السيكة، والسائك المقساة على المباد قب تشكيلها بعد هملية تحمر الإذابة والتسقية مباسرة ومسامير البرشام المصنوصة من الفلزات الحقيقة بجب حفظها بعد تسقيها من درجة حوارة تحمير الإذابة في للاجات ، فمن طريق الاحتفاظ بها في درجات حوارة منخفضة تأجل عملة القساد تكثراً وبلك يصبح من المكن الاحتفاظ عملاون كبر من مسامر الرشام الجاهزة للاحتصمال التي تصلد بعد استعمالها في درجات حوارة الجو العادية في المنث ظلعي ركت فه .

٩ - التغرات في الحالة الصلبة

كثير من السبائك لا مهدأ بعد أن يتجمد ، وقد رأينا نغيرات فى الحالة الصلبة تتجت عن علاقة بن قدرة الفلزات على الإذابة وبن الركيز ودرجة الحراوة و (شكل/٢) يصور احمالات امكانية مثل

تلك التغيرات في حالة مثالية فالفاران التيان ق ، A في فصائل بالورية متعددة (أنظر ص 18) فالحكل الجلوري لفائز A بين قسه عند درجة حرارة تقطة D وفق درجة حرارة الملكورة يكون وفق درجات الحرارة الملكورة يكون القائزان مع بعضهما محمولا صلباً وسوف تكوين السيكة ميما إلى درجات الحائد المقية تتيجة تكوين السيكة ميما إلى درجات حرارة المعراري المائل ورجات حرارة المعراري المائل ورجات حرارة المعرارية المجلورية المعائز والمؤلدة على مالحة درجات الحرارة المعرارية المجلورية المعرارية المعرارية



فكل (٩٩) الطبرات أن الحالة الصلية .

وتتجمد السيكة السائلة أولا في كل الشروات علول صلب متجانسة والتطورات التي تحدث باستمرار التعريد للمحلول الصلب تحت النجمد تشايه عملية التجمد للأورتكتك البسيط (شكل 12) صفحة ١٣٦ (ومكان السيكة السائلة مناك عتله في هذه الحالة الهلول العملب التي ينفصل منه حسب التركيز باستمرار التعريد حتى الحاط CED إما بالورات أولية من A أو 3 ويقرب بذلك تركيز الحلول العملب من تركيز القتطة B أوبالورات الهلول العملب ذات التركيز B تتحال — دون التحول إلى بالورات أولية — إلى خليط يشبه الأورتكتك — دقيق من بالورات A ، A الذي يسمى أورتكتويد (تحال أوبتكتويدى)

وينشأ الأويتكويد عند التحول في الحالة الصلبة بينا ينشأ الأويتكتك ــ كما هو معروف عند التحول من الحالة السائلة ويظهر الأويتكتويد في السبائك على بمن ويسار النقطة B بجانب البالورات الأولية من B ، A التي انفصلت تحت DE ، C DE (سبائك تحت الأويتكنويد وفوق الأويتكنويد).

١٠ - تغرات الصلب في الحالة الصلبة بالتريد البطيء

درسنا فيا نسبق (صفحة ٢١) أن ذرات الحديد التى المرتبة فى الهيكل البلاورى المكعب عن ذرة فى المركز (حديد فى الفصيلة co: مدد درجات حرارة الجو العادية تعيد ترتيب نفسها بالتسخين وتكون هيكلا بالوريا ذا فرات فى منتصف الأوجه (حديد فى الفصيلة ع) عند وصول درجة الحرارة إلى 911°C (تقطة Ac₃). ويحدث التحول من cc عند ع فى الحديد النبى بالتسخين وبالتبريد بسرعة ودون تعليل.

وليس هناك استعمالات الحديد التي في الصناعة برغم مالسبالكه العليدة من أهمية كبيرة وأي مقدمتها سبالكه سع الكربون وأي المدى الصغير السبائك بين الحديد التي وحتى 206% كربون توجد جميع أنواع الصلب من صلب التسليع الطرى حتى صلب العدة الصلك وقد جرت العادة على تسمية علمه الأنواع من سبائك الحديد مع الكربون صلب غير مضاف إليه عناصر سبك - والتحدث عن صلب مضاف إليه عناصر سبك - والتحدث عن صلب مضاف إليه عناصر أخرى بقصد تحسن خواصه .

والشكل (٧٣) يين جوء الصلب من شكل إنزان سبائك الحديد مع الكربون وهلما الجزء يشبه كثيراً شكل الإنزان السابق شرحه للتغيرات فى الحالة الصلبة (شكل ٣٦) وتتجمد السبيكة هنا أيضاً أولا إلى علول صلب يتعرض لتغيرات أخرى فى الحالة الصلبة باستمرار التبريد .

ويقع الأويتكويد عند %0.2 كربون والمنحني QSE يصل نقط التحول من الا هيت ته (نقطة هـ A) لكل السبائك حتى %2.06 مع بعضها .


وتستطيع بالورات مكتبات ع ذات اللرات في منتصف الأوجه والموجودة بين خط التجمد والموجودة بين خط التجمد والحد B B استقبال والاحتفاظ بكية كبرة من الكربون داخل الهيكل البلاوري ، وبللك تكون بلارات محلول صلب بالتداخل وحند درجة حرارة 1147° تستطيع بالمورات الهملب ع أن تليب حتى 206% في الحالة العملية . وبانحفاض درجة الحرارة تمل القدرة على الإذابة وتعمل إلى أدني قدريا حند درجة حرارة 723° (تقطة A) حيث تذبيب %80 كربون ولا تستطيع بالمورات الهملول العملي على المحلول العملي على المحلول العملي على المحلول العملي على المحالية والتركيب الداخل المتواجد في هذه المحلقة يسمى الأرستنيت (سمى على المم العلامة و . من . روبرت أوستن).

وبلغررات الحطول السلب cc المكتبة ذات السفرة في المركز ليس للسها مكان كاف لذرات الكربون وقسد تنجع إحدى فرات الكربون من حين الآخرى أن وتحشره نفسها بين فرات الحديد وبالمررات مكتبات cc في أنسب الأحوال حند درجة 22°72 وفي أن تحتفظ بالنسة الفسئيلة



GPQG (شكل/۱۸) يتكون التركيب الداخل من بلفورات المحلول الصلب co الى تسمى في علم الميتالوجرافي و فريت (١) .

%0.02 كربون ذائبة فها وداخل المنطقة



هكل (۲۸) تطاع من الشكل (۲۷) .

شكل (٧٧) جانب الصلب من شكل إنزان سباتك الحديد مع الكربون .

وإذا أردنا ملاحظة كيف يتغير التركيب الداخل ليعض سبائك الصلب الكربوني بعد تجمدها من الحالة السائلة أثناء التريد حتى درجة حرارة الجو الهادية، فلن نبيد هملية تكون الهلول الصلب من الحالة السائلة التي عرفناها مسيقاً وما بهمنا الآن هو تحول بالورات الهلول الصلب ع تحت الحط GSB.

و لما كان الكربون يعطل ذرات الحديد عند إحادة بناء الميكل البالورى ، فإن هملية التحول لا تسير بسهولة كما في حالة الحديد التي وبالتعريد السريع فإن هذا التحول أن يصبح كاملا ولا يمكن للتركيب الداخلي أن يتكون كما هو في حالة التعريد البطئ ، وللملك فإنه في الأصلة اللترية للتعريد نفرض أن الصلب سير د بيط للرجة أنه مع كل عمليات التعطيل التي يسبها الكربون فإن كل عمليات التحول منتم .

مثال ۱ : صلب محوى مل %0.01 كربود (هكل ۸.۸) عتما تنطفص درجة الحرادة إلى تحت الخط الصورة الله تحت الخط GS ثما ذرات الهيكل البلاوري في إمادة ترتيب نفسها وتكون بلورات cc (فريت) وباستدرار التبرية التحويل بلورات b أخرى حتى تقليم جميعها تمامًا عند الخط PQ ومن درجة الحرارة هام حتى الخط PQ تقل المنازل ومنازل المنازل ومنازل المنازل (منازل 14 در المنازل (منازل 14 در المنازل والمنازل (منازل 14 در المنازل (منازل 14 در المنازل 14 در المنازل (منازل 14 در المنازل 14 در المنازل (منازل 14 در المنازل 14 در المنازل المنازل (منازل 14 در المنازل 14 در المنازل 14 در المنازل المنازل

⁽١) من اللالينية حديد = Ferrum

 ⁽ y) سيطمخ أنا غاذا سي هذا السمنتيت الدائي أو من الدرجة الثالجة عند رؤية شكل إثران سبائك الحديد
 مع الكريون كاملا .



400 : 1

شکل (۹۹) صلب محتوی على كربون قليل جداً . فريت ومحتتبت فلافى



1000 : 1 هكل (۷۰) بلاورات البرليت بالعكير الشديد .

(شكل ٧٠) واللمان الذي يظهر الميئة تحت الحجهر الشبيه باسمان الثوالوا لدقائق كربيد الحديد مصفاة حبيبات الفريت أعطى لهذا التركيب الداخل أسم برليت (لوالو Pearl) . وكل حبيبة برايت هي في نفسها أو يتكتوبدية أي تحوى %0,6 كربون والذلك فيمكن من التركيب الداخل

مثال (٧) صلب محتوی عل %0,4 کربون (شکل ٧٧) عند تُعلى الحط في GS يبدأ تكون الفريت (بالورات المحلول الصلب oc) الذي يستطيع الاحتفاظ بقدر قليل جداً من الكربون ذائها في نفسه وتبدأ ذرآت الكربون الزائدة عن حاجة الفريت في التجوال وتمخض أولا بللورات الأوستنيت الن لا تزال موجودة بكثرة وياستمرار التبريد تزداد حبيبات الفريت ويزداد قركيز الكربون ق بالورات الاوستنيت الى مازالت موجودة وعند الوصول إلى الحط (A.) PS عند درجة حرارة 723°C يتكون التركيب

الداخل من جزمين متساويين من الفريت والأوستنيت وقد زادت

نسبة الكربون في بالورات الأوسنيت حق وصلت إلى التركيز


الأويتكتويدى (%98) وتحت درجة حرارة 723°C لا تكون

حبيبات الأوستنيت موجودة فتتحول بنقطة توقف تقم عند الخط PS (A) إِلَى قريت الذي يقدرته الضعيفة مل إذابة الكربون ليس لديه أماكن في الهيكل البالوري للرات الكربون الى مندلا تأخذ معيا ثلاث ذرات من ألحديد تصعد معهم وتكون كربيد الحديد وبالورات الفريت التي تكونت من بالورات الأوستنيت (بالورات محلول صلب بن متحلة) يتخللها رقائق من كربيد ألحديد الر تظهر في العينة تحت المجهر بالتكبير الشديد عادة كرقائق دقيقة جداً

لصلب الغير مضاف إليه عتاصر أخرى – مع فرض أن التبريد بعلي" – تحديد نسبة الكربون فإذا تكون التركيب الداخل من 50% من حبيبات الفريت الحالية من الكربون والنصف الآعر من البرليت الذي تحوى كل من حبيباته %0,8 كربون فإن الصلب الذي أحدث منه العينة يحوى %4,0 كربون (١) و (شكل ٧١) يبين التركيب الداخل لصلب تحت الأويتكتويد تحت الجهر أ



400 : 1 شكل (٧١) صلب تحت الأو يعكته يد مكون من فرايت وبرايت .



400 ± 1 شكل (٧٣) صلب في قالاً و يتكن بد برليت مع شبكة سمنتيت

شكل (٧٧) صلب أو يتكنو يدي

برليت خالص.

400 : 1

⁽١) تطرياً مِعترى هذا التركيب أيضاً بعض السمنتيت الثلاثي ولما كان السمنتيت الثلاثي يتبلور على رقائل البرليت فإنه في الصلب المحتوى على أكثر من ٢٠٥٠٪ كربون لا يظهر كلجزء خاص من التركيب الداخل.

وعند وجود ثركيب دقيق الحبيبات وتكبير غير كاف لا يمكن تمييز رقائق البرليت تحت الحجهر وترى

100:1

شكل (٧٤) تركيب داخل قريق برليق بتكبير بسيط .



400:1

شكل (٧٥) بنفس التحميل الآثر الناتج كل من البراليت والفريت.



نيكل - كروم أوستني غير قابل الصدأ

200:1 شكل (٧٦) التركيب الحيوى اصلب

حبيبات البرليت كيقم داكنة (شكل ٧٤). وكربيد الحديد مثل كثير من المركبات البينية _ عكس البرليت الطرى جزء صلد من التركيب الداخلي وكلما زادت كية البرليت في صلب ما كلما زادت صلادته وقوته وكلما قلت قدرته على التشكل وشكل (٧٥) يوضح الفرق في الصلادة بن الغريت والرايت حيث ضخط منشور جهاز قياسى الصّلادة بنفس الحمل في بالورات كل من الرئيت والفريت ولم يستطع المنشور التغلغل لعمق كبىر في بللورات البرايت الصلدة كما في الفريت اللن ، وللنك ترك في البرايت

أثراً أصغر من الفريت .

مثال (٣) صلب فيه %0.8 كربون عند هذا التركيز يكون لحبيهات الأوستنيت تركيز الأويعكتويد ، ولللك لا تعتاج لأن تذيب كربونا ومثل هذا الصلب لا محتاج التحول في الحالة الصلبة إلى منوى من درجات الحرارة ليتجول فيه الكربون وتصحول حبيبات الأوستنيت هنا مباشرة عند نقطة توقف إلى برليت وبهين (شكل ٧٧) تركيب داخل لصلب أويتكتويد مكون من البرليت أى بالورات قريت يتخالها رانائق كربيد الحديد .

مثال (٤) صلب محتوى على %1.4 كربون تحتوى حبيبات

الأوستنيت في هذا الصلب كربون أكثر من تركيز الأويتكتويد ولكن قدرتها على الإذابة في مطلقة الا كبيرة الدرجة أنه بمكتبا من جهاز لياس الصلادة في بالورات الاحتفاظ بالكربون الزائد في حالة ذوبان .

و مندما تنخفض درجة الحرارة عن الحط SE ثقل قدرة بالورات المحلول الصلب 8 على إذابة الكربون ويطرد الأوستنيت الكربون الزائد على شكل ممتنيت (كربيد الجديد) إلى حدود الحبيبات وعند درجة حرارة 723°C تكون حبيبات الأوستنيت قد طردت كية من الكربون بحيث أصبح تركيبها هي نفسها هو التركيب الأويتكتريدى وتتحول حبيبات الأرستنيت إلى حبيبات برليت كا ق المثال السابق عبط بها السمتيت السابق القصاله عل شكل طبقات وعند تجهيز عينة مجهرية من هذا الصلب تتكسر هذه الطبقات الهيطة وترى تحت الحير كفيكة - فيكة ممثليت (ممثليت ثانوی) (۱) (شکل ۲۲) و یزداد سمك هذه انطبقات الرقیقة حتى ئىلة %2.06 كربون .

⁽١) كَا ذَكَرَ فِي حَالَة السَمَتَيْتِ التَفَاقُلُ أُو مِنَ الدَرِجَةِ الثَالِثَةِ سَيَسَعَمَلُ هَذَا التعبير هند دَرَاسَة شكل الإنزان الكل لسبائك الحديد مع الكربون لزيادة الايضاح أي أنه تكون في الدرجة الثانية .

١١ - تأثير سرعة التبريد على التغيرات في الصلب

كيف تتأثر عطوات التضر إذا أعد الإنسان قطعة من العملب سمنت حتى منطقة فى ولم يعرك لها فرصة لتبرد ببط° ، بل أعدها ساخته من الفرن ووضعها فى ماء بارد أى سقاها ؟ لن تجد فرات الكربون التى خرجتسمن مكانبا فى الحلول اليمبلب مضطرة بسبب الوصول إلى درجة الحرارة المنخفضة ـــ



شكل (٧٧) التركيب الداخل

الصلب المانى مارائزيت .

400:1

لن تجد طريقها بنفس السرعة ومكعبات ع تحولت إلى مكعبات ع تحولت إلى مكافح فيها ذرة حديد قراخ المكعب. هذا الفراخ الذي تتواجد فيه مفطرة يعض ذرات الكربون ع وهذه الحالة الاضطرارية (اللوبان الاضطراري) تشد الميكل البلوري ، مما بجعل العلب شديد الصلادة ويرى تحت الهجير عندال تركيب داخل آخر مكون من إبر رقيمة كت الهجير تسمى مارتزيت (سميت على اسم العلامة أ. مارتزي ويقال إن الصلب قد تصلد.

وإذا سُنت عينة الصلب التي تصللت إلى درجات حرارة تمت ٨٤ فستكنسب ذرات الكربون بعضاً من حرية الحركة

وتتبجع فى الحروج من حالة اللوبان الاضطرارى باضطراد وتكوين كريات من كربيد الحديد تتوزع دقيقة داخل الفركب الداخل . وبلنك تقل صلادة العينة وتزداد متائباً ثانية والتسخين بعد عملية التقسية يسمى تطبيع . وكلما زادت درجة حرارة التخمير كلما أمكن للمرات الكربون أن تمور نفسها من الحالة الاضطرارية وعملية المعابمة الحرارية المكونة من عملية التقسية وعملية التطبيع تسمى تقسية وتطبيع ، والعملب المعاملة صلابة عالية بالإضافة إلى المتانة الجيدة التي كثيراً ما يتطلبا الصلب المدوية على من 0.3 — (3.0 كور ن ن .

وبعد التبريد البطئ يتكون التركيب الداخل لصلب عتوى على %0.0 كربون من جزءين متساوين من الفريت ورقائق العرفين و المنافق المنافقة المنافقة المنافق المناف

وتصبح رفائق لمربيد الحديد في بلورات البربيت ارق بزياده سرعه التدريد وإدا استعرف رياده سرعة التبريد تأتى الحطة التي لا يمكن عندها تكون الفريت ويصبح التركيب الداخل عبارة عن خطوط دقيقة من بللورات البرليت تظهر تحت المحهو بعد تظهيرها كيقع غير محددة مختلفة في للموج الألوان. وعند التعربد السريع سيتيني جوء من الكوبون عند التحول داخل التركيب الداخل ويظهر جزئياً تركيب الباينيت (أنظر فصل ۱۲) أو أيضاً المارتزيت وفى هذه الأجواء من التركيب الداخل توجد جور منداخلة من العرئيت فى عطوط دقيقة تكثر وتقل حسب سرحة التعريد وعند زيادة سرعة التعريد من ذلك سيتكون عند أقل من جور العرئيت حتى إنه عند التعريد السريع قد يتبقى كل الكربون فى حالة ذوبان اضطرارى وينشأ تركيب مارتزيتى خالص

وبعمليني التقسية والتطبيع لا تنشي امكانيات تغير التركيب الداخلي ، وبالتالى خواص الصلب من طريق المعاملات الحرارية ، وأسياء طرق المعاملات الحرارية المتعددة كانت لوقت طويل غير مرجدة ولتجنب سوء الفهم – على سبيل المثال الذي قد ينشأ بن المنتج والمستملك في التفسير المختلف لأحسد الأسياء – أصدرت هيئة التوحيد القياسي الألمانية النشرة رقم 17014 DDIN-Blast 17014 التي حددت بوضوح الأسياء المرتبطة بعمليات المعاملات الحرارية للصلب .

ومن الجمل الفليلة القصيرة التي تصنف فيها نشرات هيئة التوحيد الذياسي الألمانية طرق الماملات الحرارية المختلفة لا يستطيع الإنسان معرفة ما محدث للصلب إذا عومل حسب هذه النشرات ، والمالك ستؤخيل ثلاث هيئات من الصلب وتعامل كما جاء في ثلاث من نشرات هيئة التوحيد القياسي الألمانية وتلاحظ د الحياة داخل العينات ع.

مثال () تفسير دفع الإجهادات : حسب 17014 DIN 17014 التسخين عند درجة حرارة أثل من A (723°C) غالباً عند 650°C يتبع ذلك تبريد بنلئ لتصواران الإجهادات الداعلية دون تدير أن الخواص المرجودة .

عند درجات الحرارة هذه وتفضل درجات الحرارة بين 550°C و 550°C الايمنر ظاهرياً التركيب الداخل الصلب ، ولكن يصبح المدرات من حرية الحركة ما يكني لأن تتحرر من أية أوضاع اضطرارية أصبحت فيها نتيجة تشغيل سابين (طرق -- دوفلة لحام . الخ) . أو تتيجة تشريد غير منتظم بعد صبها وتجمدها من الحالة الدافلة وتصادل الاجهادات الداخلية تتيجة لللك ولكني لا تنشأ اجهادات أعرى في القطمة وخاصة علمامالة الحرارية بجب التريد بيط بعد تحمير رفع الاجهادات .

ولا يمكن استخدام تخمير رفع الاجهادات عند درجات الحرارة هلد للصلب المقسى لأن الصلادة التي اكتسبت ستقل وكذلك لا بجب تحمير الصلب المقسى المطبع تخمير رفع الاجهادات عند درجات حرارة أهل من درجات حرارة التخمير هذه وإلا ستقل الصلابة والصلادة. وبالنسبة للتشخيل على البارد يجب حساب أنه في مجال التشكيل الحرج بين %21-8 وخاصة في أنواع الصلب الفايلة الكربون ألا تزيد درجة الحرارة عن 550°2 وإلا نستثنج حبيات كبيرة تنيجة إعادة التبلور. مثال (٧) اتصفير التام حسب * DIN 17014 التسغين حتى درجة حرارة تحت ، A مباشرة (يمكن أيضاً فوق ، A مباشرة) أو التقايدب حول ، A يتبع بتريد بطئ الوصول إلى حالة لينة (طرية) .

أنواع الصلب الغنية بالكربين عند التركيز الأويتكنويذي وأنواع الصلب فوق الأويتكنويذي تحرى كثيراً من رقائق الكربيد التي توثر كثيراً على قطع العدة عند تشكيلها بالقطع فإذا خمرت هذه القطع بالتلبيلب حول درجة حوارة 2°72 فسيلوب بعض رقائق كربيد الحديد عند كل مرة ترتفع فيها درجة الحرارة من نقطة، A وسيختني الكربون في حييات الأستنيت التي تكونت من جديد وستتداخل بقية السمنيت الباقية عند انحقاض درجة الحرارة بعد ذلك إلى أقل من 2°73 مع الكربيد الذي انفصل ثانية إلى شكل كروى وبعد تلبيلب كاف لن عموى التركيب الداخل الصلب أية رقائق من الكربيد بل كريات مجتبية (ستثبت حبيبي) وبجانب خواص التشغيل الأحسن فإن هذا التركيب يشكل الحالة المناسة، لعملية التقسية فيا بعد .



1:500 فكل (٧٨) برليت رقائق .

1 : 500 شكل (٧٩) برليت حيين .

و (الشكل ٧٨) يبن بالورات رقائق البرليت بتكبر شديد وفي الشكل المهاور (٧٩) صورة البركيب الداخل لمينة من نفس العملب بعد تخميرها تخميراً تاماً تحالت رقائق البرليت تماماً وكونت كويات معنقيت وكريات المستنبت المربودة داخل الفريت العلى متذكس بسبولة عند تشكيلها بالقطع عن رقائق الكربيد المتصلة بيعضها . وأصبح العملب الكربون القليلة والمتوسطة (أقل من ١٩٥٧) لن عمن نب الكربون القليلة والمتوسطة (أقل من ١٩٥٧) لن عمن التحمير التام عامية التشغيل بالقطع فهلمه الأنواع من المناسب عمكن أن تصبح «طرية جداً» وتتمجن «على سن الكربون إذا كانت مشكل باللوفاة الثني ، السحب ، البتن . المتربون إذا كانت مشكل باللوفاة الثني ، السحب ، البتن .

ويمكن أن تخمر هذه الأنواع من الصلب تخميراً تاماً تما فيه الكفاية بحفظها لمدة طويلة عند درجات حرارة تحت نقطة به مباشرة وبلملك تأخذ بالدرات ألفا حسب قدرتها على الإذابة (%0,02) كيات صغيرة من الكربون وتطردها ثانية للخارج ورقائق الكربيد تتحلل نتيجة التسسخين الكافي الطويل الأمد

(ساعات عديدة) تدرعياً إلى قطع صغيرة تتكور بالتالى ـ تحت تأثير الشد السطحى ـــ إلى كريات صغيرة . مثال (γ) المراجمة حسب 1014 DIN التسخين حتى درجة حرارة أمل قليلا من A_5 (في الصلب فوق الأوريكتويدى فوق A_5 (يتيج ذلك تبريد فى جو هادئ . تنيجة هذه الماملة الحرارية يستفاد من التصول من B_5 (B_5) من B_5 (B_5

حبيبات الهلول الصلب ع في الصلب المصبوب كثيراً ما تنمو إلى حبيبات كبيرة والكربون الكسول عن الانتشار لن يجد الكفاية في الوقت التاح له خالباً عند التحول من ع إلى يمه لبرجع نفس الطريق لبناء التركيب الداخلي الفريقي البرليقي المادى وسيركز نفسه لللك في مواضع كثيرة داخل بالورات الأوستنيت الكبيرة إلى جزر ذات تركيز أويتكنويدى



1 : 100 شكل (۸۱) صلب مصورب معامل حرارياً .



1 : 100 فكل (٨٠) صلب مصبوب ثير معامل حرازياً (تكوين ليندان).

وأثناء ذلك بيني الفريت نفسه مفسطر في مستويات مفضلة داخل حبيات الأوستنيت وبعد التحول يكون للصلب ما يسمى و يتكوين فيلمان ه (شكل ۸۰) وتكوين فيلمان يمكن تجنبه بواسطة تعريد بعلى خاص نما قد يوثدى إلى تكوين حبيات أكبر وخواص القوة الضعيفة المركب كبعر الحبيات يمكن تخفيفها في وجود تكوين فيلمان الآنها توثدى إلى توزيع أكثر انتظاماً الفريت والبرليت.

والملاقة بن تكوين فيدان وحجم الحييات يرى برضوح في الشكل (٨٣) حيث كان يوجمت قبل التحول أوستيت تخلف حجم الحييات وعسد التحول نشأت من الحييات الصغرة حبيسات عادية من الفريت والدرايت ينها الحبيسات الكيرة قسمت إلى تكوين فيدان .



50:1

ذو حييات مختلفة الحجم تكوين فينمان في الحبيات الكبيرة فقط

تكل (۸۲) صلب مصبوب

الزمن) متبطم الحبيبات الأوستينية الله تكونت من جديد بعضها وتنمو البالورات الأكثر ثباتاً عل حَسَاب جَارَاتُها (نمو الحبيبات) ولذك بجب أخرص عل ألا ثبق الدينة في عملية المراجعة مدة طويلة في التسخين . وتمو الحبيبات لا يساعد فقط بزيادة زمن التسخين أي بالبقاء مدة أطول عند درجة الحرارة الصحيحة ، بل أيضاً إذا زادت درجة الحرارة بمعني إبقاء العبئة لوقت قصير عند درجات حرارة أعل من اللازم . ولتجنب التسخين الزائد من الحد تسخن العينة بقدر بسيط (20-30°C) قوق نقطة من العبريد بيطاً شديد (زيادة الزمن) في الفرن متوادي هي الأحرى إلى المساعدة على تكوين حبيبات كبيرة.


 $(A_1 - A_3)$ italis ($A_1 - A_3$) the limit $(A_1 - A_3)$ فستنشأ بالورات كا صفيرة في مواضع كثيرة سرعان ما تزاحم

بعضها وعل ذلك فأول شرط لتكوين تركيب داعل دايق الحبيبات

فرهملية المراجعة هوتسخين العيئة السريع خلال متطقةالتحول وإذا تركنا

العينة في متطقة لا مدة أطول من اللازم لحدوث التدبير (زيادة

وبعد ماتمت دراسته حتى الآن بجب في عملية مراجعة الصلب التسخين بسرعة وبقدر بسيط فوق نقطة



شكل (٨٣) الجزء المهم بالنسبة للمعاملات الحرارية من شكل إنزان سائك الحديد مع الكربون .

🗚 ، وتركها عند هذه الدرجة وقتآ قصبرا وبعدها تبرد تبريدأ ليس بطيئاً أكثر من اللازم (ف المواء (العصول على تركيب داخلي عقبق الحبيات كما في (شكل ٨١) تيجة تخطى المنطقة بن A, ، A, نتيجة مرتنن وبالتائي تتغبر الحبيبات مرتن وقد تكني هذه المعاملة لقطع العبلب البسيطة الخفلة لأن تنسيق وتجانس الحبيبات سيحدث سله الطريقة أما بالنسبة للقطم ذات الأشكال المقدة فقد تنشأ اجهادات داخلية

نثيجة التسخن والتعريد السريع وفى مثل هذه الأحوال تربط عملية تخمير رفع الاجهادات بعملية المراجبة وتجرى المعاملة الحرارية على النحو التالى :

- ١ التسخن البطئ حتى تحت نقطة A₁ بقليل (حوال 680°C).
 - ٧ ــ تسخن شديد للوصول بالقطعة بسرعة في منطقة ٤ .
- Ψ _ عدم ترك القعلمة فى المنطقة فوق $_{\Delta}$ مدة أطول من اللازم التحول التام (1 _ Ψ دقيقة لكل $_{\Delta}$ من ممك القطمة على أية حال ليس أقل من $_{\Psi}$ دنيقة) .
 - \$ تىرىد ئى الهواء حتى 680°C .
 - ه ــــ وفي النهاية تبريد بطئ في الفرن .

أما الصلب فوق الأويتكنويد فلا يسخن حتى منطقة 8 في الماملات الحرارية حتى لا تتكون عند التبريد شبكة السمنتيت القصفة الضارة وبالنسبة لماء الأنواع من الصلب فإنه لتشكيلها في الصناعة وكتركيب مبدئي التقسية فانالنسخين حتى فوق ، A هو الأنسب وعند التقسية تعامل هذه الأنواع من الصلب مثل معاملة العملب الأويتكنويشت والسمنتيت الزائد عن الحد في هذه الحالة سيتوزع على شكل كريات صغيرة في المارتيزيت بانتظام .

ومدى درجات الحرارة للمعاملات الحرارية للصلب التي سبق وصفها موضحة في (شكل ٨٣) في المقطع المبسط لشكل إنتران سبائك الحديد مع الكربون .

١٢ - الباينيت في الصلب


لم تذكر هذه الصورة من التركيب الداخل الصلب حتى الآن لأن منشأها لا يمكن التعرض له ضمن شكل إنزان سبائك الحديد والصلب .

وينشأ الباينت خالمها إذا برد الصلب من منطقة به بسرعة إلى درجة معينة تحت A (2°°C2) وترث عدد مله الدرجة معينة تحت A (2°°C2) وترك عدد مله الدرجة حي يتغير تركيب الأوستنيت بـ المهرد أكثر من اللازم تماماً . ولتصوير ترتيب هلما التغير عند حرارة ثابتة (تحول أيزو ثرمى) (١) فإن منحنيات تغير التركيب مع درجات الحرارة والزمن قد رسمت لأنواع الصلب المستعملة ومن هلمه المتحنيات عكن معرفة أى تركيب داخل بنشأ عند أية درجة حرارة عندما يتغير تركيب الصلب عند درجة حرارة ثابتة .

فأوستنيت الصلب(٢) C45 يتغير حسب (شكل ٨٤)ء نادحوالي 530°C إلى فريت وبرثيت حيث

⁽١) من اليونائية ISOS = متساوى أو ثابت ، حرارة = Thermos

⁽۲) صلب مقس ومطبع مجوى داوه ٪ كربوت .



شكل (4.8) متحق قدير التركيب مع درجة الحرارة والزمن عند درجة حرارة ثابتة الصلب يحوى 2/4/5/ كربون دون إصالة أية مناصر أعرى ، احسده أل درجه الحسرارة مقسم عسادى ، اخسدائى الرسن مقسم لوفاريتين () .

يتكون البرليت في خطوط رفيعة ويقل تكون الفريت باستمرار كلما زاد تعريد الأوستنيت عن اللازم وفقع مرحلة أو مجال تكون الباينيت بعن مرحلة المرليت هسله وهرجة الحرارة التي ينشأ عندها المارتذيت (حوالي 300°C).

و (شكل ۸۸) يين التركيب الداخلي تحت الهير لينة من هذا العملب بردت من منطقة الأوستيت في حمام ملح منصهر حتى 370°C وحفظت عند هذه الدرجة حتى تم التغير تماماً حسب الشكل (۸٤) لمدة ۹۰ ثانية وللتأكد لمدة ۹۰ ثانية. والتركيب الداخل الماتيج إبرى ، ويشبه خلك التركيب الناتيج لو أجريت العساب المدكور عملية تفسية متوجة بعملية تطبيع والفرق أن التركيب الداخل في هذه الحالة نشأ مباشرة من الأوستيت أولا إلى مارتزيت .

وامكانية الانتشار للمرات الحديد أقل من امكانيات فرات الكربون الأصغر حجمًا .

وعكن الكربون أن يتنشر ويكون كربيدات فى درجة حرارة الباينيت وانتشار ذرات الهيكل البلورى الأصلية يصبح صندل غير ممكن . والتحول عند تكوين الباينيت يتج تتغير الهيكل البلورى المدين الميكل البلورى مشوه للقريت من المكحب ذى المدرة فى منتصدفات الأوجه للأوستيت إلى هيكل بالمورى مشوه للقريت من المكحب ذى المدرة فى المركز حيث ينفصل فى نفس الوقت من كل الأوستنيت والفريت فوق المشيح الحديث التكوين .



1:000 فكل (No) التعول حسب المتعنى I أجزاء متساوية من الفريت والإليات العريض المطاط



400:1 طمكل (٨٩) التصول في حسب المتحنى ١٦ قليل حاد من الفريت وكاير من المائة المقلوط في المائة المائة المائة المائة المائة والمائة المائة والمائة والمائة المائة ال



400:1 شكل (AV) التحول حسب المتحل اللبايليت من المطلقة الأعل دليق المطرط جداً



1:400 أعمول (AA) العمول حسب المنحق/V بايانت من المنطقة السفل .

(١) رسم بالامباد عل تفسير وشرح أ . روزا ، ف . يتر .

الأشكال من (٨٥ حق ٨٨) تركيب داعل مجهرى لعينات من صلب 245 تفيرت حسب المنحيات من صلب لل 245 تفيرت حسب المنحيات من I إلى 17 عند درجة حرارة ثابتة حسب الشكل (٤٨) جزيئات دليقة من الكربيد ترص فضبا في صفوف حسب التركيب للارشتيت وها ما ميب الشكل الإبرى المبايئت () ونتيجة تمروج الكربود من التركيب المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ من المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ من المبادئ من المبادئ من المبادئ من المبادئ من المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ المبادئ من المبادئ المبا

والغرق بين المارتنزيت والباينيت يوضحه الشكلان (٨٩) ، (٩٠) المصورتين تحت المجهر الإلكترونى بتكبير شديد جداً .

وحسب ما إذا كان التغير في مجال البايفيت في (الشكل ٨٤) حدث عند درجات حرارة أمل أو أقل يميز بين بايفيت من المنطقة الأعل ويخفصل فيه حبيبات كربيد أكبر أو بايفيت من المنطقة السفل وفيه ترسيبات اكربيد دفيقة جداً .

وأنواع الصلب الدير مضاف إليها عناصر أخرى لها زمن به قصير عند التحول في درجات الحرارة التابعة ومحلوات التحول تبدأ وتستعر بسرعة حق إن القطع السبيكة تتحول جزئياً أو كلياً إلى البرليت تبل أن تصل درجة حوارتها إلى درجة الحرارة اللازمة لتكون الباينيت وتكوين عالص لباينيت يمكن أن ينشأ بالنسبة لحامة الأفواع من الصلب في القطع ذات السمك الصغير .



9000:1 شكل (٩٠) صلب C45 متحول من درجة التقسية عند درجة حرارة ثابتة 200°4 بايليت .



1:9000 شكل (۸۹) صلب C45 من درجة حرارة التقسية مسق في الماء مارتزيت

- Schrader, A. und Rose, A. De Ferri Metallographia II, Düeseldorf: Verlag Stahleisen 1966.
- Eckstein, H. J.: Wärmebhandlung von Stahl, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1969.


وأتواع العبلب التي تمسوى بجالب الكربون عل مناصر أحرى يتكون الباينت بكية أكبر وزمن البد أطول والتصول بيدا مناحرا ويستدر ببطء ، ولذلك فن الأسهل أن يرد الأومتيت إلى درجة حرارة التصول ألم الباينة وبلك يصبح استعمال التقسية والتطبيع من طريق الباينت وبلك تمكنا حملاً ، وتمتاز من التقسية والتطبيع المنا يرد لمنا المنافقة المنافقة عبث أن القضع لا تبرد بسرمة كردة وأيضاً مناما يرد الهملة بالمنافقة المنافقة عبث أن القضع لا تبرد بسرمة كردة وأيضاً مناما يرد الهملة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة المناف

ومتحيّات تغير التركيب مع درجة الحرارة والزمن عند لتجريد المستمر مهمة للمشتلل باللحام ، حيث أن الصلب المستن لدرجة عالية بجالب تدويز الحام يورد تبريها مستمرا .

ومنحنيات التبريد (HI,II,I) في منحني تغير التركيب مع درجة الحرارة والزمن عند التبريد المستمر (١)

أصلب خلايات عمرى على منجنز بسيط (CIPMEX) (شكل ۲۹)تبن أنه بالتريدالسريع حسب المنحق I يشأ مار تنزيت بجانب تدريز الخام وهذا عكن أن ينشأ دون قصد عند لحام أجزاء صغيرة من قطع كبرة في الإصلاحات شلا.

وبالتعريد الأبطأ من ذلك حسب المنحى رقم II يتحول الأوستنيت بالتوالى إلى 90% فريت ، 90% برليت ، 90% باينيت باستمرار التعريد مارتذريت وإذا أراد الإنسان تحاشى الباينيت والمارتذريت فسلم أن يراحى أن يكون منحى التعريد يقم إلى المين أكثر في الشكل وبمكن الوصول إلى ذلك بتسخين الصلب والاحتفاظ به إلى ذلك بتسخين الصلب والاحتفاظ به



شكل (۹۱) منحن أتقير مع درجة اخرارة والزمن حند التيريد المستمر الصلب الغلايات 19MnS والارتام حند تقاطع منحنيات التيريد مع الخطوط المحدد لمناطق الشكل تبين النسبة المتوية للأوستنيت المحدي عند ميرو المنطقة .

ساخنا أثناء اللحام (اللحام مع تسخن أول) وسهلا يقل الفرق فى درجة الحوارة بين المنطقة الى ارتفعت درجة حوارتها بجانب تدريز اللحام وبين يقية القطعة وإذا بردت المنطقة المعرضة المحط بسرعة أبطأكما فى المنحى رقم III ، حيث ينشأ فريت %73 ، برليت %25 وفى نشرة هيئة التوحيد القياسي الألمالية

Müller R., : Anwendung von ZTU-Schaubildern in der Schweiβpraxis. Schweißen und Schneiden 12 (1960) H. 7, 5. 309-317.

DIN 1715S وتشرط التسخن لدرجة 200°C قبل لحام الصلب 19MmS والاحتفاظ بالقطعة التي سيجرى علمها الحام طول مدّة المحام عند هذه الدرجة .

وترسم منحنيات التخدر مع درجة الحرارة والزمن أساساً للدرجات حرارة وزمن الأوستيت الى قرب الممية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ويكون لملة قصيرة في منطقة الأوستيت ، ولذلك فإن خطوط المنحى تتجه نحية أنه من الممكن أن ينشأ مارتديت حيث أنه حسب منحى الإوان المناسبة ا

1.٣ - شكل الزان الحديد مع كربيد الحديد


من الشرحالسابق لسبائك الحديد مع الكربون حي تسبة 2.06% كربون، ذكر جوء من الشكل الجزئى لاتران الحديد مع الكربون. و (الشكل ٩٣) يين سبائك الحديد مع الكربون حي 6.67% كربون ونسبة الكربون هذه تعادل تركيب المركب البيني، كربيد الحديد .

كما هو معروف تقسم مثل هذه المركبات البينية أشكال الإتران إلى أجزاه . والشكل الجزأى لسبائك الحديد مع الكربون حتى 6.67% كربون أى ما يعادل %100 كوبيد الحديد، هو شكل اتزان كامل لسبائك الحديد مع كربيد الحديد ، (السمنيت) .

والسبائك فى الجانب الآخر من المركب اليني بأكثر من 6.67% كربون لم تبحث بسبب صعوبة شروط التجارب بزيادة نسبة الكربون . وهذه السبائك ليست مهمة بالنسبة للمواضيع المذكورة فى هذا الكتاب لأنه بزيادة نسبة الكربون تخفى بالتعريج الصفة الفلزية للسيائك .

وجانب الصلب في شكل الإثران (حتى 2.06 كربون ما يعادل %31 كربيد حديد) معروف لدينا ولما سيشار إليه فقط في (شكل ٩٧) ولذلك ميشرح جانب الحديد الزهر من الشكل الموجود بين %2.06 وسيوجد شكل أويتكيتكي أمامنا ثانية والأويتكنا المكون من بالهردات بن %6.07 وسيوجد شكل أويتكيتكي أمامنا ثانية والأويتكنا المكون من بالهردات الحول صلب لا أولية ، بينا يضمل على يمينا كربيد حديد أولى (سمنيت) الأويتكنك تتكون بالورات علول صلب لا أولية ، بينا يضمل على يمينا كربيد حديد أولى (سمنيت) يظهر في الداخل كعروق السمنيت وجميع التراكيب تحديد الأويتكنيكية تعفر تحت خط الأويتكنك وموم قدرة الأويتكنيكة تعفر عمت خط الأويتكنك عدد 1147 بطروات الحلول الصلب على على إذابة الكربون بالمكتافين درجة الحرارة (من 200% عدد 1147 للى 1147 عدد 1147 بينا الحديث الحداد الملى يتجمع على المرادة الحديد الذي يتجمع على سواء المنفصلة أولياً أو مع الأويتكنك ـ تطرد كربونا على شكل كربيد الحديد الذي يتجمع على

Müller R.: Anwendung von ZTU-Tchaubildern in der Schweißpraxis. Schweißen und Schneiden 12 (1960) H. 7. S.309-317.



شكل (٩٧) فكل اتر ان سيكة الحديد مع كربيد الحديد (السمنتيت Pe₂C) 100% كربيد حديد تساوى نسبة/6.67كربورة في السيكة

السمنتيت الموجود من قبل(۱) وتحت الحلط SK فإن بللورات المحلول الصنب ٤ غير ثابتة وتتحلل إلىبوليت وعنذ درجة حرارة الجوالعادية ترىالتراكيبالداخلية الموجودة فى الأشكال (٩٣ حى ٩٥). وصبائك الحديد مع كرييد



ليديبوريت .

الأويعكعيكي برليت

معتلبت ثأنوى .

إختلافاً بينا عن خواص الصلب. فسبب نسبة السمئيت الصلب. فسبب نسبة السمئيت الساية فيا في قصفة وبسبب الشعيب و علم الله الله ينصبر عند الشعب والملرق. وبرة هله المهابة الم

على مل القوالب.

الحديد هذه تختلف خواصها

الافكال ٩٧ – ٩٥ تركيب داخل تحت المجهر لسباتك الحديد مع كربيد الحديد بين %2.06 كربون ، %6.67 كربون .

(١) لا يذكر السعتيت المطمل من بالررات المحلول السلم عن الموجودة في ليديوريت الأربحكك وترامي حقيقة أن بالورات الحلول الصلب عن الموجودة في الأوبيمكلك تمنير بالتبريد وهي في الحالة الصلبة بأن بقال ليديوريت I (عنك 1143°1) وليديوريت II أو ليديوريت محالل (تحت 723°C). وبسبب مكسر القطع الزهر من سبائك الحديد مع كربيد الحديد العالية نسبة الكربون الذي يظهر فائماً بالنسبة لوجود السمنتيت الأبيض بكثرة ، يسمى الزهر الأبيض، وبسبب العملادة غير العادية للسمنتيت فإن حديدالزهر الأبيض صلد جداً وقصف وصعب التشفيل والزهر المتجمد كزهر أبيض بالكامل يستخدم لهذا السبب كخطوة أولى الإنتاج الحديد المطاوح Chilled Cast Iron, Malleable Cast Iron.

14 - شكل الزان الحديد مع الجرافيت

كربيد الحديد غير ثابت ويتحلل عند درجات الحرارة العالية إذا وجد الوقت لللك ، إذا ترك يهره بيط ، إلى عناصره وهى الكربون والحديد أو لا يتكون الكربيد على الإطلاق فينفصل الكربون فى صورة جرافيت متبلور مباشرة دون المرور عمرحلة الكربيد .

وعليه فإن التبريد البطئ يساحد على انفصال الجرافيت والتبريد السريع على تكوين كربيد الحديد . والجرافيت يكون رقائق غبر متنظمة تظهر بعد تحضير العينة المصقولة كرقائق غنطة المقطع في التركيب الداخلي . والجرافيت الداكن يظهر المقطع داكتا . والحديد الزهر الذي خالياً ما يظهر الكربون فيه على شكل جرافيت يسمى الحديد الزهر الرمادى (الزهر الرمادي) .


ونجمد الحدید الزهر علی نظام کریید الحدید آو الجرافیت یمکن التأثیر علیه من طریق عناصر سبائك أشری . فالسیلیکون یژمی إلی و تجمد رمادی ، والمنجنز إلی و تجمد أییض ،

وفى سبائك الحديد مع الكربون التي تتجمد حسب نظام الجرافيت تتغير أرضاع خطوط شكل الاتران (شكل ٩٦) ونقط الشكل التي تتواجد عند التجمد الرمادي ستوضح بشرطة فوقى الحرف عند نقطة طالما اختلفت عن النقطة الموجودة في شكل اتران الحديد مع كربيد الحديد

وسبائك الحديد مع الكربون التي تحوى نسبة كربون قليلة تتجدد عادة حتى بالتبريد اليعلى على نظام كربيد الحديد (الصلب) . وصار الحطوط في نظام التجدد الرمادي في منطقة نسب الكربون القليلة لم يضمح تمامًا، كذلك فإن السبائك التي تزيد نسبة الكربون فيها عن 3⁄2 لم تبحث بعد لكر صعوبات التجارب والاعلم، الهدود مها في الحياة العملية .

وأويتكتك الحديد مع الجرافيت يتجمد عند 1133°C وتركز 4.25% كربون (نقطة °C) وتقطة E في مده الحالة E تحركت حتى تركيز 2.03% كربون.والسائك تحت الأويتكيكية بن 2.03% كربون ، 4.25% كربون التي تتجمد حسب نظام الجرافيت يتفصل مها أولا بالورات علول صلب من السيكة السائلة.وعند درجة حرارة الأويتكتك 1153°C تتجمد بقية السيكة السائلة إلى أويتكتك 153°C إلى العمل العمل العمل المجاوزات المحلول العمل و الأولية وبالورات المحلول العمل و بحرافيت ومن بالورات المحلول العمل و الجرافيت ومن بالورات المحلول العمل و الأولية وبالورات الحلول العمل و رجرافيت ومن بالورات المحلول العمل و الأويتكتك جرافيت إجرافيت وبالورات الحلول العمل و الأويتكتك بحرافيت (جرافيت وبالورات الحلول العمل و الأويتكتك جرافيت (جرافيت وبالورات الحلول العمل و الأويتكتك ورافيت (جرافيت و المحدود المحدود المحدود المحدود الإسائل العمل و المحدود ال

ثانوى) لعدم قدرة الهلول الصلب كل على إذابة الكربون ويتبلور هذا الجرافيت الثانوى على رقاتين جرافيت الأريتكتك وتحت الحلط ''T38°C P'8'K' تتحلل بالورات المحلول الصلب كل التي قل الكربون فها حتى وصل (169% إلى فريت وجرافيت وبالورات المحلول الصلب كل المتحللة هلم وجب أن تكون أويتكتويد يشابه أويتكتويد الحديد مع كربيد الحديد (المرليت) ولكن مثل هلم البالورات لا تتكون لأن الجرافيت الناشئ عن التحلل لبالورات المحلول الصلب كل يتبلور على وقائق الجرافيت الموجودة من قبل (جرافيت الأويتكتك والجرافيت الثانوى).



فَكُلُ (٩٦) فَكُلُ إِثِرَاثُ أَغْمِيدُ مِعْ الْجُرَافِيتِ .

ولكي تراجه هذه الحقيقة ، وحتى لا يصبح شكل انزان الحديد مع الجرافيت بعيداً هن الواقع ، لم ترسم أجزاء منفصلة للحالات الموجودة تحت الحط ' 738°C P'8′K في (شكل ٩٦) .

والسبائك الأويتكنيكية تتجمد (عند 42.5% كربون) ... دون انفصال بالورات أولية ... مباشرة إلى عملون صلب 8 وجرافيت ، ومن بالورات المحلول الصلب يتفصل أثناء التبريد جرافيت ثانوى ويتحلل نحمت 738°C.

والسائك فوق الأويتكيكية تبنأ التجمد بانفصال الجرافيت الذي بجد الوقت والفرصة لينمو إلى رقائق كبرة تخلف في تسكونها الأسفنجي الكبر(١) عن الجرافيت الدقيق المفصل من بقية للمبيكة المائلة مع الأويتكتك ، (شكل ٩٧) وبالورات الهلول الصلب في الأويتكتك محدث لها نفس انفصال الكربون والتحال كما وصف من قبل .

 ⁽١) الجرافيت الأولى للطعمل وزنه التومي أثل بكتير من السيكة السائلة ولما يطفر على السطح حيث يتجمع على شكل استبيعي.



100 أبرانيت فكل (٩٧) الجرانيت الأسقنجي والأويتكتيكي (فير منبقة).



i 100 : 100 فكل (۹۸) حديد زهر رمادي في وسط برايتي .

وضطوات التجمد حسب نظام الجرافيت بطيئة ، وهماياً تبدأ مثل هذه السبائك رمادية في التجمد ثم تتبع بعد ذلك نظام الحديد مع كربيد الحديد . والعركيب الداخلي للحديد الرمادي يظهر خالياً كا في الشكل (٩٨) حيث تظهر رقائق الجرافيت أني انفصلت أولا حسب نظام الجرافيت في وسط برليني أو فريقي برليني مشابه لتركيب الصلب وتحترق رقائق الجرافيت الوسط المشابه لتركيب الصلب أخسرة إضماقًا شديداً لقوته .

وعكن من طريق حقن السيكة المنصيرة بالماضيوم أن يتبلور الجرافيت فى كريات صغيرة بمالا من الرقائق ، والكريات لا تفصل التركيب الداخلى من بعض مثل الرقائق فى الصلب الرمادى وقد وجد أن فى الحديد الزهر ذى كريات الجرافيت (١) مادة تكاد صفاتها تقارب صفات الصلب ولكها سهلة الصب .

والحديد الزهر ذو رقائق الجرافيت له أهميته رضما عن ذلك ، ومن الطبيعي أنه من الأوفر استعمال الحديد الزهر الرخيص حيثًا لن تستغل صفات القوة الجيدة لخديد الزهر ذى الجرافيت الكروى . وفوق ذلك فللحديد الزهر ذى رقائق الجرافيت أفضلية بالنسبة لسمة المضاملة وخواص القطع .


وإذا كان المطلوب أن يكون الوسط الغالب في حديد الزهر ذي الجرافيت الكروى طرياً فيمكن تحسره لوقت طويل بالقرب من نقطة ، A ، وبالمك تتحلل وقائق الكربيد الموجودة في العرليت . والكربون الحر الناتج سيترسب على كويات الجرافيت ويصبح الوسط الغالب فويهي وبالملك يكون أطرى وأكثر مرونة .



1 : 100 فكل (٩٩) حديد زهر دو جرافيت كروي أن وسط يرليني



 1: 100
 شكل (۱۰۰) حديد زهر غمر دو جرائيت كروي .



1 : 100 شکل (۲۰۷) حدید ژهر طروق آسود . قسم مطبع تی وسط فریش .

وشكل (((() أيين التركيب الداخل تحت الهيهر لحديد زهر ذى جرافيت كروى فيه فريت ني نتيجة التخمير الطويل ، وهذه العبنة أخادت من قطعة أجريت عليها تجرية الل المبينة في (شكل ا ()) والعينة من قطعة مسطحة لويت من الطرفين في الاتجاهين مرات عديدة دون أن تنكسر . ويمكن الوصول إلى حملية تكوير مشابهة للكربون عن طويق

1:2

1:2 شکل (۱۰۱) مینة ل من حدید ژهر عضر دی جرافیت کروی .

التطبيع ، حيث تصب قطع الزهر همداً صباً أيض (عيث يتكون الكربيد) وتخمر (تطبع) بعد ذلك حسب سمك القطعة حيى ، ٣ ساعة . والحديد الزهر العاروق الأسود ينشأ بتخمر كتل الزهر الحام في جو هاز خامل ليحميا من الهواء العادى عند درجة حرارة 90°C ، ويتحلل كربيد الحديد عندلاً تماماً ، والكربون الحر الناتج بكرر نفسه إلى كريات فحم مطبع (ليس تحمير إذالة كربون) . وكما ينظهر في (شكل ١٠٧) ينتج عن ذلك تركيب داخل يشابه تركيب الحديد الزهر ذي الجر المسالكروى. والمكسر الداكن الناتج عن وجود القحم المطبع أعطى الزهر المع الحديد الزهر العاروق الأسود والحديد الزهر العاروق الأسود والحديد الزهر العاروق الأسود والحديد الزهر العام عند حوالى 100°C في جو مزيل الورف (غاز موكسد) . ولذلك فإن الفحم الحر التابع عن تحال الكربيد في منطقة السطح سبزال من هذه المنطقة (تخمير إذات كربون) بينا ينشأ داخل القطعة تركيب داخل تخط عبارة عن قحم


مطيع وفريت وبرليت . والقطع القليلة السمك سنرال سها الكوبون بدرجة أن تصبح فى النهاية ذات تركيب فريقي خالص .

١٥ - شكل الزان الحديد مع الكربون

إذا جممت الأجزاء المتفصلة السابق شرحها من أجزاء شكل اتزان سبائك الحديد مع الكربون يظهر شكل انزان سبائك الحديد مع الكربون كاملا (شكل ١٠٣) ولتقييمه تستعمل المعلومات التي شرحت حتى الآن .

ولما كان التركيب الداخل المكون من الحديد والجرافيت هو أثبت صور سبائك الحديد مع الكربون لذلك سمى نظام الجرافيت النظام الثابت (خطوط متفاعة). والسبائك بن الحديد وكربيد الحديد الأقل ثباتاً سهيت النظام الغير ثابت ، وتصور تخطوط متصلة واضحة لأما خصوصاً بالنسبة لجزء الصلب أكثر أهمية في الصناعة ولنفس السبب فإنه في هذا الجزء من الشكل في أقسامه المختلفة تذكر صور التراكيب الداخلية في النظام الغير ثابت فقط .

ومن الشكل الكامل بمكن فهم صور السمنايت المختلفة . والبناء الداخلي للسمنيت هو نفسه في كل الحالات وتوجد الإختلافات فقط في الحيجم والشكل الحارجي .




شكل (۱۰۳) شكل إثران سائك الحديد مع الكربون (حسب المرحوم نف كوربر ، ف . أولمن ، ه . هوتكي ، ه . ج فيستر حمل من جديد بواسطة د . هورسيان) .

ويتحصل السمتيت الأولى مباشرة من السيكة السائلة على بمن التقطة © . والسمتيت الثانوى ينفصل فى الحالة الصلبة تحت درجة حرارة 147°C حتى درجة حرارة °723° على بمن الحط BS من الورات المحلول الصلب 8 . وأما السمتيت من الدرجة الثالثة فيتمصل تحت درجة حرارة °723° من بالورات المحلول الصلب c .

والحف MO عند 760°C الذي لم يذكر حتى الآن هو الحد بين الحالتين المناطبيية وغير المناطبيية ويسقط هذا الحد من نقطة O ويسر بطول OSK .

١٦ - تحول بلاورات المحلول الصلب ١٥

ذكر فيا سبق أن الحديد التي في الفصيلة به ثابت حتى درجة حرارة 2920 ثم يتحول بعد ذلك إلى بالررات الفصيلة 8 المكتبة ذات الذرة في المركز ، وتختلف هذه المكتبات عن مكتبات الفصيلة عنه فقط في أن طول ضلم مكتبها أكبر ، واتساع ضلع المكتب في هذه الحالة يعزى إلى حاجة اللرات إلى مكان أكبر ازيادة سعة ذبلبة اللرات في درجات الحرارة العالية .



هَكُل (١٠٤) تحول بلورات الحاول الصلب .

ويكون الحديد في الفصيلة 8 علول صلب مع الكربون مسرة وحيث أنه مقيد جيكل بنائه فقدرته على إذاية الكربون صغيرة وهي وفي أحسن الأحوال يمكن للرات الكربون أن تتداخل في مكبات الحليد في الفصيلة 8 عند درجة حرارة ©1493 بنسبة %0.10.

وعكن دراسة التحول البلارات الحلول العبلب 8 عتلفة التركيز من طريق منحيات تدريدها (شكل ١٠٤). مثال الم (١) سيكة تحوى 50.0% كربون فوق الحلط AB كلها مائلة وعنما تعطى حط السولة ، تبدأ بلارات الحلول السلم 8 السلم 8 في الافصال وجد تمام العبد يكون التركيب الدامل كله تحت حط التجبد AB بلارات علول صلم 8 فقط. واتصول من 8 هير سنزاح إلى درجة حرارة أمل تتيجة وجود الكربون (الحلط MM)). ومنسما تضلم هساء السيكة الحط MM). ومنسما تضلم الحدوات

أول بالورات الحاول الصلب ع وعند انتظام PAS عند التحل PAS عند المحلم PAS المنت من بعورات الحلول الصلب ع المحلول الصلب ع وعند انتظام PAS عند التحلق PAS عند التحلول الصلب ع المورات علول صلب ع (أوستنيت) وتصبح في متعلقة الأوستنيت الممرونة .

مثال رقم (v) سيكة تحري على 0.16% كربون: تتكون أو لا تحت الحط AB بالورات عملول صلب 8 من السيكة السائلة والحط الأفق HB هو حط برتكتيك ، وعندما تصل السيكة السائلة إلى هذا الحط تضامل بالورات الحملول الصلب 8 التي تكونت حتى ذلك مع السيكة السائلة البائية ، تكونة بالورات صلب 8 . وعد تركية %0.16 كربون تصبح النسبة بين الحملول الصلب 8 المطعمل من السيكة السائلة والسيكة يسانان مصبوطة لدرجة أنه عند التفاعل البرتكتيكي يستهلك كل منهما وبعد التفاعل البرتكتيكي لتكون السبيكة من پلاروات الحلول الصلب & فقط .

مثال رقم (٣) السبانك التي بين التفطين I ، I (من 10.1% إلى 10.6% كربون) تحوي هذه السبانك كية من يقول السبانك كية من يقول السبانك كية من يقول السبانك كية من يقول السبانك كية من منظ الديكيك في المنطقة NHI عطول صلب 8 إلى جانب بالورات الخاول الصلب به البرتكتيكية . وتصول بالورات الخاول الصلب به البرتكتيكية . وتصول بالمورات الحلول الصلب عدم من إنها بعد تخطئ المناسبة المناسبة

مثال رقم (٤) سباتك بين نقطة E ، B ، (0.16) إلى 50.70 كربود) هذه السبائك تحوى سيكة ساتلة بالية أكثر من اللازم لحدوث التفاصل البرتكتيكي ولالك لؤنه بعد التفاصل البرتكتيكي بتواجد تحت صط البرتكك عطول صلب م وسيكة سائلة إلى جانب بعضهما ويتفصل من السيكة السائلة ، مع امتمرار التبريد ، بالورات عطول صلب م حتى إنه عند الوصول إلى خط التجمد EI تصحمد كل السيكة إلى علول صلب م (أوستنيت) .

ثالثا وطرق الفحص المجمى الفازات الميتالوجرافي

الصفحات التالية تتناول بعض الطرق البسيطة الشائمة الاستعمال فقط . وتجدو الإشارة إلى أن تحضير العينات الفحص المجهرى عاصة لإليات وجود تكوين معين في التركيب الداعل يمكن أن يكون على جانب كبير من الصعوبة وبحتاج لكثير من الحبرة والبصيرة .

وكل التصييرات آتى تبدأ بكلمة Macro فى علم الفحص الحجيرى الفلزات (المتنافرجرانى) تعبر من طرق اعتبار يمكن تقييمها واعظاء تناتجها بالفحص بالعين المجردة أو بتكبير بسيط والحد الأعلى لـ و المذكر وسكوبي ع هو التكبير ١٠ : ١٠ وعند استعمال تكبير أكبر من ذلك يسمى ذلك فحص « ميكروسكوب» الى مجهرى .

١ _ تحضير العينات

يب أ تحضير الدية الفحص الهمهرى بأخلها من الجزء المسراد فحصه والقطع اللية مكن أن تنشر. والقطع المقصوصة غير مناسة يسبب التشكيل على البارد الذي تحدث لها أثناء القس. ومسن المواد القصفة عكن في يعض الأحيان أخساء قطعة مناسة بالكسر (بطرقسة واحدة) ،

والمواد الصلدة بجب قصلها أو قطعها إلى الحبجم المناسب بواسطة جهاز قصل أو قطح (شكل ه١٠) (١) وهنا بجب المناية بوجود التربيد الكافى حتى لا يتغير التركيب الداخلي للعينة بتأثير الحرارة النائجة. وإذا أعلمت قطعة بقطعها باللهب القاطع بجب أن تكون كبرة بحيث لا يتأثر بالتأكيد الموضع الذي سترمحا منه العينة الخهيرية عوارة اللهب القاطع وبجب أن تنشر العينة الخهيرية .

وعند أخد مينات الفحص بالمن لفردة أو بالتكبر البسيط لا عتاج الإنسان للاحتياطات التي تجرى عند تحضير المينات الفحص الهجرى ، ولكن عب الحلر خصوصاً إذا أخلت المينة عن طريق اللهب القاطع . والمينات الممكن تناولها باليد والتي لا هم فحص حروفها الخارجية عكن تجليخها دون مساكات . ولمنع ورق السفرة وقاش التلميع من التمزق تسوى أحرف وزوابا الهينة والمينات التي تفحص حروفها الخارجية أو الصغيرة جداً ينهني استعمال مساكات عند تجليخها وتلميمها (شكل 1.71) أو ينهني توسيدها (دفها) في راتنج صناعي .



شكل (۱۰۵) جهاز فصل مينات تفحص التركيب الداخل (بريزی ف. دوياردن).

 ⁽١) لزيادة الايضاح بوجه في الكتاب بعض الصور كأمثلة (الجهزة ومعدات الفحص الحجرى العينات وهذا لا يعني أن تقييم لها بالمقارنة بسواها من الإجهزة المعروضة في الأسوال من إنتاج الشركات المختلفة .

وبجب أن تناسب المساكات ومادة العينة بعضها كمى يتحاشى التحميل الهتطف أثناء التجليخ وتكوين العناصر أثناء التعميش .

ولتسهيل مسك العينات الصغيرة جداً أو التي لا يساعد شكلها على مسكها بحساكات،أثبت الراتنج الصناعي جدارته حيث توسد فيه العينات في مكبس (شكل (١٠٧) تحت الفينط والحرارة ، وهذه الطريقة تناسب العينات التي لن يتأثر تركيها الداخلي بالتسخين حتى 2000 .

وتوجد الآن مواد توسيد بالصب على البارد لا تحتاج لاستعمال المكبس . ومواد التوسيد هذه عب خلطها بعامل تصليد قبل صها وقطع المواسر تصلح كتموالب للصب . ويمكن أن يسحب الشكل المصبوب بسهولة من القالب ، إذاً مادهنت الجوانب الداخلية للقالب بعجينة السيليكا (Silicopaste)

ولإظهار الحدود بمنهى الوضوح والدقة بمكن توسيدها جلفاياً (بالترسيب الكهرق) وعلىسيل المثال سيوصف التوسيد المجال بالترسيب الكهرق في التحاس (شكل ١٠٩) .



شكل (١٠٩) مينات مسوكة وهيئة مسواة الزوايا .

إزالة الدهون بمناية من الدينة باستمدال الأثير أولا في الحدام (جدولدتم 1) ثم تكس الدينة بطيقة دوليقة من التحاس السيافيدي حتى تحسى الدينة من الأثير حدام ترسيب التحاس 18 فديد الحموصة . (جدول دقم ۲) .

وضي الإنزام باليمة فدة النيار الحسوبة (ثيار سعمر) ، إذ يسبب المجاوز عنها عدم التصال طبقة النحاس تماماً وتكون الرامي ،



شكل (۱۰۸) عينات صغيرة موسدة في مادة توسيد شفاقة من الراتنج الصناعي .



شكل (۱۰۷) . مكبس هيدروليكي لتوسيد العينات الصفيرة في الراتنج الصناعي .



شكل (١٠٩) ترتيب جهاز توسيد العينات بالترسيب الكهرب

جدول وقم (۲) حمام A التكسية بالتحاس			هول وقم (۱) الحيام A (تطبقة الحياية السيانيدية) (۱)	
250 #	كدروات النماد	22.5 g	ساقيد النصاب	

250 g 40 ml 1000 ml	كبريتات النحاس حامض كبريتيك مركز ماء	سيانيد النحاس g 22.5 سيانيد الصوديوم g 34.0 كريونات الصوديوم g 15.0
		ماء 1000 ml
0.02-0.04 A cm ²	34年	0.002 A cm ² 345
الجو المادية	درجة الحرارة	درجة الحرارة 30-40°C
ألمهتة	للهيط	الهيط الميئة
غماس	للعبعد	المبعد أعاس

وجراة الحسام طول الولت بقضيب زجاجي أو أداة تقليب . وحمامات السيانيد الحضرة حديثاً تكون غسير نشطة في بعض الأحسان ويمكن تنفيظها بإضسافة كهة قليلة من عصوبسات الحمام القسدم وبهام الطريقة يمكن تكسية جميع المحادث عدا الألومنيوم والمافنسيوم بالنحاس .

٧ ــ التجليخ والتلميع والنمش

العينات التى قطمت ووسدت _ إذا ازم الأمر _ سيسوى سطحها وتعرد أو تجليخ مبدئياً على حجر الجليخ (مجب الاحتراس من تأثير الحرارة) وفى النهاية توضع على ماكينة تجليخ بورق سنفرة يبدأ من رقم ١٠٠ – ١٥٠ ويتدرج إلى الدرجات الأكتم .

وعند تحضير العينات الهجيرية تدار °90 كلما غير ورق السنفرة إلى درجة أنعم ولا تموك العينة فوق قرص ماكينة التجليخ ، بل تثبت في موضع وأحد بضغط خفيف وهكذا تنشأ خطوط رفيمة متوازية عكن ملاحظة اختفائها عند التجليخ هودياً عليها باستممال درجة النعومة التالية لورق السنفرة وتنظف ألعينة بفرشاة ناهمة كلما غير ورق السنفرة إلى درجة أنعم .

وابتداء من ورق السنفرة رتم ٣٧٠ يمكن استعمال اليد في التجليخ مع الاحتفاظ بتغيير أتجاه التجليخ ، 90° كلما غبرت درجة ورق السنفرة ، وفي هذه الحالة يثبت ورق السنفرة على مستد خاص له أو على لوح من الزجاج ويتبع ذلك – مع تغيير أتجاه السنفرة وتنظيف المينة بالفرشاة تماماً رقم 320 ، 500 ، 500 على التوالى .

Kehl: The Principles of Metallographic Practice, New York: McGraw-Hill 1949.



شكل (۱۹۰) ماكينة تجليخ يالماء (ك . ب جرويس وخركاه) .

وماكينة التجليخ باستعمال الماه (شكل ١٩١٠) توفر عملية تجليخ مريحة دون خبار وفها يستعمل ورق سنفرة من كربيد السيليكون مقساوم العماء بأرقام ,180,220 ، 320,400,600

ويحمل الماء الجارى للفهار التاتج من التجليخ بعيدًا عن ورق السنفرة باستمرار ، ويمكن عندئد أن يفير ورق السنفرة دون تنظيف العينة .

وبالنسبة للعينات التي ترى بالمن المحردة أو بالتكبر البسيط لا محتاج الإنسان إلى إدارة السينة °90 هند تغيير ورق السفرة ، ويكني أن يميل شيئاً ما على أنجاه التجليخ الأشير ، أو عند استعمال ماكينات التجليخ ذات الأقراص المستغيرة أن يغيير العينة °180

والتلميع والنش خطوتان من خطوات العمل تؤديان معاً . وأثناء التجليخ تنشأ على السطح طبقة تشفيل "تزول بدورها بتبادل التلميع والنمش حتى يظهر التركيب الداخسلي الحقيق .

ويجب غسل العينة التي سنفرت بورق السنفرة رقم 600 جيداً بالماء تمبل التلميع ، وفوق ذلك فمن المهم جداً تنظيف الايدى والأظافر كى لا تحمل غبار التجليخ يل قماش التلميع .



فكل (٢٦١) ماكينة تلميع تركب عل المنفدة ، ذائية التلميع (جان فيراس) .



شكل (۱۱۲) ماكينة تلميع مامية (ارنست فنتروولده) .

وتكسى أقراص ماكينات التلميع باللباد والقطيقة (شكل ١٩١١) ويرش فوق الأقراص أوكسيد الألومنيوم الناعم كوسيط للتلميع . ويلمع الصلب والرهر وغيرها من عينات المواد الصلاة – مع إدارة العينات باستمرار – فسوق قرص اللباد أما الفلزات والأطرى، مثل النحاس والنحاس الأصفر . . الخ . فطمع بعد ذلك فوق القطيقة مع استعمال مسحوق أوكسيد ألومنيوم أكثر نعومة . وغائباً ما يستعمل التلميع بأوكسيد الأكومنيوم بالاشتراك مع طرق أخرى . فجميع عينات الهسلب غير المسبوك والزهر المصورة في هذا الكتاب بعد تجليخها حتى ورق سنفرة رقم 600 لمت بمعجون مأسى ثم لمت بعد ذلك لفترة قصيرة بأوكسيد الألومنيوم على قرص اللبد . وجميع صور السينات الأخرى الفلزات غير الحديدية والصلب عالى السيكة لمت حتى النهاية باستعمال المسجون الماسى . والمعاجن الماسية تحمل المواد بانتظام وسرعة من سطح العينة ، ويمكن بها تحاشى تكون بعض البروزات بالنسبة للمواد التي في صلادتها . (شكل البروزات بالنسبة للمواد التي لها مكونات تراكيب داخلية تختلف اختلاقاً كبراً في صلادتها . (شكل

والمفاجئ الجسية لحمل الدور بالتقام وسرعه من سقع اطور ، و ديمن بها عناقي بخول بعض العروزات بالنسبة للمواد التي لما مكونات تراكيب داخلية تخطف اختلاقاً كبراً في صلادتها . (شكل ١١٣) والماجين الماسية المستعملة في تحضير السيئات للقحص الحهرى تلوب في الماء ولملك مكن تنظيف العينة منها بسهولة ، والعناية التامة بالنظافة واجبة في كل خطوات العمل لكي لا تبقى محيية من الماس على قرص سيعمل بعد ذلك محييات أكثر نعومة .



1 یا 20 فکل (۱۱۳) حییات فلز صلد فی خام طری جلخت ولمت بمعجون ملی .

وقبل نمش العينة بجب غسلها تحت المله الجارى وتنظيفها بعناية بما قد يكون لاصقا بها من مسحوق التلميع ، حيى ولو كان هذا الفض بعن قبرقى تلميع ، موسلة المجاول تحض يلدوب فى الماء فإنه ممكن أعمل المجلة فورة . وأما إذا كان الحلول يلوب فى الماء برشها بالكحول قبحب تنظيف المبينة من الماء برشها بالكحول قبل النش ثم ينطس السطح اللامع للمبتة فى علول الفش وتمرك قليلا . وبالنسبة للمحاليل التي توشر على الجلد تستمعل مساكات من الصلب غير القابل للمبدأ أو من النيكل . وشكل (116) يصور بعض المهنات المسحملة فى انفش .

ويمكن حفظ العينات الى يجب الاحتفاظ بها



فكل (١١٤) كأمر تمثن زجاجية ، كأس تمثن من البلاستيك فحاليل اتنفى المحدود مل حامض الهيدووللويك ، مساكات تمش ، وهاهة من البول أثليلن .



فكل (١١٥) عنت لخط البينات الجهرية .

مدداً طويلة فى مجفف بعيداً عن رطوبة الهواء (شكل 110) تملوء جزوه الأسفل بالسيليكاجل الطازجة التى تتمس الماء . والسيليكاجل الطازجة ذات اللون الأتروق الغامق يفتح لوسها حن تمتص الماء ويمكن تجفيف السيليكاجل المستمدة وإعادة استعمالها . وتوضح العينات على لوح زجاجي مثقب ، ويجب تنظيف الجزء المسئفر من خطاء المفضف ودهانه بالشحم من حن لآخو .

٣ _ أمثلة للنمش

علول نمش للعينات التي ترى بالعن الحمردة أو بتكبير بسيط لأنواع الصلب غير المسبوك أو القابل السبك .

> حامض تتریك كحول 90ml كحول 10ml حامض تتریك مركز



1 : 1

شكل (١١٩) لحام بالقوس الكهرني أولواح صهريج HIII منشقة بمحلول 10% حامض نتريك كحول ...

هب عدم استعمال حامض الدتريك المدخن (كاللهم قول 14.4) وإلا ميحدث تقاطر قديد يمكن أن يولد أجرة دتروزية . يسب الحامض في الكحول وليس العكس . وعبانب دور الخمام (شكل ٢٠١١) ممكن توضيح الانفصالات والتركيات الأولية ، شمق طبقات السطوح المتساة وانحدادت التركيب الداخل في الحديد الزهر .

ويوزع الهلول على سطح الدينة اللامع من دنيقة إلى خس دقائق تنسل الدينة بعدها تحت ماء جار بدعكها بقطعة من القطن ، ثم ترش بالكحول وتجفف كلما أمكن في تيار من الهواء الساخن .

علول نمش للسنات التي ترى بالعين المردة أو بالتكبر السيط لكل أنواع الصلب ومواد النيكل والنحاس وسيائك النحاس .

علول نمض آدلر

- (أ) كلوريد النحاس النشادري 3g II ما ماء مقطر 25 mi
- مادمانطر 25 mi (ب) کلورید الحدیدیك 15g III حامض هیدروکلوریك مرکز 50ml
- بد أن يلوب الجميع يضاف المحلول ا إلى الحلول ب .

علول نمش متعدد الاستعمالات لأتواع الصلب الغير مسبوكة والمسبوكة قليلا ، وهالية السبك ومواد النيكل والنحاس وسبائك النحاس . وبجانب درز اللمام يمكن روئية الانفصالات والتكوينات الأولية برشكل (١١٧) .



1: 2 فكل (١١٧) مية ططع بن ريفة توريية مصنوعة بن ضلب(GX 25 Cr Niai 189 منطق يعطول أدار .

إذا كانت كبرة قبل النمش وبوزع علول النمش فيه بسرعة وانتظام على سطح المية المبلل وبلملك عسكن تجنب تكون المقع وإلا فإنه يكون مثل حامض النيريك وسائل العمل الفر مسبوكة والمسبوكة علول تحراً من علول ادار أكثر كثراً من علول 10% حامض نديك ، وهذا التأثير يكون أحضاة المناشر يكون أحضاة المناسبة ، وإذا وجب في يكون أحضاة المصائمة ، وإذا وجب في المخسال علول حامض التربية الناكم المناسبة المنا

ويثرك المآء بجرى فوق سطح العينات

مثل هذه العينات الحصول على صور منمشة أوضع فيفضل استعمال محلول حامض النَّريك الكحولى .

علول نمش العينات التي ترى بالعين المجردة أو بتكبير بسيط للألومنيوم وسبائكه .

عاد مالطر	10ml
حامض هيدووكلوريك مركز	10ml
حامض تاریك دركز	10ml
حامض هيدر و فلويك ig %40-38	2.5ml

يهب الحلمو عند استعمال حامض الهيدوفلويك . يفسل الجلد بالماء بعناية إذا وقعت عليه لقاط من هذا الحامض ، ويحفظ الحلول في زجاجات من البلامتيك لأن حامض الهيدوفلويك يتفاهل مع الزجاج ، وفوق ذلك يستحمسن استعمال كوترس من المقاط العملة أو البلامتيك في حملية الفض .



1:1

وهذا المحلول يناسب توضيح زرد الخام في الألرمنيوم (شكل ١١٨) الألرمنيوم (شكل ١١٨) وتمين حجيم الحبيات واتجاه اللاطة وأتجاه الألياف . وتدهن أوراق السقرة بالشحم حند التجليخ على الناشف ويوضع الحلول على كل سطح العية يعد تنظيفها من الشحم ، عيث يكون سطجها منطى ينطول ويتفاعل علول الاش مسح مادة العية مع توليد حدرارة شديدة وصندما يغور

شكل (۱۱۸) تكوين لحام ألومنيوم تعفى بالمحلول ويتفاعل محلول أفض مسح مادة النبئة يعملول تمفى العينات التي ترى بالنين المجردة مع توليساد حسرارة شديدة وعنسلما يفور أو التكبير البسيط للألومنيوم وسياتك . المحلول تذهي عملية النفن. تجلح العينة حتى ورق

طيعة الكبريت حسب باومان

95 ml ماء 5 ml حامض کيريٽيك مرکز

السفرة رقم 200 ولا تلمس العينة المستفرة بالأصابع وتحمى من سقوط الشوائب علمها – يغطس ورق البروم القضى (ورق التكبير التصوير) حوال ٥ دقائق في محلول حامض الكبريقيك ، ثم يمسح على حرف الوعاء المحتوى على المحلول ويوضع فوق العينة المستفرة نحيث يقع الوجه المكسى المورق على سطح العينة المستفر ويضغط علها قليلا وبعد دقيقة أو دقيقتين يرفع الورق ويضل بالماه بعناية ، ثم يوضع في الماه حوالى نصف ساعة ثم يحفف .

وعند وضع الوجه المكسى من ورق البروم الفضى على سطح العينة بعد تشبه بالحامض يشج تثيجة تفاعل الحامض مع الشوائب الكبريتيدية الدخيلة فى الصلب غاز كبريتيد المهدووجين اللمى يتداخل مع طبقة البروميد فى الورق ويتفاعل معها مكونا كبريتيد الفضة الداكن اللون ، وبالمك ممكن التعرف على توزيع الكبريتيدات فى الصلب (شكل ١١٩) .



كما يجب الاحتراس في تحضير جميع محاليل النش التي تحوى حامض نتربك من استعمال حامض النتريك المدعن (كتافة أكثر من 1.4) .

كل صور العبلب خير المسبوك وقليل السبك والحديد الخام والحديد الرهر والحديد المطاوع في هذا الكتاب ثعينات تمشت حسب هذه الطريقة .

شكل (۱۱۹) طبعة باومان من مقطع حامل صلب به شوائب دخيلة .

علول أعش عهرى لصلب فإ سيولًا وصلب لليل البيك وحديد زهر

حامض نثریك كحول 98 ml كحول 2 ml حامض نثریك مركز

محلول تمش مجهرى لصلب النيكل كروم العالى السبك V2A

0.3 ml مانم كيميائي

. هرجة حرارة النمش C—30°C أذا تكونت حفر نمشية كبيرة ينمش عند درجة حرارة الجو العادية لمدة أطول ، مثال على ذلك (شكل ٧٧) .

علول أمض جهرى التحاس وسيالكه .

ماه مالطر	120	ml
كلوريد النحاس التوشادري	10	8

يضاف لحسلما الحلول قبل حملية النش نوشاهر ، وعندلل يتكون راسب أولا وينقط النوشادر بالتدريج حتى يلوب هسلما الراسب ويكون لسون المحلول أزرق غامقاً ولكنه صاف والأمثلة شكل (٣٤، ٣٠، ٣١) .

علول تمش جهرى للألومتيوم وسيالك

حامض هيدروفلويك 99.5 ml مقطر 0.5 ml حامض هيدروفلويك

صودا كارية MI -90ماء مقطر D 10 صودا كاوية (هيدروكسيد الصوديوم)

كلاهما محلول نمش هام لا ينفع للبرهنة عل وجود أجـــزاء معينة من التركيب الداخـــلى ومثال الذلك (شكل ١٢٠) .

التلميع والنمش الالكاروليي

الأصس التطرية : ذكر ب . أ . جاكويت أن الدينة الشائرية إذا وضعت كصحيف في خلية السكتروليقية متطاب من حلية السكتروليقية من خلية المستخدمان من أسلاح مكرة تفرسب كمايقة رقيقة على المساحة المراد للميمها والسطح المنو ترسب تكليقة رقيقة الرقيقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة الكوامية بها المنافقة الرقيقة ألى حيث يوجه منافعاتها من علم المنافقة الرقيقة إلى المنافقة المنافقة الرقيقة المنافقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة المنافقة الرقيقة منافقة المنافقة المنافقة الرقيقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة الرقيقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منافقة المنافقة الرقيقة المنافقة المنافقة



100 : 1

شكل (۱۲۰) قشرة من الأوكسيد في درز لحام ألومنيوم (علو ل تمش %0.5 محلول حامض هيدوفلوريك). منحى كثافة التيار مع الجهد الكهرف : توضع العينة فى الحلول الإلكروليين ويرفسع الجهد الكهرف من صفر ببطا وتدون عند كل خطوة بيانات الجهد الكهرف والتيار وإذا رسم منحى بياني للعلاقة بن كتافة التيار والجهد الكهرف ينج لكثير من الحاليل الإلكروليثية منحى كالمين (بالشكل ٧١١).

ويرتفع المنحى أولا بانتظام فنزداد كثافة التيار بالتناسب مع الجهد وفي هذه الأثناء تنمش السية ويذوب جزء من الفلز أثناء ذلك، وصندما يصل الجهدالي 1.8 فولت يصل المنحمي إلى نهاية عظمي ، وهنا يبدأ تكون الطبقة الرقيقة اللزجة ، ونتيجة المقاومة الأكبر الثائجة عن ذلك تقل كثافة التيار بعض المشيئ .

والهاليل الإلكتروليتية التى تحوى حامض بيركلوريك غالبًا ما تعطى منحنى أبسط بيدأ باهوجاج بسيط ثم يرتفع بانتظام كخط مستقم (شكل ١٧٣) .

وعند الجهيد المنخفض لا بمر عملياً أى تيار وتتكون طبقة التلميم الرقيقة ، وفى هذه الألناء تنمش العينة ، وعند الضغط الأعلى بيدأ التيار فى المرور وتلمم العينة .


وامكانية التلميع على مجال واسع دون عبوب هي السبب فى استعمال المحاليل الإلكتروليتية الهتوية على حامض البركلوريك على نطاق واسع رضما عن خطورة أى خطأ فى العمل .

ويمكن استعمال محلول الكاروليتي من حامض البركلوريك للصلب والحديد الزهر مكون من جزمين


من حامض البركلوريك (1.2) وسيمة أجزا ممن كحول اثيلي (%96) وجزء من بوتوأكسي اثانون .



عبد المنحق في المنحق ف



فكل (١٩١) تعقيل أنسب شروط الطبيع الإلكترولية تعاس الطبيع الإلكترولية تعيد تعاس المجدد وكثافة التيار : الإلكتروليت حامض أرثونوسفوريك (1.35)



فكل (۱۲۳) منحل الجهد الكهرب وكثافة النيار لحلول الكروليل في بجال كبير للناسع (حسب ج ، ك ، فايمان) .

التجهزات والتنفيذ العملى : ممكن تلميع كثيراً من العينات في خلية الكرولينية بسيطة مثل المرجودة في (شكل ١٣٤) في قاع الوعاء الموجود فيه الهلول الإلكتروليني يوجد المهبط الذي مجب أن تكون مساحته عشرة أمثال المساحة الواجب تلميمها على الأقل وتوجد المينة غاطسة في الهلول الإلكتروليني كصعد موق المهبط بالناحية الهلخة منها في مواجهة المهبط.

وفى (الشكل ١٣٥) تظهر عينة من صفائح سبيكة الفضة الألمانية (من النحاس والنيكل والزنك) أخذت


دون معالجة سابقة محالة تسلمها من المورد ولمعت وتحشت في خلية الكتروليتية بسيطة واستعملت قطعة كبيرة من نفس الصفائح كمهيط ولمعت العينة في محلول الكتروليتي مكون من جزءين من الكحول المبيئي ، جزء من حامض التريك (35 – 40 فولت ، 5 – 10 ثوان) ولم عكن النفش مهدا الحول الإلكتروليتي ، والنمش استعمل محلول الكتروليتي آخر في نفس هذه الحلية وهو : ١٠ أجزاء حامض نتريك مركز ، • أجزاء من حمض الحليك الثلجي ، ٨٥ جزء ماء مقطر (1.5 فولت – 20 – 60 ثانية).

وكلما اختلفت العينات المستعملة كلما وجب أن تكون التجهيزات متعددة الجوانب وبمكن هلما باستعمال آلة تقليب ، عدادات لقراءة الجهد الكهربي وشدة التيار وجهاز لتعريد الهلول الالكتروليي في الحلية الذي ترتفع درجة حرارته كثيراً بالاستعمال ولا بجب التعريد فقط للاحتفاظ بلوجة حرارة الهاليل الالكتروليّية القابلة للاشتمال تحت نقطة الوميض ، يل لأن ارتفاع درجة الحرارة عكن أن يغير من خصائص التلبيع للإلكتروليّت المستعمل .

وجب الاحتراس عنده احتيال محداول الكترولين به حامض بركلوريسك لأنه مطجر ، ومن لا خبرة له في استعيال حامض البركلوريك عليه أن يترك تحضير عشدال هسله الخالسل الإلسكتروليتية تكييال متخصص أو يفتريها مسن مورديها ، ويجب خلسط الخسائل اتن تموى حامض بوكلوريك مع حامض الخلبك اللامائل – الذى لا يجب إضالته بسرمة لتريد من نقطة واحدة كل عشر ثوان – ويجب تبريد الحمام أثناء ذلك حتى لا ترتفع درجة الحرارة من 24°C ويزداد حطر الانفجار بزيادة كية-طفراللاكتوروليش، بزيادة كية-طفراللاكتوروليش،

ولا يجب بتال من الأحوال أن يسوى علول الكتروليين. مل أكثر من %40 من حامض البركلوريك في الكتافة 1.62.

وانحاليل الإلكتروثيتية التي تباع جاهزة وتحوي حامض البركلوريك تكون نسبته فيها شئيلة بحيث أنها لا تشكل مطورة عند الاستعبال المعقول .



1 100 أ. ثان المحافظ المائع المائ



شكل (۱۲۴) ترتيب مبسط نظية قطعيع الإنكترونين .

المحتوبات

يريليوم (۲۱)	(1)
البرتكتيك (\$ ه)	إيقاء منة أطول من اللازم (٩٠)
برلیت (¢ه و ما یعدها)	ادیدیم (۲۱)
ىرلىت رقائق (ۋە » مە » «ە » (مە	الإزاحة أو انتقال الموضع (٢٩)
برلیت مجب (۵۸)	أَثْبَاهُ المُوصَلاتِ ﴿ ٣٠ ﴾
بروتونات (۱۰)	الافعاع الإليكترونُي (٣٠)
بلاتين (۲۱)	أشمة غنية بالطالة (٢٩ ، ٣٠)
بالورات عدائية (١٩)	إعادة التبلور (۲۰ – ۲۷ ، ۷۵)
بقورة أولية (٣٦) وما بعدها	إعادة تيلور ثانوي (٣٧)
بأدرة حقيقية (٢٩)	إمالة التفكيل بالإنزلاق (٢٩)
بالورة صنيرة (١١)	اُقراص لياد (۷۷)
بللورة مثالية (٢٩)	الكتروليت (محلول كهربائل) (۸۴، ۸۷)
بالورة متفصلة (۲۵ ، ۲۹)	الكارولات (١٠)
يليان النمو (۲۸)	الكارونات مشعة (١٩)
ارتلة (١٩)	ألومتيوم (۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۸۲)
(🗢)	ألومتيوم – جرماليوم (٤٠)
(3)	ألومنيوم سيليكون (٤٠)
تبريد أكثر من اللازم (١٤١٥/١٥٨٥ ٤٠)	ألومتيوم سأعاس (٤٩ ٥ ه)
تبر يد معاُخو	الانتمار (۴۶، ۴۶، ۸۶)
تبریه مستمر (۹۴)	إنزلال (۲۰ م ۲۷)
تثبيت (۸۰)	آرستنیت (۴۷)
التثبيت بمساكات (۷۵ ، ۷۵)	أوستنیت برد أكثر من اللجزم (۲۱)
تجمد موجه (۱۹)	أوكسيد الألومتيوم (٧٧)
مجمد موجه (۱۹) تحلل أريدكم يدى	أوكسيد اليورانيوم (٢٢)
	الأويتكتك (٠٤)
تحلیل سراری (۳۲)	أويتكتريد (١٥)
تحول عند درجة حرارة ثابتة (٩٠–٢٣)	أبرتكتك (۱۷ ، ۹۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۷)
التحول في الحالة الصلية (٢٧–٢٥) (ومابعدها)	· (\(\varphi \)
تخمير إذابة (٤٩)	•
التخمير النام (٥٨)	باينيت ه = 44
تخمير رفع الاجهادات (٩٠،٥٧)	الباينيت (۲۱ – ۲۶)
تخمير متبادل حول درجة حرارة تغير الحالة(٩٩)	يد، إمادة التيلور (٣٧)

```
العقر اللدن ( ۲۵ )
                                                          تضير مزيل الكربون (٧٠)
     التدر الدن أو التشكيل الدن ( و٧)
                                                           التدرج في التياور (١٩)
                    العنبر المرث (۲۵)
                                                                تذرذب الحرارة ( ١٧ )
     تفاعلات برتکتیکیة ( ۱۱ - ۴۲ - ۲۷ )
                                                    ترسيات أو القصالات ( ٢١ ) 44 )
             السية بالترسي ( ١٩ ، ١٥ )
                                             تكوين عاليل صارة بنسبة عدودة (٤٩-٤٩)
              تنسية الصلب (٥٩ ٥ ٧٥)
                                                          لا سمات ثانوية ( ٨٨ ٤ ٩٨ )
            التقسية عل البارد (٥٠) -
                                             ترکیب بالوری مکمین ڈو ڈرات ٹی متصفات
تكون بروزات أثناء الطلاء بالنحاس ( ٧٥ )
                                                       (YE CYY CY1) 4-191
                    تكون التوائم ( ٧٧ )
                                                       تركيب داخل (١٧ ) ١٤ ، ١٧)
             تكون طبقات (۲۲، ۲۲)
                                            اركيب داخل دو حييات دقيقة (١٩٠٤، ٢٩٠٢)
                    تكون طوف (٢٩)
                                                            تركيب داعل عدائي (١٩)
        تكوين برليش غالب (٧٠٤ ٩٠٠)
                                                  التركب الداخل في حالة الصب ( ٢٨ )
       تكوين برليق فريق فالب (٢٧)
                                             تركيب داعل كبير الحبيبات (١٩ ، ٢٧)
          التكوين التوأم الميكانيكن ( ٧٧ )
                                                         ( 44 . 44 . 44 . 44 )
تكوين مزدوج البالورات الأولية (٢٩،٢٨،٢٧)
  الطبيم والأش الالكثرولين ( ٨٧ - ٨٥ )
                                                             (0)
                        (17) 34.6
                                             التركيب الداخل الباينيت في الصلب (١١-٦٥)
                  أقدد بالتسمين (١٧)
                                                         تركيب داخل موجه (١٩)
                  القدم بالحرارة ( ١٧ )
                                                              ترکز أوپتکتيک ( 11 )
                                                            تركيز أويتكتريدى ( $$ )
                          ( Y ) / luit
                       التنجسان (۲۱)
                                                        تسخين أو تطبيع (٩٤،٥٦)
                  توأمية التشكيل ( ٢٥)
                                                        تسخين زائد عن اللازم (٩٠)
 ترأمية التاتجة من المعالجة الحرارية (٧٧)
                                                     التسخين المدلى عند أأمام (٩٤)
                    کوسید ( ۷۵ ، ۷۵ )
                                                            (44 : 40 : 54) تيلية (44 )
                        تيتانيرم (٢١)
                                                                 تشكيل ( ۲۵ ) ۵۵ )
                 (4)
                                                      الصله ( ۱۹ م ۲۹ م ۲۹ م ۲۷ )
 فرایت المیکل البالردی (۲۲، ۲۴، 38)
                                                   التصلد بالاشماع الالكتروق (٣٠)
                (z)
                                                               التصلد بالحرارة (٥٠)
             جرافیت (۱۵ ، ۲۷ – ۲۷)
                                               تصلد السائك بالشغل على البارد ( ٢٥)
                 جرالیت اسلنجی ( ۹۸ )
                                               التصليد بالتشغيل على البارد ( ٢٩ ، ٣٧ )
                   جرافیت أولی (۱۸)
                                                                التطبيم (۱۴،۵۲)
              جرافیت أو يتكتيكل ( ٩٨ )
                                                       تطبيع لطوين الباينيت (٦٤)
                  جرافیت ثانوی ( ۹۸ )
                                                    تطبيع عند درجة حرارة ثابعة ( ٩٤)
              جر اليت رقائق ( ۴۴ - ۸۸ )
                                                                 تعمل التبلور ( ۲۸ )
جرانيت متفصل تثيجة تخدير الزهر (٧٧-٧٠)
                                                       تنبر أو تشكيل يدام (٢٥)
                 جرماليوم (٢٠١٠)
                                               تفير الخراص بالزَّمن (التقسية) (٤٩)
```

خط الأويتكتك (١٨)	(r)
خط البر تكتيك (٤١ – ٤٣، ٧٧)	حالة اعدادط (١٤)
خط التجمد (۴۴ وما بعدها ه ؛)	حالة غير ثابئة أو نظام غير ثابت (٧١)
عط الحامل (٢٤)	حامض الأرثوفوسفوريك (٨٣)
خط السيولة (٢٧-٢٩-٥٥، ٢٤، ٨٥، ٢٩)	حامضي البركلوريك (۸۴ ، ۸۶)
الخط المبثل التركيز (٢٩ – ٢٧)	حامض کلورودریك (۸۷)
خطوات الإنزلاق (۲۹)	حامض نتریك (۸۷)
خطوط الإنزلاق (۲۲)	جامض تاریک کمورل (۷۹ ، ۸۱)
خلية الكتروليتية (٨٧)	حامض تتريك مدخن (۸۱)
علية أولية (۲۱ – ۲۷)	حامض الحيدروفلوريك (٨٠)
الحواص المكاليكية (٧٨)	خيم اخييات (١٩ ، ٢٠)
(4)	- (41 = 14 = 14) AL-
* *	الما (۱۹ و ۱۹
درجة حرارة إعادة التبلور (٣٧)	حدید – جرافیت (۲۷–۲۰)
درجة حرارة الانصبار (١٨)	حدید زهر (۱۵ ء ۱۷ – ۲۷)
درجة حرارة التجد (۲۳، ۲۳)	حدید زهر أبیش (۷۰)
درجة حرارة التسخين أو التطبيع (٥٨٠٥٧)	حدید زهر به جرافیت کروی (۹۹)
درجة حرارة التشكيل أو نسبة التشكيل (٣٧)	حدید زهر ذو کریات من الجرافیت (۹۹–۷۰)
درجة حرارة الصقر المائق (١٨)	حدید زهر رمادی (۲۷ – ۲۹)
درز اللمام (۷۹)	حدید زهر رمادی (مطاوع) (۲۹)
(7)	حدید زهر فیه الجرافیت مل شکل کرات
درات (۱۰،۹)	متعلمة (۲۹ – ۲۰)
الذَّرات النَّرية (٣٠)	حديد زهر مطاوع أبيش (٧٠ – ٧٧)
ذرات متداخلة أن الهيكل البقوري (٣٠)	حديد من الفصيلة أنفا (٢٧ – ٢٤)
نمب (۲۷،۷۱)	حديد من الفصيلة بيتا (٢٣)
(μ)	حديد من الفصيلة دلتا (٣٣)
	حدید کریید الحدید (۴۰ ، ۲۰ – ۲۷)
الرؤية بالمين الحجردة أو تكبير صغير (٧٤)	حديد مطارع (۲۷° ء ۱۰۰۰ – ۲۷)
الرباط الذرى (۲۹)	حرارة التجنه (۱۱)
رصاص (۲۲ ء ۲۲)	ألحرارة اللازمة للاقصيار (١٨ ٥ ٢٧)
رقائق توأمية (٧٧)	حمامات الطلاء بالتحاس (٧٧)
رقائق الجرافيت (۱۸ – ۷۰)	حمامات جرونز النش (۸۷)
(1)	حوادث المفاعلات (۲۷)
	حيز فراغ الاعتلاط (٤٧)
زجاج عادی (مسطح) (۱۵)	(t)
زمن الاستجابة (۲۴)	عط الإزاحة (٢١)

```
زنك (۲۱،۱۹) دنك
                (m)
                                                               ز لك - كادميوم ( ٢٧ )
         صب مع التبريد المفاجي، (٩٥)
                                                               زتك - ماغسيوم ( ٤٠ )
          صية مثقبة أو امقنجية (٣٣)
                                                              (0)
             17 -- 4 + 6 77 6 75 33 per
                                               السائل المنصور أبياق ٣ ، ٩ ، ٢٧ - ٢٤ ،
                  صلب ( اه وما يعدها )
                                                         ( $0 c $1 c yy c 11 )
               صلب أيوتكتويدي (٥٥)
                                                               سالك ( ۲۴ وما بعدها )
                    صلب أوستنيق (٥٥)
                                                         سبالك تحت الأويتكتك (٣٨)
          صلب ذو حبيبات دقيقة (٢٠)
                                                   سالك تحت الأويتكتويد ( ٥١ ، ٥٥)
                      صلب العدة ( ٥٧ )
                                               سبالك تقسى بالترسب ( ١٩ ، ٥٠ ، ١٥ )
           صلب غیر مسبوك (۲۵،۹۲)
                                               سائك الحديد مع الكربون ( ٥١ وما بعدها )
      صلب مسيوك أو سالكي ( ٢٥ وما يعدها)
                                              الله في ق الأويتكتويدية (١٥١ ١ ٥٨٥ ١٠٠٠)
                   صلب مصبوب (۹۰)
                                                        سائك له ق الأربتكتيكية ( ٣٨ )
  صورة بالميكروسكوب الالكترون (١٩)
                                              سائك مكون بها محاليل صلية ( ١٩٤٥ مايمدها)
              صور معددة (١٩٤)
                                                                 سيكة أولية (٣٣)
               (60)
                                                سيكة بمعاول صلب بكل النسب (48)
                                                       سدی نعاس ورصاص (۲٤)
                     ضعة رقيقة (١٧)
                                                               مماية الكترونية (١٠)
                    ضبط التركيز (٤٣)
                                                          السنتيت (٥٥ – ١٥ ١٨٥)
                  ضيعة من الطلاء (١٧)
                                                                  سهنتيت أولى ( ٥٥ )
                (4)
                                                           منتیت ثانوی (۵۵ - ۵۹)
             طاقة الحركة الذرات (١٠)
                                                                 منتیت عداق ( ۱۵ )
           طيقة باومان الكبريت (٨١)
                                                          مبنئیت محبب (۵۸ رما بعدها)
              طبقات مكثقة من بخار (١٧)
                                                سمنتيت من الدرجة الثالثة ( ٥٥ وما يعدها )
                    طيقة التشديل ( ٧٧ )
                                                                   سليكاجل (٧٩)
           طيقة تلبيم رقيقة (٨٧ : ٨٧)
                                                            سیلیکون ( ۲۰ و ما بعدها )
                                                            (4)
                (2)
                                                            فبكة منتيت (٥٥ – ٢٠)
                    صبينة الماس ( ٧٨ )
                                                                      (Y.) J.23
                 عجينة سيليكون (٧٥)
                                                          شقوق بين الحبيبات (٢٠)
                 طسات (۱۵،۱٤)
                                                       الشقوق عبر البالورات (۲۰)
               عدمات الكترونية (١٩)
                                             فكل إتزان الحديد مع الكربون (٧٥ وما يعدها)
    عدم التظام في الهيكل البالوري (٣٠)
                                                  شكل إنزان السبيكة (٢٩ وما بعدها)
عدم اللويان في الحالة الصلبة والسائلة (٣٤،٣٣)
                                                              الشكل الحقيق ( ٣٨ )
                       عناصر (۱۰)
                                                          شرائب (۱۹،۱۹، ۲۲)
            عناصر السبيكة (٣٣ ، ٣٧)
                                                                الشيئية (١٥ ١٥ )
```

```
4 5 0 6 72 6 10 6 15 6 10 6 9 3 d
                                                                       العينة (١٤)
               11 6 17 6 E1
                                                                     مينة الل (٧٠)
                      (YA) ALL (AY)
                                                             عينة مجهرية (١٤) ١٥)
                                             عينة ملمعة للفحص الميكروسكوبي (١٦ ، ١٧)
                 (4)
                                                                 میوب قرنکل (۳۰)
                      كالسيرم (٢١)
                                                           عيوب الميكل البلاوري ١٥
            کادمیوم ( ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ )
                    کبریتیدات ( ۸۱ )
                                                             (4)
             كبريتيد أقيدروجين ( ٨١ )
                                                                   فاز خامل (۲۹)
             ZIEC ( 44 : 40 - 27 )
                                                          فلاف برتکتیکی (۲۱،۳۴)
        كربيد الحديد (٥٠ ، ٩٠ - ٢٠)
                                                             (0)
                 كريد اليورانيوم (٢٧)
             الكروم (١٦ ، ٢١ ، ٢٥)
                                                                الفاصل البرايق (٩٣)
 كلوريد النحاس التوشادري ( ٢٩ ، ٨٧ )
                                             فجوة مخروطية (في سطح المصبوبة) (١٧)
               (1)
                                                                       (r.) $1,5
                                                       فريت قبل الأويتكتويدي ( ٨٨ )
                   لطم أو شحم (٥٨).
                                                                قریت ( و و درا بعدها)
                    لوحة تبريد (١٩)
                                                                  ( ٢٧ : ٢١ )
                    ليديدبوريت (٩٩)
                                                                 ( £ + ) mlet - 146
               (4)
                                                             فلزات نقية (١٠ - ٣٧)
                    مادة الترابط ( ۳۷ )
                                               فلز أو سيكة متصبرة (٢٧٤١٤٤١٥)
                            مادة تشقة.
                                                                 الفلز الأساسي ( ٣٣ )
              مادة حدود الحيات ( ٢٠)
                                                           فلتر كراس الماور ( ۲۶)
              مادة لدلة صناعية ( ٢٤ )
                                                             (3)
              مارتنسیت ( ۷۷ و ما بعدها )
              ماسة اختيار الصلادة ( ٥٥ )
                                                   القابلية التشكيل بالصب ( ٩٩ - ٩٩ )
                                                قابلية الصلب التشكيل والتشغيل ( ٨٥ )
            ماقتسیوم ( ۲۱ ، ۲۷ ، ۴۰ )
ماكينة تجليخ رطب (باستخدام الزيت أو الماد) (٧٧)
                                                               القابلية قبضاءلة ( ١٩)
            ماكينة العمل أو قطع (٧٤)
                                                       القدرة على أخذ شكل ما (٩٩)
                         (at ) NHI
                                                       القدرة عل الإذابة ( ١٤ ، ٠٠ )
                                                         القدرة على الانعكاس (١٩)
                    عِمَالُ التجمه ( ٢٥)
                  عجال مقتاطيسي (١٩)
                                                           القدرة على التفكل ( ٢٥ )
                       مِنت (۷۸)
                                                             قذف النيوترونات ( ٣٠ )
عهر (میکروسکوب) الکتروق (۱۸،۱۷)
                                                                 قرص تعلیله (۷۷):
               عِير ضول (١٥٤)
                                                                  قاش التلبيم (٧٧)
           عهرية الفلزات (١٤ - ١٨)
                                                         الوى عاملك الدرات (٢٦)
```

منحنيات التغير مع در جة الحرارة والزمن (١٩-٦٤) عاليا. صلية (٣٤ وما يعدها) متحنيات الزمن مع درجة الحرارة (١٤) علول صلب (۵۱) منحی تبرید (۱۶ و ما بعدها) علول صلب ألفا (٧٤ وما يعدها) منحي التجمد (٣٥) مجال كهربي (١٩) منحني التسخن (١٨ وما بعدها) علول صلب بالاحلال (٢٤ - ٤٤) على ل صلب ثانوى (٤٩ - ٤٩) متحى شدة التيار مع الجهد الكهربي (٨٤) علول صلب بالتداخل (٤٣ - ٥١) متفصلات (۷۹) علول صلب جاما (۲۷-۵۲) مواضعالتوسيد (٧٥) علول صلب غير متجانس (٢٥) مواد غير متيلورة (٢١) علدل صلب في طبقات (٤٦) مواضميمية (۲۰ ، ۲۹ ، ۲۲) علول صلب ق الفصيلة دلتا (٧٧) المواضع الخالية في الهيكل البلاوري (٣٠) مواضع في الهيكل البالوري (٣٠) معلول صلب متجانس (٥١) علول تمش (٧٩) موليدليوم (٢١) علول نمش آدار (۷۹) ميكروسكوب اليكثروني إبتعائي (١٧) علول نمش أسطح الحبيبات (١٤) (0) علول نمش الرؤية بالعين المحردة أو تكبعر صغر (۲۹،۸۹) ثريت اليوانيوم (٢٢) علول هيدروكسيد الصوديوم (٨٢) تعاس (۲۱ وما بعدها) تعاس أصفر (٢٩) غالط (۲٤) تعاس - أوكسيد النحاسوز (٤٠) الراجعة (٥٩ ، ٩٠) مركبات بينية (٢٨ وما بعدها) نحاس - رصاص (۲٤) نحاس - زنك (٢٩) مساكات النمش (٧٨) ستويات إنزلاق (۲۹،۲۵) نحاس - ليكل (\$\$) مستويات الهيكل البللوري (٢٥،٢٥) نظام ثابت (۷۱) نظم أو فصائل بالورية (٢١-٢٣) مستقيم نقاط التوقف (١٨ ١١٣) مصلد مادة التوسيد (٧٤) نقاط توقف (۱۶ رما بعدها) نقطة الانحناء (٣٥ وما بعدها) مقناطيس دائم (١٩) الماملات (۲۲ ، ۲۹) نقطة الانصمار (١٨ ، ٢٣) مفاعل عند درجات الحرارة العالية (٢٢) نقطة الأو يتكتك (٣٧) مقاومة التشكل (٢٥) نقطة التجبد (و ٢) مناطق خفضت نسبة الكربون فيها (٧٩) نقطة السيولة أو الانصبار (٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧) منجنيز (٩٧ ، ٩٧) نسيج إعادة التباور (٢٨) نسيج أوينية أو تكوين (٢٨) منحنيات تغير التكوين مع درجة ألحرارةو ألزمن نسج أوينية أولية (٧٩) عندرجة حرارة ثابعة (٦١ ، ٦٤) نسيج التشكيل (٢٨) منحنيات تغير التكوين مع درجة الحرارة نسيج فيدمان (٥٩) والزمن عند التريد المستمر (٦٤)

نسيج ملطى أو محيط ب (٤٣ ، ٢٤) هيكل بالورى مكمي ذو ذرة في المركز (۲۲ وما بعدها) الفش (٧٩ وما بعدها) هیکل سداسی (۲۱ و ما بعدها) نمو الحبيبات (۴٠ وما بعدها) هيكل فراغي (٢١ وما بعدها) تواة (١٠ رما بعدها) هيكل المكتب ذو الذرة في المركز (٢١ وما بعدها) (0) (1) نواة الذرة أو قلب الذرة 14 ورق برومید الفضی (التصویر) (۸۱) نواة غريبة (٧٠) ورق ستفرة (۷۷، ۷۸) النيكل (۲۷، ۲۱) الوزن النوعي (٣٤) نيوترونات (۲۰،۲۹، ۲۹) نيوترونات سزيمة (٢٩) (4) (4) بتجانس (٤٦) يحقن (۱۹ ، ۱۹) الهيدروجين (١٠) يلمع (٧١ - ٧٧) هيدروكسيد الصوديوم (٨٧) يورانيوم (١٠) ٢٢) هيكل بالورى مكعب ذو ذرات في الأوجه يور انيوم - أاومنيوم (٤٣) (۲۲ و ما بعدها)



رتم الاباع ۱۳۰٬۱۷۴۰ الرقع الول ع-17- (۱۰۰۵-۱۹۰۱)

307057 59039

IN 3-540-09283-8

.95



